

Piotr Rajca
Ul. Wojska Polskiego 5
58-160 Świebodzice

**Wyjaśnienie do audytu energetycznego
DLA BUDYNKU UL. GRODZKA 3 W ŚWIDNICY**

Skorygowano omyłkę pisarską w tabeli nr 21 – kombinacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych – wariant A poprzez uzupełnienie o rodzaj usprawnienia nr 2. W przeprowadzonych obliczeniach oraz wynikach uwzględniono usprawnienia nr 2. Brak nr 2 w tabeli nr 21 to wyłącznie omyłka pisarska. Wszystkie wyliczenia i wskaźniki rezultatu są poprawne w audycie