

[illegible]

1. Założono, że belki bandażowe nie podlegają wymianie. Inne elementy bandażu typu odkuwki, łączniki i normalia zasadniczo też nie podlegają wymianie, ale określono dla nich wykonanie w ilościach zapasowych w przypadku ich zagubienia lub uszkodzenia podczas prac demontażowych i montażowych. Wymianie podlegają naroża bandażu oraz elementy prowadzenia kółka HBG.

Historia zmian					
2	1				
0	1	Planowane wydanie			
Rev.	Opis zmiany	K. Stasiak	A. Pienarska	H. Kozłowski	08-10-2022
		Przebiegłość	Przebiegłość	Zapisać	Revis
Zamawiający		Wykonawca			
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna		Promontory Energ SP. z o.o. ul. Świeża 12A, 25-261 Górniki ul. Buki Radziszów ul. A. Borko Radziszów		PROMONTORY ENERGY	
Projekt		Wymiana ścian szczytowych dla bloku nr 14 w PGE GIEK S.A. o/El. Bełchatów			
Projektant/projektujący		Faza realizacji		Numer identyfikacyjny na wydruku	
H. Kozłowski				2025-0025-0222 OOR	
Wzrost	1,82	Baza danych		1,78	
Wzrost	1,82	Baza danych		1,78	
PL					