

Ocena jakości

Zad. nr: 1 Podkład wysokochłonny

Ocena jakości

Próbki

1	Chłonność do 20 pkt. jednorodność struktury do 20 pkt. tolerancja skóry do 20 pkt. łatwość użycia do 20 pkt. wytrzymałość do 20 pkt.	10 szt.
---	--	---------

Zad. nr: 2 Różne 14

Ocena jakości

Próbki

1	Ostrość 1 - 34 pkt. Łatwość użycia 1 - 33 pkt. Elastyczność 1 - 33 pkt.	2 szt.
2	Ostrość 1 - 34 pkt. Łatwość użycia 1 - 33 pkt. Elastyczność 1 - 33 pkt.	2 szt.
3	Ostrość 1 - 34 pkt. Łatwość użycia 1 - 33 pkt. Elastyczność 1 - 33 pkt.	2 szt.
4	Ostrość 1 - 34 pkt. Łatwość użycia 1 - 33 pkt. Elastyczność 1 - 33 pkt.	2 szt.
5	Brak oceny	Próbki niewymagane
6	Ostrość 1 - 34 pkt. Łatwość użycia 1 - 33 pkt. Elastyczność 1 - 33 pkt.	2 szt.
7	Ostrość 1 - 34 pkt. Łatwość użycia 1 - 33 pkt. Elastyczność 1 - 33 pkt.	2 szt.
8	Brak oceny	Próbki niewymagane
9	Ostrość 1 - 50 pkt. Łatwość użycia 1 - 50 pkt.	2 szt.
10	Brak oceny	Próbki niewymagane
11	Łatwość użycia do 100 pkt.	2 szt.
12	Brak oceny	Próbki niewymagane
13	Brak oceny	Próbki niewymagane
14	Ostrość 1 - 34 pkt. Łatwość użycia 1 - 33 pkt. Elastyczność 1 - 33 pkt.	1 szt.

Zad. nr: 3 Wkład kontrastu

Ocena jakości

Próbki

1	Łatwość użycia do 100 pkt.	1 szt.
---	----------------------------	--------

Zad. nr: 4 Wkłady i zestawy do podawania kontrastu

Ocena jakości

Próbki

1	Łatwość użycia do 100 pkt.	1 szt.
2	Łatwość użycia do 100 pkt.	1 szt.
3	Łatwość użycia do 100 pkt.	1 szt.