


INWENTARYZACJA ZDJĘCIOWA

NAZWA INWESTYCJI:	Modernizacja muru oporowego przy ul. Modrzewiowej w Zgorzelcu
ADRES INWESTYCJI:	ul. Modrzewiowa 59-900 Zgorzelec Dz. Nr: 85/29, 112/2, 52 (obr .0004)
INWESTOR:	Gmina Miejska Zgorzelec ul. Domańskiego 7 59-900 Zgorzelec
OPRACOWAŁ:	Paweł Krzywulski

DATA SPORZĄDZENIA

20.03.2026r


Usytuowanie obszaru inwestycji na mapie ewidencyjnej



Usytuowanie obszaru inwestycji na mapie ewidencyjnej z ortofotomapą



Spis widoków



Widok nr 01 – garaże na działce nr 112/1 i 112/2 przy granicy z działką 111/4

Widok nr 02 – garaż na działce nr 112/1 wydzielonej z dz. nr 112/2

Widok nr 03 – styk muru oporowego z dachami garaży na działkach 112/1, 112/2, 111/4

Widok nr 04 – widok korony muru oporowego nad garażami

Widok nr 05 –mur oporowy na styku działek 112/1, 112/2 i 85/29

Widok nr 06 –mur oporowy na styku działek 112/1, 112/2 i 85/29

Widok nr 07 – mur oporowy na granicy z działką 112/2

Widok nr 08– mur oporowy na granicy z działką 112/2

Widok nr 09 – mur oporowy wzdłuż przejścia obok budynku na działce nr 117

Widok nr 10 –przejście obok budynku na działce nr 117

Widok nr 11 – widok na skarpe i przejście obok budynku na działce nr 117

Widok nr 12 – widok ze szczytu skarpy na przejście obok budynku na działce nr 117

Widok nr 13 – widok z działki nr 52 na drogę wewnętrzną na działce nr 85/29

Widok nr 14 – styk działki nr 85/29 z działką nr 85/30



Widok nr 1 – garaże na działce nr 112/1 i 112/2 przy granicy z działką 111/4



Widok nr 2 – garaż na działce nr 112/1 wydzielonej z dz. nr 112/2



Widok nr 3 - styk muru oporowego z dachami garaży na działkach 112/1, 112/2, 111/4



Widok nr 4 – widok korony muru oporowego nad garażami



Widok nr 5 –mur oporowy na styku działek 112/1, 112/2 i 85/29



Widok nr 6 –mur oporowy na styku działek 112/1, 112/2 i 85/29



Widok nr 7 – mur oporowy na granicy z działką 112/2



Widok nr 8 – mur oporowy na granicy z działką 112/2



Widok nr 9 – mur oporowy wzdłuż przejścia obok budynku na działce nr 117



Widok nr 10 –przejście obok budynku na działce nr 117



Widok nr 11 – widok na skarpe i przejście obok budynku na działce nr 117



Widok nr 12 – widok ze szczytu skarpy na przejście obok budynku na działce nr 117



Widok nr 13 – widok z działki nr 52 na drogę wewnętrzną na działce nr 85/29



Widok nr 14 – styk działki nr 85/29 z działką nr 85/30