



Kamienna Góra 17.03.2026 r.

Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian”
Ul. Broniewskiego 6
58-400 Kamienna Góra
Tel. 75 7 44 22 91
kamienna@twoikominiarze.pl

Inwentaryzacja przewodów w budynku przy ul. Krzeszowskiej 18

Przewód kominowy / podłączenie

- Nr 1 – Kocioł C.O paliwo stałe lok nr 1
 - Piec kaflowy pokojowy lok nr 1
 - Piec przenośny kuchnia lok nr 1
 - Piec pokojowy lok nr 3
 - Piec pokojowy lok nr 4
- Nr 2- Kocioł C.O paliwo stałe lok nr 5

Nr 3-

Nr 4 –

Nr 5 – wentylacja lok nr 5 przez dach PCV nieprawidłowa


Nr 6- komin zastępczy przez dach nieprawidłowe wykonanie

Lokale mieszkalne posiadają wentylacje wywiewne wykonane w sposób nieprawidłowy. Nie spełniają swojej funkcji.

Lokal nr 6 nieudostępniony.

Przewody kominowe posiadają przekrój ponad dachem 20x20 cm do poziomu połaci dachu. Poniżej są zwężane do przekroju 14x14.

Kierownik Zakładu
Rejonowy Mistrz Kominiarski
Nr upr. 1896
Daniel Kula



wejście

Kier. Krzeszów

Kier. centrum

Kierownik Zakładu
Rejonowy Mistrz Kominarski
Nr upr. 1896

Daniel Kula