

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Termomodernizacja strażnicy OSP w Dłutowie

Dokumentacja fotograficzna budynku i zagospodarowania - Załącznik nr 3



Fot. 1 Widok od strony ulicy Polnej



Fot. 2 Elewacja północna (frontowa)



Fot. 3 Elewacja wschodnia



Fot. 4 Elewacja południowa



Fot. 5 Elewacja zachodnia



Fot. 6 Dach



Fot. 7 Komin, wyłaz i wentylator wywiewny (na połaci południowej)



Fot. 8 Komin na połaci północnej




Fot. 9 Poddasze



Fot. 10 Oparcie dźwigara



Fot. 11 Skrzynka złącza



Fot. 12 Przyłącze napowietrzne



Fot. 13 Kotłownia



Fot. 14 Kuchnia



Fot. 15 Schody zewnętrzne (elewacja wschodnia)



Fot. 16 Konstrukcja zadaszenia nad schodami zewnętrznymi



Fot. 17 Cokół – elewacja południowa



Fot. 18 jednostka zewnętrzna klimatyzacji kuchni – elewacja południowa