

TABELA NR 1									
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż projektowanego chodnika ul. Rocha									
Nr na rysunku	Nazwa polska	Obwód pnia na wys. 130 cm	Obwód pnia na wys. 5 cm	Średnica rzutu korony [m]/powierzchnia [m2]	Stan zdrowotny /Charakterystyka	Klasyfikacja do zachowania /dowycinki ze względu na kolizję z inwestycją	Lokalizacja - nr działki obr/ark	Wymaga dec. w przypadku konieczności usunięcia	Organ wydający dec.
1	wierzba płacząca	382	pow. 80	8	korona po cięciach sanitarnych, ubytki w pniu w miejscach po usuniętych konarach, korona do podniesienia do wys. 2,5 m, do usunięcia odrosty z pnia	do zachowania	dz. 17/1, obr/ark 05/21	tak	Marszałek
2	klon jesionolistny	157	pow. 80	7	osłabiona kondycja zdrowotna, obumarłe i zamierające konary w koronie, korona odchylona w stronę chodnika, do wykonania cięcia sanitarne i techniczne w zakresie skrajni	do zachowania	dz. 13/2, obr/ark 05/21	tak	Marszałek
3	klon jesionolistny	53	72	4	młody samosiew, korona asymetryczna, odchylona w stronę proj. chodnika	do usunięcia, kolizja z proj. chodnikiem	dz. 13/2, obr/ark 05/21	nie	
4	klon jesionolistny	60	76	5	młody samosiew, korona asymetryczna, odchylona w stronę proj. chodnika	do usunięcia, kolizja z proj. chodnikiem	dz. 13/2, obr/ark 05/21	nie	
5	klon jesionolistny	86	pow. 80	6	młody samosiew, korona asymetryczna, odchylona w stronę proj. chodnika	do usunięcia, kolizja z proj. chodnikiem	dz. 13/2, obr/ark 05/21	tak	Marszałek
6	topola kanadyjska	60	pow. 80	4	młody samosiew, zdrowe	do usunięcia, kolizja z proj. chodnikiem	dz. 134, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
7	lipa drobnolistna	65	pow. 50	5	korona asymetryczna, pień wrasta w fundament kiosku, do usunięcia odrosty z pnia do wys. 2,2 m	do zachowania	dz. 134, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
8	lipa drobnolistna	69	pow. 50	5	lekkie porażenie jemiółą, osłabiona kondycja, do usunięcia odrosty z pnia do wys. 2,2 m	do zachowania	dz. 134, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
9	lipa drobnolistna	104	pow. 50	6	silne porażenie jemiółą, osłabiona kondycja, do usunięcia odrosty z pnia do wys. 2,2 m	do zachowania	dz. 134, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
10	robinia biała	56+35+34	pow. 65	6	samosiew, pnie zrośnięte u nasady korona odchylona w stronę proj. chodnika	do zachowania	dz. 134, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
11	robinia biała	44+38	pow. 65	5	młody samosiew, stan zdrowotny dobry	do zachowania	dz. 134, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
12	robinia biała	38	52	4	młody samosiew, stan zdrowotny dobry	do zachowania	dz. 134, obr/ark 05/03	nie	
13	robinia biała, bez czarny			18 m2	grupa samosiewów, do usunięcia samosiewy zamierające i zdeformowane - 10 m2	do zachowania	dz. 134, obr/ark 05/03	nie	
14	jesion wyniosły	62	pow. 50	5	stan zdrowotny dobry, korona lekko asymetryczna	do zachowania	dz. 134, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
15	jesion wyniosły	88	pow. 50	6	stan zdrowotny dobry, niewielki ubytek kory u nasady pnia	do zachowania	dz. 134, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
16	bez czarny, klon jesionolistny, robinia biała			8 m2	grupy krzewów i samosiewów drzew	do usunięcia, kolizja z proj. chodnikiem	dz. 134, obr/ark 05/03	nie	
17	wierzba krucha	109+95+72	pow. 80	6	korona po cięciach sanitarnych, ubytki w pniu w miejscach po usuniętych konarach	do zachowania	dz. 134, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
18	ligustr pospolity, lipa drobnolistna, irga wielokwiatowa			8 m2	grupy krzewów i samosiewów drzew	do usunięcia, kolizja z proj. chodnikiem	dz. 134, obr/ark 05/03	nie	
19	jesion wyniosły	73+71	pow. 50	6	stan zdrowotny dobry, korona wyniesiona	do zachowania	dz. 134, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
20	jesion wyniosły	78	pow. 50	5	stan zdrowotny dobry, korona wyniesiona	do zachowania	dz. 134, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
21	jesion wyniosły	70	pow. 50	5	stan zdrowotny dobry, korona wyniesiona	do zachowania	dz. 134, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
22	jesion wyniosły	118	pow. 50	6	stan zdrowotny dobry, korona wyniesiona	do zachowania	dz. 134, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
23	forsycja pośrednia, bez lilak			48 m2	grupa krzewów, stan zdrowotny dobry	do zachowania	dz. 134, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
24	lipa drobnolistna	25	43	2,5	młody samosiew, zdrowe	do usunięcia, kolizja z proj. chodnikiem	dz. 134, obr/ark 05/03	nie	
25	irga wielokwiatowa, berberys Thunberga			16 m2	żywopłót forma naturalna wys. 1,5-2,5 m	do usunięcia, kolizja z proj. chodnikiem	dz. 134, obr/ark 05/03	nie	
26	klon jesionolistny	29	45	2	młody samosiew, korona asymetryczna	do usunięcia, kolizja z proj. chodnikiem	dz. 134, obr/ark 05/03	nie	
27	klon jesionolistny	32	48	3	młody samosiew, korona asymetryczna	do usunięcia, kolizja z proj. chodnikiem	dz. 134, obr/ark 05/03	nie	
28	lipa drobnolistna	77	pow. 50	5	stan zdrowotny dobry, korona lekko asymetryczna	do zachowania	dz. 134, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
29	lipa drobnolistna	78	pow. 50	6	stan zdrowotny dobry, korona lekko asymetryczna	do zachowania	dz. 134, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
30	lipa drobnolistna	92	pow. 50	7	stan zdrowotny dobry, korona lekko asymetryczna	do zachowania	dz. 134, obr/ark 05/03	tak	Marszałek

31	lipa drobnolistna	82	pow. 50	7	stan zdrowotny dobry, korona lekko asymetryczna	do zachowania	dz. 134, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
32	śliwa alycza mirabelka	62+58	pow. 50	6	stan zdrowotny dobry, korona rozłożysta	do zachowania	dz. 134, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
32a	berberys Thunberga, różowiec biały			4 m2	żywoplot forma naturalna wys. 1,2-1,4 m	do usunięcia, kolizja z proj. chodnikiem	dz. 134, obr/ark 05/03	nie	
33	irga wielokwiatowa			12 m2	żywoplot wys. 1,3-1,5 m	do usunięcia, kolizja z proj. chodnikiem	dz. 134, obr/ark 05/03	nie	
34	klon pospolity	68	pow. 50	2,5	stan zdrowotny dobry	do zachowania	dz. 134, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
35	wierzba płacząca	195	pow. 80	8	korona po cięciach sanitarnych, porażone jemiółą, ubytek kory na pniu szer. 15-20 cm od nasady do wys. 2 m	do zachowania	dz. 134, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
36	lipa drobnolistna	106	pow. 50	7	stan zdrowotny dobry, lekkie porażenie jemiółą	do zachowania	dz. 134, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
37	lipa drobnolistna	85	pow. 50	6	stan zdrowotny dobry, lekkie porażenie jemiółą	do zachowania	dz. 134, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
38	lipa drobnolistna	21+15	pon. 50	2	młody samosiew, zdrowe	do usunięcia, kolizja z proj. chodnikiem	dz. 134, obr/ark 05/03	nie	
39	śliwa alycza mirabelka	45+40+31	pow. 50	3	stan zdrowotny dobry, korona asymetryczna, odchylona w stronę proj. chodnika	do usunięcia, kolizja z proj. chodnikiem	dz. 134, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
40	irga wielokwiatowa			8 m2	żywoplot, forma nieregularna wys. 1-1,2 m	do usunięcia, kolizja z proj. chodnikiem	dz. 134, obr/ark 05/03	nie	
41	lipa drobnolistna	95	pow. 50	5	stan zdrowotny dobry, lekkie porażenie jemiółą, wskazane usunięcie jemióły	do zachowania	dz. 134, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
42	lipa drobnolistna	132	pow. 50	6	osłabiona kondycja, porażenie jemiółą, wskazane usunięcie jemióły	do zachowania	dz. 134, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
43	irga wielokwiatowa			8 m2	żywoplot nieregularny wys. 1-1,2 m	do usunięcia, kolizja z proj. chodnikiem	dz. 134, obr/ark 05/03	nie	
44	lipa drobnolistna	82	pow. 50	5	osłabiona kondycja, silne porażenie jemiółą, wskazane usunięcie jemióły	do zachowania	dz. 134, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
45	lipa drobnolistna	128	pow. 50	6	stan zdrowotny dobry	do zachowania	dz. 134, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
46	lipa drobnolistna	81	pow. 50	5	stan zdrowotny dobry, lekkie porażenie jemiółą	do zachowania	dz. 134, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
47	lipa drobnolistna	54	pow. 50	4	stan zdrowotny dobry, korona lekko asymetryczna	do zachowania	dz. 134, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
48	lipa drobnolistna	72	pow. 50	5	stan zdrowotny dobry, korona lekko asymetryczna, lekkie porażenie jemiółą	do zachowania	dz. 134, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
49	lipa drobnolistna	34+28+21	pow. 50	4	pnie zróżnięte u nasady, stan zdrowotny dobry, korona przewisa w stronę proj. chodnika	do usunięcia, kolizja z proj. chodnikiem	dz. 134, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
50	lipa drobnolistna	112	pow. 50	6	osłabiona kondycja, silne porażenie jemiółą, wskazane usunięcie jemióły	do zachowania	dz. 135/1 obr/ark 05/03	tak	Marszałek
51	irga wielokwiatowa			12 m2	żywoplot nieregularny wys. 1,1-1,3 m	do usunięcia, kolizja z proj. chodnikiem	dz. 135/1 obr/ark 05/03	nie	
52	lipa drobnolistna	87	pow. 50	5	osłabiona kondycja, porażenie jemiółą, wskazane usunięcie jemióły	do zachowania	dz. 135/1 obr/ark 05/03	tak	Marszałek
53	lipa drobnolistna	88	pow. 50	6	osłabiona kondycja, silne porażenie jemiółą, wskazane usunięcie jemióły	do zachowania	dz. 135/1 obr/ark 05/03	tak	Marszałek
54	lipa drobnolistna	101	pow. 50	6	osłabiona kondycja, silne porażenie jemiółą, wskazane usunięcie jemióły	do zachowania	dz. 135/1 obr/ark 05/03	tak	Marszałek
55	lipa drobnolistna	78	pow. 50	5	stan zdrowotny dobry	do zachowania	dz. 135/1 obr/ark 05/03	tak	Marszałek
56	jesion wyniosły	83	pow. 50	6	stan zdrowotny dobry	do zachowania	dz. 135/2 obr/ark 05/03	tak	Marszałek
57	jesion wyniosły	133	pow. 50	7	stan zdrowotny dobry	do zachowania	dz. 135/2 obr/ark 05/03	tak	Marszałek
58	świerk kłujący	46	pow. 50	3	stan zdrowotny dobry, drobny posusz w dolnej części korony	do zachowania	dz. 135/2 obr/ark 05/03	tak	Marszałek
59	bez lilak	17+16+16+15	pow. 50	3	grupa krzewów, stan zdrowotny dobry	do zachowania	dz. 135/2 obr/ark 05/03	tak	Marszałek
60	bez lilak			6 m2	grupa krzewów, stan zdrowotny dobry	do zachowania	dz. 135/2 obr/ark 05/03	nie	
61	jesion wyniosły	121	pow. 50	7	stan zdrowotny dobry, korona wyniesiona	do zachowania	dz. 135/2 obr/ark 05/03	tak	Marszałek
62	lipa drobnolistna	99	pow. 50	4,5	korona po cięciach sanitarnych, liczne odtosty z pnia do usunięcia	do zachowania	dz. 133/4, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
63	lipa drobnolistna	33	53	2,5	młode nasadzenie, stan zdrowotny dobry	do zachowania	dz. 133/4, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
64	lipa drobnolistna	110	pow. 50	5	korona po cięciach sanitarnych, stan zdrowoty dobry	do zachowania	dz. 133/4, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
65	lipa drobnolistna	91	pow. 50	5	korona asymetryczna, stan zdrowotny dobry	do zachowania	dz. 133/5, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
66	lipa drobnolistna	31	41	2,5	młode nasadzenie, stan zdrowotny dobry	do zachowania	dz. 133/5, obr/ark 05/03	nie	
67	lipa drobnolistna	29	38	2	młode nasadzenie, stan zdrowotny dobry	do zachowania	dz. 133/5, obr/ark 05/03	nie	

68	lipa drobnolistna	100	pow. 50	4,5	korona po cięciach sanitarnych, lekkie porażenie jemioloą, ubytki w pniu w miejscach po usuniętych konarach, nasada pnia wrasta w krawężnik	do usunięcia, kolizja z proj. chodnikiem	dz. 133/5, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
69	lipa drobnolistna	33	48	2,5	młode nasadzenie, korona asymetryczna, stan zdrowotny dobry	do zachowania	dz. 133/5, obr/ark 05/03	nie	
70	lipa drobnolistna	40	50	3	młode nasadzenie, stan zdrowotny dobry	do zachowania	dz. 133/5, obr/ark 05/03	tak	Marszałek
71	lipa drobnolistna	52	pow. 50	3	młode nasadzenie, stan zdrowotny dobry	do zachowania	dz. 133/5, obr/ark 05/03	tak	Marszałek

	drzewa, krzewy do usunięcia bez decyzji
	drzewa, krzewy do usunięcia wymagające uzyskania decyzji
	drzewa, krzewy do zachowania