


Det.5

Dolna krawędź docieplenia przekrój pionowy



* Nad cokółem zaleca się użycie dwóch warstw siatki z włókien szklanych, gdyż jest to fragment ścian parteru w większym stopniu narażony na uszkodzenia mechaniczne.



Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie
GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejów ul. Góra Strzelecka 18

Faza:	ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH		
Nazwa inwestycji:	Modernizacja budynku w miejscowości Różniatowice.		
Nazwa obiektu:	Budynek siedziby OSP Różniatowice		
Adres obiektu:	Działka nr 138, obr. Różniatowice, gm. Drużbice		
Inwestor:	Gmina Drużbice, Drużbice 77a, Drużbice 97-403		
Nazwa rysunku:	Detal dolnej krawędzi ocieplenia		
Opracował:	mgr inż. Grzegorz Rudzki NB.IV.7342/22/98		
Skala:	Data:	Nr rys.:	Nr strony.:
	MAJ 2022	P-14	35