



WYKONAWCA:

ZESPÓŁ GEODETÓW
"DE KA ER"

Mapa z pomiaru
wskazanych

OBIĘKT: DPS "Przy"

sekcja: 6.134.28.22.4.1.

Praca została wykonana przez geodetów

wejścia do budynku z podjazdami dla osób niepełnosprawnych

opaska z płytek 50x50

podejścia do budynku z płytek 50x50

chodnik – kostka behaton

	PROJ. DROGA
	kostka betonowa, szara
	PROJ. CIAGI PIESZE
	kostka betonowa
	KRAWIEŻNIKI WYSOKIE
	(+12cm)
	KRAWIEŻNIKI NAJAZDOWE
	(+2cm)
	KRAWIEŻNIKI NAJAZDOWE
	(±0cm)
	OBRZEŻE BETONOWE
	PROJ. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE
	PROJ. SPADKI
	ISTN. SPADKI
	PROJ. WPUSTY
	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

skala 1:250

Włoska