

Nazwa obiektu budowlanego:	BUDOWA OŚRODKA REHABILITACJI I PTAKÓW SZPONIASTYCH W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGÓZINIE		K/06
Adres obiektu budowlanego:	ROGOZINIEC, gm. ZBĄSZYNÓW, DZ.NR 100/17		
Tytuł rysunku:	SCHEMAT MONTAŻOWY		1:100
Konstruktor projektant:	mgr inż. BOGDAN RADNY, UPR. 59/04/2G		14.12.2023r.
PRACOWNIA PROJEKTOWA - USŁUGOWA			
66-110 Babimost, ul. Piłsudskiego 83; tel./068/ 351 28 71; bogdan.radny@op.pl			
			

UWAGI :

UWAGI

Stosować drewno sosnowe.
Impregnowane ciśnieniowo.
Wilgotność drewna 18%
Klasa drewna C30.

Do łączenia stosować złącza i wrebry ciesielskie

Nazwa obiektu budowlanego	BUDOWA OŚRODKA REHABILITACJI PTAKÓW SZPONIASTYCH W ZESPOLE SZKOŁ ŁEŃNYCH W ROGÓZINCU.		K/05
Adres obiektu budowlanego	ROGOZINIEC, gm. ZĄBĄŻYŃSKO, DZ.NR 100/17		
Tytuł projektu	KONSTRUKCJA DACHU		1:100
Konstruktor i projektant	mgr inż. BOGDAN RADNY, UP. 59/04/ZG		14.12.2023r.
PRACOWNIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA 66-110 Babimost, ul.Piłsudskiego 83, tel./068/ 351 28 71, bogdan.radny@op.pl			