



WYKAZ POMIESZCZEN

NR	POMIESZCZENIE	RODZAJ POSADZKI	POWIERZCHNIA M2
0/1	Korytarz	plytki	15,90
0/2	Piwnica	plytki	37,50
0/3	Kotłownia	plytki	24,90
0/4	Wymiennikownia	plytki	25,50
0/5	Piwnica	pos.cem.	7,90
0/6	Łazienka	plytki	7,80
0/7	Korytarz	plytki	5,60
0/8	Piwnica	pos.cem.	7,90
0/9	Piwnica	pos.cem.	4,00
0/10	Piwnica	pos.cem.	5,90
0/11	Magazyn oleju opałowego	pos.cem.	47,60
R A Z E M			190,50

Przed wykonaniem zabezpieczenia budynku przed wilgocią od strony gruntu należy zweryfikować stan zachowania ścian fundamentowych i fundamentów. Odkrytki wykazały, że ściany fundamentowe wykonane są z cegły oraz kamienia. Nie wykonywano odkrywek do głębokości posadowienia piwnic ze względu na nieznany termin ewentualnego przystąpienia do faktycznych prac. Odkrytki wykazały, że ściany i fundamenty wymagają naprawy, uzupełnienia spoin i wzmocnienia. Prace zabezpieczające należy prowadzić odcinkami o długości 1,0m –1,5m z przerwami o długości ok. 2m. Przy każdorazowym odkryciu ścian fundamentowych należy ocenić sytuację i wzocnić ściany i funamenty poprzez uzupełnienie spoin a także przez ułożenie ław żelbetowych wzmacniających – rozwiązanie konstrukcyjne wzmocnień na etapie wykonawstwa wg odrębnej dokumentacji

Od strony elewacji frontowej znajdują się istniejące kanały wentylacyjne, do przebudowy – projekt wentylacji nie jest przedmiotem niniejszego opracowania, zaleca się wykonanie kompleksowej dokumentacji wentylacji w powiązaniu z wentylacją pomieszczeń piwnicy

RZUT PIWNIC

Objekt:	RENOWACJA BUDYNKU ZABYTKOWEGO PAŁAC		
Lokalizacja:	Jarogniewice, ul. Poznańska 25, działka nr 698/4		
Inwestor:	Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25		
Branch:	ARCHITEKTURA		
Projektant	mgr inż. arch. Izabela Wrześniewska Nr upr 585/84/Lo	Podpis	
Projektant sprawdzający	mgr inż. arch. Tomasz Krajewski uprawnienia nr 1729/94/Lo	Podpis	
Asystent projektanta	mgr inż. arch. Marta Jażdżewska	Podpis	
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY	Skala 1:100	Nr rys. 1/1
		Data MAJ 2024	