




# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Z OGŁĘDZIN BUDYNKU









parter słupek



poddasze skrzydło uchylne

parter skrzydło otwieralne







poddasze skrzydło otwieralne





HISTORYCZNY KOLOR RAL 8004






DRZWI NUMER 1 POZIOM RAMPY







skrzydło lewe

ościeżnica




HISTORYCZNY KOLOR RAL 8004









STAN TECHNICZNY: NADPROŻE, OKAPNIK, PRÓG OŚCIEŻNICY, SKRZYDŁO I POZIOMA SZCZEBLINA