









|  |                                |              |   |  |         |   |                          |  |                |                            |                  |    |
|--|--------------------------------|--------------|---|--|---------|---|--------------------------|--|----------------|----------------------------|------------------|----|
| EKODROM<br>ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów   |                                |              | KARTA OTWORU<br>GEOTECHNICZNEGO<br>Profil numer 2   |  |         |   |                          | Zał.Nr: 2.2                              |                |                            |                  |    |
| Miejscowo : Choroszcz<br>Gmina: Choroszcz<br>Powiat: białostocki<br>Województwo: podlaskie |                                |              | Zleceńodawca: SBKiM Wojciech Grzybowski<br>Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.<br>Dozór geol.: Bartosz Jacewicz |  |         |   |                          | System wiercenia: mechaniczno-obrotowy   |                |                            |                  |    |
|  |                                |              |   |  |         |   |                          | Rz dna: 125.30 m n.p.m. Gł boko : 4.00 m |                |                            |                  |    |
|  |                                |              |   |  |         |   |                          | Skala 1 : 60                             |                | Data wiercenia: 30-08-2021 |                  |    |
| Wiercenie  | Gł boko<br>zwierciadła<br>wody | Stratygrafia | Profil<br>litologiczny  |  | Przelot | Opis litologiczny   | Warstwa<br>geotechniczna | Wilgotno                                 | Stan<br>gruntu | IL                         | Symbol<br>gruntu | ID |
| [m.p.p.t]  | [m]                            | [m]          | [m]   |  |         |   |                          |  |                |                            |                  |    |
| 1  | 2                              | 3            | 4   | 5  | 6       | 7   | 8                        | 9  | 10             | 11                         | 12               | 13 |
|  |                                |              |   |  | 0.50    | humus (gleba próchniczna)                                       | I                        |  |                |                            | H(GH)            |    |
|  |                                |              |   |  | 4.00    | głina zwi zła, br zowa na pograniczu gliny<br>pyłastej zwi zlej | IIIa                     |  | tpl            | 0.15                       | Gz/Gπz           |    |


|  |                                |              |  |   |         |   |                          |                            |                |      |                  |    |
|--|--------------------------------|--------------|--|---|---------|---|--------------------------|----------------------------|----------------|------|------------------|----|
| EKODROM<br>ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów   |                                |              | KARTA OTWORU<br>GEOTECHNICZNEGO<br>Profil numer 3  |   |         |   |                          | Zał.Nr: 2.3                |                |      |                  |    |
| Miejscowo : Choroszcz<br>Gmina: Choroszcz<br>Powiat: białostocki<br>Województwo: podlaskie |                                |              | Zleceniodawca: SBKiM Wojciech Grzybowski<br>Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.<br>Dozór geol.: Bartosz Jacewicz |   |         | System wiercenia: mechaniczno-obrotowy                            |                          |                            |                |      |                  |    |
|  |                                |              |  |   |         | Rz dna: 123.56 m n.p.m. Gł boko : 3.00 m                          |                          |                            |                |      |                  |    |
|  |                                |              |  |   |         | Skala 1 : 60  |                          | Data wiercenia: 30-08-2021 |                |      |                  |    |
| Wiercenie  | Gł boko<br>zwierciadła<br>wody | Stratygrafia | Profil<br>litologiczny   |   | Przelot | Opis litologiczny   | Warstwa<br>geotechniczna | Wilgotno                   | Stan<br>gruntu | IL   | Symbol<br>gruntu | ID |
| [m.p.p.t]  | [m]                            | [m]          |  |   |         |   |                          |                            |                |      |                  |    |
| 1  | 2                              | 3            | 4  | 5 | 6       | 7   | 8                        | 9                          | 10             | 11   | 12               | 13 |
|  |                                |              |  |   | 0.15    | Płyta betonowa<br>głina, br zowa na pograniczu gliny piaszczystej |                          |                            |                |      | -                |    |
|  |                                |              | 1.0  |   |         |   | IIIb/1                   |                            | tpl            | 0.15 | G/Gp             |    |
|  |                                |              | 2.0  |   | 1.50    | głina, br zowa  | IIIb/2                   | w                          | pl             | 0.28 | G                |    |
|  |                                |              | 3.0  |   | 2.30    | głina zwi zła, br zowa  | IIIa                     | mw                         | tpl            | 0.18 | Gz               |    |
|  |                                |              |  |   | 3.00    |   |                          |                            |                |      |                  |    |

|  |                                |              |                        |  |                      |  |                          |          |  |      |                            |                  |  |
|--|--------------------------------|--------------|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|----------|--|------|----------------------------|------------------|--|
| EKODROM<br>ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów   |                                |              |                        | KARTA OTWORU<br>GEOTECHNICZNEGO<br>Profil numer 4  |                      |  |                          |          | Zał.Nr: 2.4                            |      |                            |                  |  |
|  |                                |              |                        |  |                      |  |                          |          | Wiertnica:                             |      |                            |                  |  |
| Miejscowo : Choroszcz<br>Gmina: Choroszcz<br>Powiat: białostocki<br>Województwo: podlaskie |                                |              |                        | Zleceniodawca: SBKiM Wojciech Grzybowski<br>Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.<br>Dozór geol.: Bartosz Jacewicz |                      |  |                          |          | System wiercenia: mechaniczno-obrotowy |      |                            |                  |  |
|  |                                |              |                        |  |                      |  |                          |          | Rz dna: 128.76 m n.p.m.                |      |                            | Gł boko : 3.00 m |  |
|  |                                |              |                        |  |                      |  |                          |          | Skala 1 : 60                           |      | Data wiercenia: 30-08-2021 |                  |  |
| Wiercenie  | Gł boko<br>zwierciadła<br>wody | Stratygrafia | Profil<br>litologiczny |  | Przelot              | Opis litologiczny  | Warstwa<br>geotechniczna | Wilgotno | Stan<br>gruntu                         | IL   | Symbol<br>gruntu           | ID               |  |
| [m.p.p.t]  | [m]                            |              | [m]                    |  |                      |  |                          |          |  |      |                            |                  |  |
| 1  | 2                              | 3            | 4                      | 5  | 6                    | 7  | 8                        | 9        | 10                                     | 11   | 12                         | 13               |  |
|  |                                |              |                        |                           | 0.06<br>0.20<br>0.30 | Nawierzchnia bitumiczna<br>Stabilizacja bitumiczna<br>Piasek redni + wir<br>glina zwi zła, br zowa | II                       |          | szg                                    |      | -<br>Ps+                   | 0.60             |  |
|  |                                |              |                        |  | 1.50                 | glina piaszczysta, br zowa przewarstwiona piaskiem<br>gliniastym                                   | IIIc/2                   |          | tpl                                    | 0.15 | Gz                         |                  |  |
|  |                                |              |                        |  | 2.20                 | glina zwi zła, br zowa   | IIIa                     |          | pl                                     | 0.25 | Gp//Pg                     |                  |  |
|  |                                |              |                        |  | 3.00                 |  |                          |          | tpl                                    | 0.20 | Gz                         |                  |  |

|  |                                |              |                        |  |  |   |                                      |  |             |                            |                                      |    |
|--|--------------------------------|--------------|------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|-------------|----------------------------|--------------------------------------|----|
| EKODROM  |                                |              |                        | KARTA OTWORU<br>GEOTECHNICZNEGO  |  |   |                                      | Zał.Nr: 2.5                            |             |                            |                                      |    |
| ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów  |                                |              |                        |  |  |   |                                      | Wiertnica:                             |             |                            |                                      |    |
| Miejscowo : Choroszcz<br>Gmina: Choroszcz<br>Powiat: białostocki<br>Województwo: podlaskie |                                |              |                        | Zleceniodawca: SBKiM Wojciech Grzybowski<br>Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.<br>Dozór geol.: Bartosz Jacewicz |  |   |                                      | System wiercenia: mechaniczno-obrotowy |             |                            |                                      |    |
|  |                                |              |                        |  |  |   |                                      | Rz dna: 129.90 m n.p.m.                |             |                            | Gł boko : 3.00 m                     |    |
|  |                                |              |                        |  |  |   |                                      | Skala 1 : 60                           |             | Data wiercenia: 30-08-2021 |                                      |    |
| Wiercenie  | Gł boko<br>zwierciadła<br>wody | Stratygrafia | Profil<br>litologiczny |  | Przelot                                      | Opis litologiczny   | Warstwa<br>geotechniczna             | Wilgotno                               | Stan gruntu | IL                         | Symbol gruntu                        | ID |
|  | [m.p.p.t]                      |              | [m]                    |  | [m]  |   |                                      |  |             |                            |                                      |    |
| 1  | 2                              | 3            | 4                      | 5  | 6  | 7   | 8                                    | 9                                      | 10          | 11                         | 12                                   | 13 |
|  |                                |              |                        |                           | 0.06<br>0.20<br>0.50<br>1.40<br>2.00<br>3.00 | Nawierzchnia bitumiczna<br>Stabilizacja bitumiczna<br>nasyp budowlany (piasek redni zagliniony)<br>głina piaszczysta, br zowa przewarstwiona piaskiem gliniastym<br>piasek gliniasty, be owy<br>głina piaszczysta | I<br><br>IIIc/1<br>IIIId/1<br>IIIc/1 |  |             |                            | -<br>nB(Pszgl)<br>Gp//Pg<br>Pg<br>Gp |    |

|  |   |              |  |  |         |  |                          |          |  |    |                            |                  |      |
|--|---|--------------|--|--|---------|--|--------------------------|----------|--|----|----------------------------|------------------|------|
| EKODROM  |   |              |  | KARTA OTWORU<br>GEOTECHNICZNEGO  |         |  |                          |          | Zał.Nr: 2.6                            |    |                            |                  |      |
| ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów  |   |              |  | Profil numer 6   |         |  |                          |          | Wiertnica:                             |    |                            |                  |      |
| Miejscowo : Choroszcz<br>Gmina: Choroszcz<br>Powiat: białostocki<br>Województwo: podlaskie |   |              |  | Zleceniodawca: SBKiM Wojciech Grzybowski<br>Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.<br>Dozór geol.: Bartosz Jacewicz |         |  |                          |          | System wiercenia: mechaniczno-obrotowy |    |                            |                  |      |
|  |   |              |  |  |         |  |                          |          | Rz dna: 128.50 m n.p.m.                |    |                            | Gł boko : 4.00 m |      |
|  |   |              |  |  |         |  |                          |          | Skala 1 : 60                           |    | Data wiercenia: 30-08-2021 |                  |      |
| Wiercenie  | Gł boko<br>zwierciadła<br>wody                        | Stratygrafia | Profil<br>litologiczny   |  | Przelot | Opis litologiczny  | Warstwa<br>geotechniczna | Wilgotno | Stan gruntu                            | IL | Symbol gruntu              | ID               |      |
| [m.p.p.t]  |   |              | [m]  |  | [m]     |  |                          |          |  |    |                            |                  |      |
| 1  | 2   | 3            | 4  | 5  | 6       | 7  | 8                        | 9        | 10                                     | 11 | 12                         | 13               |      |
| <br>2.60  |   |              |  |  | 0.05    | Nawierzchnia bitumiczna                                  | I                        |          |  |    | -                          |                  |      |
|  |   |              |  |  | 0.20    | Stabilizacja betonowa                                    |                          |          |  |    | nB(kr.nat.+Ham)            |                  |      |
|  |   |              |  |  | 0.40    | nasyp budowlany (kruszywo naturalne z domieszk łamanego) |                          |          |  |    | nB(G+H)                    |                  |      |
|  |   |              |  |  | 1.20    | nasyp budowlany (głina z domieszk humusu)                |                          |          |  |    |                            |                  |      |
|  |   |              |  |  | 1.20    | głina zwi zła, br zowa                                   | IIIa                     |          |  |    | tpl                        |                  | 0.15 |
| 2.60   | piasek gliniasty, ółto-br zowy                        | IIIId/2      | pl   | 0.25   | Pg      |  |                          |          |  |    |                            |                  |      |
| 2.80   | głina zwi zła, br zowa przewarstwiona glin piaszczyst | IIIa         | tpl  | 0.20   | Gz//Gp  |  |                          |          |  |    |                            |                  |      |
| 4.00   |   |              |  |  |         |  |                          |          |  |    |                            |                  |      |

|  |                                |              |  |   |                      |  |                          |                            |                |      |                  |    |
|--|--------------------------------|--------------|--|---|----------------------|--|--------------------------|----------------------------|----------------|------|------------------|----|
| EKODROM<br>ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów   |                                |              | KARTA OTWORU<br>GEOTECHNICZNEGO<br>Profil numer 7  |   |                      |  |                          | Zał.Nr: 2.7                |                |      |                  |    |
| Miejscowo : Choroszcz<br>Gmina: Choroszcz<br>Powiat: białostocki<br>Województwo: podlaskie |                                |              | Zleceniodawca: SBKiM Wojciech Grzybowski<br>Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.<br>Dozór geol.: Bartosz Jacewicz |   |                      | System wiercenia: mechaniczno-obrotowy                                     |                          |                            |                |      |                  |    |
|  |                                |              |  |   |                      | Rz dna: 120.20 m n.p.m. Gł boko : 3.00 m                                   |                          |                            |                |      |                  |    |
|  |                                |              |  |   |                      | Skala 1 : 60   |                          | Data wiercenia: 30-08-2021 |                |      |                  |    |
| Wiercenie  | Gł boko<br>zwierciadła<br>wody | Stratygrafia | Profil<br>litologiczny   |   | Przelot              | Opis litologiczny  | Warstwa<br>geotechniczna | Wilgotno                   | Stan<br>gruntu | IL   | Symbol<br>gruntu | ID |
| [m.p.p.t]  | [m]                            | [m]          | [m]  |   |                      |  |                          |                            |                |      |                  |    |
| 1  | 2                              | 3            | 4  | 5   | 6                    | 7  | 8                        | 9                          | 10             | 11   | 12               | 13 |
|  |                                |              |  |  | 0.05<br>0.20<br>3.00 | Nawierzchnia bitumiczna<br>Stabilizacja betonowa<br>glina zwi zła, br zowa | IIIa                     |                            | tpl/pzw        | 0.10 | Gz               |    |
|  |                                |              |  |   |                      |  |                          |                            |                |      |                  |    |

|  |                                |              |  |   |                      |  |                          |  |                |                            |                  |    |
|--|--------------------------------|--------------|--|---|----------------------|--|--------------------------|--|----------------|----------------------------|------------------|----|
| EKODROM<br>ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów   |                                |              | KARTA OTWORU<br>GEOTECHNICZNEGO<br>Profil numer 8  |   |                      |  |                          | Zał.Nr: 2.8                              |                |                            |                  |    |
| Miejscowo : Choroszcz<br>Gmina: Choroszcz<br>Powiat: białostocki<br>Województwo: podlaskie |                                |              | Zleceniodawca: SBKiM Wojciech Grzybowski<br>Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.<br>Dozór geol.: Bartosz Jacewicz |   |                      |  |                          | System wiercenia: mechaniczno-obrotowy   |                |                            |                  |    |
|  |                                |              |  |   |                      |  |                          | Rz dna: 116.50 m n.p.m. Gł boko : 3.00 m |                |                            |                  |    |
|  |                                |              |  |   |                      |  |                          | Skala 1 : 60                             |                | Data wiercenia: 30-08-2021 |                  |    |
| Wiercenie  | Gł boko<br>zwierciadła<br>wody | Stratygrafia | Profil<br>litologiczny   |   | Przelot              | Opis litologiczny  | Warstwa<br>geotechniczna | Wilgotno                                 | Stan<br>gruntu | IL                         | Symbol<br>gruntu | ID |
| [m.p.p.t]  | [m]                            | [m]          | [m]  |   |                      |  |                          |  |                |                            |                  |    |
| 1  | 2                              | 3            | 4  | 5   | 6                    | 7  | 8                        | 9  | 10             | 11                         | 12               | 13 |
|  |                                |              |  |  | 0.04<br>0.20<br>0.30 | Nawierzchnia bitumiczna<br>Stabilizacja betonowa<br>nasyp budowlany (pospółki)<br>glina zwi zła, br zowa |                          |  |                |                            | nB(Po)           |    |
|  |                                |              | 1.0  |   |                      |  |                          |  |                |                            |                  |    |
|  |                                |              | 2.0  |   |                      |  | IIIa                     |  | tpl/pzw        | 0.10                       | Gz               |    |
|  |                                |              | 3.0  |   | 3.00                 |  |                          |  |                |                            |                  |    |