





Legenda

-  - lokalizacja osunięcia poniżej muru oporowego ciągnącego się wzdłuż północno-zachodniej krawędzi drogi
-  - lokalizacja przepustu dla wód z drenażu pod nawierzchnią drogi
-  - parametry zalegania warstw skalnych w odstąpieniu poniżej przebiegu drogi lokalnej (kierunek upadu / kąt upadu - podane w stopniach)

| | | | |
|--------------------------------|---|------------------|--------|
| Zał. nr 2 |  GEOSOND-SORDYL ul. T. Kościuszki 73B, 32-650 Kęty | | |
| Nazwa tematu: | Istebna, Bryje - mur oporowy w ciągu drogi lokalnej | | |
| Rodzaj opracowania | Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego | | |
| Zleciodawca: | MK MOST KOMPLEKS Rafał Pik ul Towarowa 31,43-460 Wisła | | |
| Opracował mgr inż. P.Sordyl | Data 08.2024 r. | Skala 1 : 500 | Podpis |