


## UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać razem z opisem technicznym.


BIURO BEZPIECZEŃSTWA KONSTRUKCYJNEGO
PIOTR SZCZEPAŃSKI
*00–453 Warszawa, ul. Czerniakowska 155/50*
*Pracownia: 00–467 Warszawa, ul. Dragonów 8 lok. 39*
*tel. 22 3011066, kom. 0 604 825937, e–mail: p.s@data.pl*

PRACOWNIA KONSTRUKCYJNO-PROJEKTOWA
*„016”*
Maciej Tereszkiewicz
05-084 Leszno, ul. Tuwima 20/86, kom. 501-563-269, e-mail: pracownia_fi16@wp.pl


BUDYNEK TEATRU MUZYCZNEGO
"ROMA"
ul. Nowogrodzka 49, Warszawa

RZUT PODDASZA

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO I NOŚNOŚCI STROPU I PLAFONU NAD WIDOWNIĄ

| | | | |
|---|---|---|---|
| mgr inż. Piotr Szczepański | NR. UPR.: upr.bud.: St-535/84 Rzecz. bud. nr rej.: GUNB 318/96 zaśw. konserw.: 96/94/PSOZ | PODPIS: | |
| inż. Maciej Tereszkiewicz | | | |
| SKALA: 1:100 | IL. RYS W OPRAC.: 6 | DATA: 01.2018 | NR. RYS.: KE-4 |