

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać razem z opisem technicznym.

BIURO BEZPIECZEŃSTWA KONSTRUKCYJNEGO
PIOTR SZCZEPAŃSKI
00–453 Warszawa, ul. Czerniakowska 155/50
Pracownia: 00–467 Warszawa, ul. Dragonów 8 lok. 39
tel. 22 3011066, kom. 0 604 825937, e–mail: p.s@data.pl

PRACOWNIA KONSTRUKCYJNO-PROJEKTOWA
„Ø16”
Maciej Tereszkiewicz
05-084 Leszno, ul. Tuwima 20/86, kom. 501-563-269, e-mail: pracownia_fi16@wp.pl

BUDYNEK TEATRU MUZYCZNEGO
"ROMA"
ul. Nowogrodzka 49, Warszawa

RZUT KONSTRUKCJI PLAFONU

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO I NOŚNOŚCI STROPU I PLAFONU NAD WIDOWNIĄ

	NR. UPR.: upr.bud.: St-535/84 Rzecz. bud. nr rej.: GUNB 318/96 zaśw. konserw.: 96/94/PSOZ	PODPIS:
mgr inż. Piotr Szczepański		
inż. Maciej Tereszkiewicz		

SKALA:	IL. RYS W OPRAC.:	DATA:	NR. RYS:
1:100	6	01.2018	KE-3