

1 numer otworu  
135,8 rzędna wlotu otworu [m n.p.m.]

RODZAJ GRUNTU:

NB	nasyp budowlany	Żg	żwir gliniasty
	nasyp niekontrolowany	Pog	pospółka gliniasta
Gb,H	gleba, próchnica	Pg	piasek gliniasty
D	drewno	IIp	pył piaszczysty
	torf	II	pył
Nm	namuł	Gp	glina piaszczysta
Nmi	namuł ilasty	G	glina
NmII	namuł pylasty	GII	glina pylasta
Nmp	namuł piaszczysty	Gpz	glina piaszczysta zwięzła
Kr	kreda	Gz	glina zwięzła
K	kamień	GIIz	glina pylasta zwięzła
Ż	żwir	Ip	ił piaszczysty
Po	pospółka	I	ił
Pr	piasek gruby	III	ił pylasty
Ps	piasek średni	(+)	domieszki
Pd	piasek drobny		przypuszczalna granica zalegania poszczególnych warstw
PII	piasek pylasty	II	przewarstwienia
PH	piasek próchniczny	/	grunty z pogranicza uziarnienia


STAN GRUNTU:

	luźny
	średniozagęszczony
	zagęszczony
	zwarty
	półzwarty
	twardoplastyczny
	plastyczny
	miękkoplastyczny

WILGOTNOŚĆ:

S	suchy
MW	mąo wilgotny
W	wilgotny
M	mokry
N	nawodniony

WARUNKI WODNE:



ZPH "GEOLOG" mgr B. Plichta 75-361 Koszalin, ul. Dmowskiego 27, tel./fax 345-20-02 e-mail: geolog@wp.pl			
OBJAŚNIENIA SYMBOLI UŻYTYCH W OPRACOWANIU			
Obiekt	Opracował	Data	Podpis
SZCZECINEK ul. Narutowicza/ 1-go Maja, dz. 277/2 rozbudowa Państwowej Straży Pożarnej	mgr Bolesław Plichta upr. CUG 070772	12.2021	