





Inspekcja sekcji - 13.11.2024 - KS 1,-KS 2,-

Data 13.11.2024	Kamera	Pogoda	Nazwa sekcji KS 1,-KS 2,-	Nr. 4
Nazwa projektu Więzienie 2024_11_12	Nośnik wideo	Pojazd	Operator	Numer zadania 01

Miasto/wieś Racibórz	Górny właz KS 1, Właz	Długość rury [m] 0
Ulica Einchendorffa 14	Dolny właz KS 2, Właz	Długość sekcji [m] 28,11
Rodzaj lokalizacji		Skontrolowana długość [m] 28,11
Numer mapy 1		Rok budowy
Profil 200mm	Cel inspekcji	
Rodzaj sekcji	Metoda inspekcji	
Wykorzystanie	Kierunek inspekcji 1	
	Wyczyszczone	
Materiał Kamionka	Uwagi	

1:207	m +	Kod	Obserwacja	VCR	Zdjęcie	Ocena
KS 1,						
	0.00	BCDA	Studzienka włazowa	00:00:00		
	1.67	BCAAA	Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte, 100mm wysoki przy 12 godz.	00:00:22		
	7.79	BDB	Uwaga ogólna / Kanał uszkodzony	00:01:02		
	8.46	BCAAA	Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte, 100mm wysoki przy 12 godz.	00:01:15		
	13.05	BABBC	Szczelina, pęknięcie złożone, 2mm szeroki od 12 godz. do 3 godz.	00:02:00		
	18.62	BDB	Uwaga ogólna / Kanał uszkodzony	00:02:44		
	19.90	BCAAA	Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte, 100mm wysoki przy 12 godz.	00:02:58		
	20.44	BDB	Uwaga ogólna / Kanał uszkodzony	00:03:18		
	28.11	BDB	Uwaga ogólna / Kanał zarwany	00:04:10		
	28.11	BDCA	Rezygnacja z inspekcji, przeszkoda	00:04:14		

Nazwa sekcji KS 1,-KS 2,-	Data 13.11.2024	Czas 09:52	Operator	Miasto/wieś Racibórz	Ulica Einchendorffa 14	Kierunek inspekcji 1	Skontrolowana długość 28,07 m
Kształt	Średnica 200 mm	Szerokość 200 mm	Górny wąż KS 1,	Dolny wąż KS 2,	Wysokość początku 0,000 m	Wysokość końca -0,089 m	Zmierzone spa. -0,316 %

