




BIO-GEO Wioleta Małecka ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 01				Zał.Nr: 2.1			
							Wiertnica: WG-1			
Rejon: dz. nr 3831/125 Miejscowość: Racibórz Powiat: raciborski Województwo: śląskie			Obiekt: remont posterunku uzbrojonego nr 2 Inwestor: Zakład Karny w Raciborzu Wiercenie: BIO-GEO Dozór geol.: mgr inż. M. Małecki			System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy				
						Rzędna: 188.50 m n.p.m.				
						Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2022-02		
	Głębokość z wierciadła wody [m.p.p.t.]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
1	2	3	4	5	6					
		INNE Nasyp		0.60	nasyp niekontrolowany (gruz, żużel) czarny	Mg [nN]	lc	w		szg
	1.00			nasyp niekontrolowany (gruz, żużel) czarny	zg					
	1.60			nasyp niekontrolowany (pył, grunty organiczne, gruz) brązowo-szary	ln					
	1.80			nasyp niekontrolowany (pył, grunty organiczne, gruz) brązowo-szary	szg					
	2.00			nasyp niekontrolowany (pył, grunty organiczne, gruz) brązowo-szary	ln					
		CZWARTORZĘD Holocen		2.00	pył [pył] brązowy	Si [π]	llc	mw	tpl	
	3.00			pył z iłem [glina pylasta] brązowy						
	3.60			pył z iłem [glina pylasta] brązowy	cISi [Gπ]	llf	w	pl		
	4.30			piasek drobny brązowy						
	4.70			piasek drobny brązowy	FSa [Pd]	llb	nw	szg		
	6.00									