

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji hali sportowej przy ZSEU w Rybniku



**Fot. 1** Sala sportowa – elewacja północno-wschodnia



**Fot. 2** Sala sportowa – elewacja północno-zachodnia



**Fot. 3** Zaplecze sali sportowej – elewacja południowa



**Fot. 4** Zaplecze sali sportowej – elewacja południowo-wschodnia





**Fot. 5** Zaplecze sali sportowej – elew. wschodnia



**Fot. 6** Zaplecze sali sportowej – elewacja południowa (segment B)



**Fot. 7** Zaplecze sali sportowej – elewacja południowa (segment B)



**Fot. 8** Zaplecze sali sportowej





**Fot. 9** Zaplecze sali sportowej – elewacja południowa (segment B)



**Fot. 10** Zaplecze sali sportowej – uszkodzenia w strefie cokołowej





**Fot. 11** Zaplecze sali sportowej – uszkodzony tynk w strefie cokołowej (segment B)



**Fot. 12** Zaplecze sali sportowej – segment B






**Fot. 13** Zaplecze sali sportowej – elewacja południowa (segment A)



**Fot. 14** Zaplecze sali sportowej – monitoring rys



**Fot. 15** Zaplecze sali sportowej – monitoring rys



**Fot. 16** Zaplecze sali sportowej – elewacja południowa (segment A)





**Fot. 17** Sanitariaty/szatnia – elewacja południowa (segment A)



**Fot. 18** Zaplecze sali sportowej



**Fot. 19** Pomieszczenie siłowni – elewacja południowa (segment A)



**Fot. 20** Pomieszczenie fitness





**Fot. 21** Pomieszczenie fitness



**Fot. 22** Sala sportowa



**Fot. 23** Sala sportowa



**Fot. 24** Sala sportowa





**Fot. 25** Sala sportowa



**Fot. 26** Pomieszczenie techniczne



**Fot. 27** Łącznik



**Fot. 28** Korytarz przy sali sportowej






**Fot. 29** Korytarz przy sali sportowej



**Fot. 30** Sala sportowa



**Fot. 31** Sala sportowa



**Fot. 32** Sala sportowa





**Fot. 33** Pomieszczenie fitness



**Fot. 34** Pomieszczenie siłowni



**Fot. 35** Sanitariaty



**Fot. 36** Pomieszczenie techniczne





**Fot. 37** Pomieszczenie techniczne