

SPIS TREŚCI :

I. Część opisowa

1. WSTĘP.....	3
2. ZAKRES WYKONANYCH BADAŃ.....	3
3. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU BADAŃ.....	4
4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GRUNTOWO - WODNYCH.....	4
4.1 BUDOWA GEOLOGICZNA.....	4
4.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.....	5
4.3 CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH.....	6
5. WNIOSKI I ZALECENIA.....	9

TABELA WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETRÓW
GEOTECHNICZNYCH (wg PN-81/B 03020)

Tabela 1

II. CZEŚĆ GRAFICZNA

1. Mapa zbiorcza	-	Zał. 1
2. Mapy dokumentacyjne w skali 1: 1000	-	Zał. 1.1-1.15
3. Przekroje geotechniczne w skali 1:1000 / 1:100	-	Zał. 2.1-2.37
4. Karty otworów geotechnicznych w skali 1:100	-	Zał. 3.1-3.62
5. Wyniki badań laboratoryjnych gruntów	-	Za. 4.1-4.3

Objaśnienia symboli używanych na przekrojach geotechnicznych i w profilach otworów

1. WSTĘP

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w sposób opisowy i graficzny warunków gruntowo-wodnych oraz parametrów geotechnicznych gruntów stanowiących podłoże kanalizacji sanitarnej projektowanej w miejscowościach Kamienna Wola, Stare Pole, Giełzów i Bębnów na terenie gminy Gowarczów w woj. świętokrzyskim.

Dokumentację opracowano na zlecenie Firmy P.P.W. „Bioprojekt” Grzegorz Jaśki, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 26 w Moszczenicy, która jest autorem projektu przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej.

Przy opracowaniu niniejszej opinii wykorzystano poniższe dane i materiały:

- wyniki prac i badań polowych,
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.
- Polskie normy:
 - PN-B-04452 *Geotechnika. Badania polowe.*
 - PN-88/B-04481 *Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.*
 - PN-86/B-02480 *Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.*
 - PN-B-02481 *Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.*
 - PN-B-02479 *Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.*
 - PN-81/B-03020 *Posadowienie bezpośrednie budowli.*
 - PN-EN 1997-2:2009 *Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.*
- literaturę geologiczną
- wytyczne Zleceniodawcy.

2. ZAKRES WYKONANYCH BADAŃ

Prace terenowe zrealizowane 17-21 lipca 2017 r. objęły wytyczenie i wykonanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 123 otworów sondażowych o głębokości od 2,0 do 6,0 m p.p.t.

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych do istniejących obiektów i urządzeń.

Lokalizację otworów wniesiono na dostarczone przez Zleceniodawcę mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500, która stanowi załączniki w skali 1:1000 do niniejszego opracowania (Zał. 1.1-1.15). Rzędne wysokościowe otworu obliczono drogą interpolacji między warstwicami na podstawie ww. mapy syt.-wys.

Wiercenia wykonane zostały przy użyciu wiertnicy mechanicznej WH020 OS, świdrami spiralnymi ϕ 80 mm.

W trakcie prac wiertniczych pobierane były próby gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU) i naturalnej wilgotności (NW) z każdej wyróżniającej się litologicznie warstwy, nie rzadziej jednak niż co 0,5 m. Pobrane próby poddane zostały badaniom makroskopowym, zgodnie z wytycznymi normy PN-88/B-04481.

Dla laboratoryjnego oznaczenia wilgotności naturalnej i granic konsystencji oraz obliczenia stopnia plastyczności (I_L) z otworu OW079 z głębokości 523 m p.p.t. i OW081 z 5,5 m p.p.t. pobrano próbki gruntów spoistych o naturalnej wilgotności (NW). Dla określenia współczynnika wodoprzepuszczalności k nawodnionych gruntów niespoistych z otworów: OW001 z głębokości 4,6 m p.p.t.; OW006 z 3,0 m p.p.t.; OW057 z 4,0 m p.p.t.; OW067 z 4,7 m p.p.t. oraz z OW078 z głębokości 4,5 m p.p.t. pobrano próbki o naturalnej wilgotności (NW). Wyniki badań laboratoryjnych stanowią załączniki nr 4.1-4.3.5 do niniejszej dokumentacji.

Po nawierceniu wody gruntowej przeprowadzono obserwację jej dopływu do otworów oraz pomiary zwierciadła po jego stabilizacji.

Otwory badawcze zlikwidowane zostały wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego.

Wyniki wierceń i badań terenowych dały podstawę do wykonania części opisowej i graficznej opracowania oraz pozwoliły określić parametry geotechniczne gruntów stanowiących podłoże projektowanej sieci kanalizacyjnej.

3. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU BADAŃ

Zgodnie z dziesiętnym podziałem regionalnym Polski wg *Kondrackiego* obszar badań znajduje się na terenie mezoregionu Wzgórza Opoczyńskie – część Wyżyny Przedborskiej stanowiąca północno-zachodnią otoczkę Gór Świętokrzyskich. Jest położona na wschód od łuku Pilicy, znajdującego się pod Tomaszowem Mazowieckim. Wzgórza zbudowane są ze skał jurajskich, które tworzą tu dwie antykliny. Rozdziela je kredowa synklina. Na formy te nałożone są wzniesienia ostańcowe zbudowane ze żwiru. Utwory te pochodzą ze zlodowacenia środkowopolskiego.

Rzędne terenu w rejonie wykonanych otworów osiągają wartości od 203,70 m n.p.m. w rejonie otworu OW049 do 281,90 m n.p.m. w rejonie OW122.

Pod względem administracyjnym teren badań położony jest na terenie gminy Gowarczów w województwie świętokrzyskim.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GRUNTOWO - WODNYCH

4.1 BUDOWA GEOLOGICZNA

Podłoże gruntowe projektowanej kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Gowarczów, zbudowane jest z utworów czwartorzędowych, głównie plejstocentrycznych (*Qp*) i lokalnie holocentrycznych (*Qh*).

W otworach: OW085, OW089, OW104, OW108, OW109, OW113-OW115, OW122 i OW123 pod osadami plejstocenu na głębokościach z przedziału 1,5-3,7 m p.p.t. nawiercono strop podłoża skalnego - jurajskich piaskowców szarogłazowych (**warstwa I**). Lokalnie w otworze OW123 na stropie skały macierzystej w strefie głębokości 3,5-3,7 m p.p.t. nawiercono warstwę rumoszu piaskowca (**warstwa II**).

Utwory plejstocentryczne wykształcone są w postaci:

- utworów **polodowcowych** (*glacjalnych* – *Qpg*), które reprezentowane są przez piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny (**seria III**). Utwory polodowcowe występują powszechnie w badanym podłożu tworząc ciągłe warstwy i warstewki. W większości wykonanych otworów do głębokości rozpoznanej wierceniami nie osiągnięto ich spągu;
- utworów **wodnolodowcowych** (*fluwioglacjalnych* – *Qpfg*) i **rzecznych** (*fluwialnych* - *Qhf*), reprezentowanych przez piaski pylaste, piaski drobne (**warstwa VIa**), piaski średnioziarniste i grube (**warstwa Ib**). Piaski te zawierają liczne domieszki i przewarstwienia innych osadów - głównie innych frakcji lokalnie gruntów spoistych lub substancji organicznych. Utwory o tej genezie występują powszechnie badanym podłożu tworząc warstwy i soczewki, w wielu miejscach do głębokości wykonanych wierceń nie osiągnięto ich spągu;
- utwory **lodowcowo-zastoiskowe** (*glacijlimniczne* – *Qpgl*) wykształcone w postaci pyłów (**seria V**), glin pylastych (**warstwa VIIb2**) oraz ilów (**warstwa VIIb**). Grunty serii V zawierają liczne przewarstwienia i domieszki innych osadów. Grunty te na terenie projektowanej kanalizacji sanitarnej występują w rejonie otworów OW043, OW083, OW090, OW104, OW106, OW107, OW110 i OW112 (północna część badanego obszaru). Gliny

pylaste nawiercono w rejonie OW093 (Gielzów) w strefie głębokości 2,0-2,4 m p.p.t. a iły w OW121 (Kamienna Wola) poniżej 2,7 m p.p.t.;

W otworach OW067 i OW111 w strefie głębokości odpowiednio 0,4-0,8 m p.p.t. i 0,1-0,6 m p.p.t. wystąpiły holocenijskie grunty **zastoiskowe** (*limniczne - Qhl*) reprezentowane przez namuły gliniaste.

Warstwę przypowierzchniową tworzy głównie warstwa antropogenicznych nasypów niekontrolowanych, które z względu na zróżnicowany skład zakwalifikowano do nasypów niebudowlanych (**warstwa XI**) oraz warstwa organicznego humusu (**warstwa X**). Ich miąższość zawiera się w przedziale od 0,1 do 0,9 m. W rejonie otworów OW002, OW029 i OW121 do głębokości 0,2-0,3 m p.p.t. nawiercono nasypy budowlane (**warstwa XII**).

4.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie prowadzonych badań, tj. w lipcu 2017 r., w strefie głębokości rozpoznanej wykonanymi wierceniami, tj. maks. 2,0-6,0 m p.p.t., wodę gruntową nawiercono w większości z wykonanych otworów. Rozpoznana warstwa wodonośna zalicza się do wód przypowierzchniowych wodonośnego poziomu czwartorzędu głównie o swobodnym zwierciadle, jedynie w rejonach, gdzie zwierciadło wody zostało nawiercone w piaskach występujących pod gruntami spoistymi znajdowało się ono pod ciśnieniem piezometrycznym.

Rozpoznane wody gruntowe zaliczają się do wód przypowierzchniowych i zasilane są przez infiltrację wód opadowych lub roztopowych. Z uwagi na wysokie sumy opadów w okresie 4 miesięcy poprzedzających wiercenia, zaobserwowany poziom wód gruntowych należy traktować jako wysoki. W okresach bezopadowych lub wczesną jesienią, należy spodziewać się na badanym terenie obniżenia poziomu zwierciadła wód gruntowych o ok. 0,5 m w stosunku do stanu zaobserwowanego w trakcie badań.

Informacje o głębokościach i rzędnych lustra wody gruntowej nawierconej na badanym terenie zestawiono w poniższej tabeli:

Numer otworu	głębokość zwierciadła nawierconego/ustalonego zwierciadła wody [m p.p.t.]	rzędna zwierciadła nawierconego/ustalonego zwierciadła wody [m n.p.m]	Numer otworu	głębokość zwierciadła nawierconego/ustalonego zwierciadła wody [m p.p.t.]	rzędna zwierciadła nawierconego/ustalonego zwierciadła wody [m n.p.m]
OW001	1,50	207,40	OW049	1,50	202,20
OW002	1,60	208,80	OW050	1,90	202,10
OW003	1,40	209,60	OW055	1,90	204,60
OW004	2,70/2,30	209,00/209,40	OW057	1,00	205,20
OW005	1,90	210,0	OW058	1,50	206,90
OW006	1,80	210,00	OW059	2,40	207,80
OW008	2,80	212,70	OW064	1,70	209,10
OW007	1,30	212,20	OW065	1,10	208,70
OW012	1,20	222,20	OW066	1,20	208,10
OW013	1,50	222,80	OW067	1,40	208,40
OW014	1,40	223,40	OW077	1,50	200,50
OW015	0,40	221,40	OW078	2,50	198,00
OW016	1,30/0,90	222,30/222,70	OW079	0,90	205,65
OW017	1,30	222,60	OW080	0,90	206,10
OW018	0,90	224,10	OW081	1,60/1,20	203,60/204,00
OW019	1,10	225,20	OW083	1,20	207,30
OW020	1,20	224,10		2,90↑	205,60↑

OW021	1,60	224,20	OW074	1,70	208,30
OW026	3,00/2,00	210,70/211,70		2,80↑	207,20↑
OW027	1,20	220,40	OW086	0,80	208,80
OW028	1,00	221,10	OW087	2,50/1,80	205,50/206,20
OW034	2,30	210,90	OW093	2,40/2,20	226,10/226,30
OW035	1,30	209,50	OW094	3,60/2,70	227,90/228,80
OW036	1,40	207,75	OW096	1,00	233,30
OW037	1,45	207,55	OW098	2,40	238,95
OW038	1,90	209,50	OW101	0,80	244,60
OW039	1,80	208,80	OW103	1,60	244,30
OW040	1,90	206,35	OW105	2,00	242,50
OW042	1,10	204,60	OW111	2,10/1,10	243,20/244,20
OW043	0,90	203,60	OW120	2,60/1,40	271,50/272,70
	3,60/0,90	200,90/203,60			
OW048	1,80	202,40			

Poniżej podano współczynnik filtracji „ k ” dla piasków występujących na badanym obszarze. Obliczenia wykonano wzorem USBSC ($k = 0,36 d_{20}^{2,3}$ [cm/s]) na podstawie krzywych przesiewu pobranych prób gruntu.

Dla porównania podano wartości współczynnika „ k ” obliczone wg tablic Beyera.

Nr otworu / głębokość pobrania próby	Rodzaj gruntu	Współczynnik filtracji „ k ” (m/d)	
		wg USBSC	wg Beyera
OW001/4,6	P π	0,80	<0,5
OW006/3,0	Ps	11,68	22,46
OW057/4,0	Ps	12,83	28,51
OW067/4,7	Ps	7,68	12,10
OW078/4,5	Pd	1,94	5,53

Poza rozpoznaną warstwą wodonośną, w otworach: OW010 (na głębokości 2,2 m p.p.t.); OW011 (na 3,8 m p.p.t.), OW030 (na 3,0 m p.p.t.), OW070 (na 2,3 m p.p.t.), OW071 (na 2,2 m p.p.t.), OW072 (na 0,80 m p.p.t.), OW075 (na 1,7 m p.p.t.), OW092 (na 1,0 m p.p.t.) i OW121 (na głębokości 2,5 m p.p.t.) zaobserwowano sączenia o znacznej wydajności.

4.3 CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH

Podłoże projektowanej kanalizacji sanitarnej tworzą, występujące pod warstwą nasypów antropogenicznych i humusem, grunty mineralne rodzime, nie skaliste: głównie grunty spoiste – polodowcowe piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny, lodowcowo-zastoiskowe pyły, gliny pylaste i iły oraz grunty sypkie - piaski od frakcji pylastej do piasków gruboziarnistych. Lokalnie w rejonie OW067 (0,4-0,8 m p.p.t.) i OW111 (0,1-0,6 m p.p.t.) nawiercono organiczne namuły gliniaste.

Podłoże gruntowe występujące poniżej warstwy nasypów lub humusu, podzielono na warstwy geotechniczne. Jako podstawę podziału przyjęto w pierwszej kolejności genezę i stratygrafię utworów, wydzielając następnie w obrębie danej grupy gruntów warstwy różniące się litologią i wartościami wiodących cech geotechnicznych.

Wartości charakterystyczne wiodących parametrów geotechnicznych dla wydzielonych warstw określono na podstawie badań polowych i analizy makroskopowej gruntów.

W przypadku gruntów niespoistych jako cechę wiodącą przyjęto wartość charakterystyczną stopnia zagęszczenia $I_D^{(n)}$ a w przypadku gruntów spoistych – wartość charakterystyczną stopnia plastyczności $I_L^{(n)}$.

Krótką charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia się następująco:

warstwa I: obejmuje skałę twardą - piaskowiec, którego strop nawiercono na głębokościach z przedziału 1,5-3,7 m p.p.t. w otworach: OW085, OW089, OW104, OW108, OW109, OW113-OW115, OW122 i OW123.

warstwa II: to nawiercony w rejonie otworu OW123 w strefie głębokości 3,5-3,7 m p.p.t. rumosz piaskowca zalegający na skale macierzystej.

warstwy serii III:

seria wykształcona jest w postaci polodowcowych piasków gliniastych, glin i glin piaszczystych. Grunty te zawierają lokalnie przewarstwienia i domieszki innych osadów. W obrębie serii wydzielono warstwy geotechniczne biorąc pod uwagę różnice w wartości charakterystycznej stopnia plastyczności. Podział serii prezentuje się następująco:

Numer warstwy geotechnicznej	Rodzaj gruntu	Wilgotność i stan gruntu	Stopień plastyczności I_L
IIIb1	Gp; Gp+KO; Gp+KR; Gp+KO+Ps; Gp+KR+Ps; Pg//Gp+KR	mw / tpl	0,10
IIIb2	Gp; Gp/Pg; Gp//Ps; Gp+KR; Gp+KO; G; G//GπPg; Pg+KR	mw / tpl	0,20
IIIc1	Gp; Gp//Ps; Gp+KO; G; Pg	w / pl	0,30
IIIc2	Gp; Gp/G; Gp//Ps; Gp/Pg; Gp+Ps; Pg; Pg/Gp	w / pl	0,40
IIId	Gp; Gp+Ps; Gp+KO	w / mpl	0,50

Warstwy geotechniczne **IIIb1**, **IIIb2** i **IIIc1** są nośne pod warunkiem nienaruszenia struktury gruntu.

Warstwy IIIc2 i IIId są słabonośne.

Grunty **słabonośne** - warstwy **IIIc2**, nawiercone zostały w otworach: OW010 (0,5-2,2 m p.p.t.), OW011 (0,3-2,1 m p.p.t.), OW012 (2,2-2,6 m p.p.t.), OW022 (2,0-2,4 m p.p.t.), OW023 (1,2-1,7 m p.p.t.), OW028 (1,3-2,0 m p.p.t.), OW029 (1,1-1,5 m p.p.t.), OW030 (1,2-1,8 m p.p.t.), OW070 (2,3-3,2 m p.p.t.), OW071 (1,9-2,8 m p.p.t.), OW072 (2,0-2,5 m p.p.t.), OW076 (poniżej 2,5 m p.p.t.), OW079 (2,8-4,0 m p.p.t.), OW083 (2,3-2,7 m p.p.t.), OW088 (poniżej 2,6 m p.p.t.), OW090 (2,0-2,8 m p.p.t.), OW094 (2,7-3,6 m p.p.t.), OW097 (1,8-2,87 m p.p.t.) i OW100 (1,2-1,8 m p.p.t.)

natomiast grunty warstwy **IIId** nawiercono w otworach: OW028 (2,0-4,0 m p.p.t.), OW029 (poniżej 2,2 m p.p.t.), OW079 (1,2-1,6 m p.p.t.), OW081 (0,3-1,2 m p.p.t.), OW084 (2,4-2,8 m p.p.t.) i OW111 (1,0-2,1 m p.p.t.).

warstwy serii IV:

seria wykształcona jest w postaci wodnolodowcowych i rzecznych gruntów niespoistych: piasków od frakcji pylastej do gruboziarnistej. Występują one powszechnie w badanym podłożu tworząc ciągle warstwy i soczewy. W obrębie serii wydzielono warstwy geotechniczne biorąc pod uwagę różnice w wykształceniu litologicznym. Podział serii prezentuje się następująco:

Numer warstwy geotechnicznej	Rodzaj gruntu	Wilgotność i stan gruntu	Stopień zagęszczenia I_D
IVa	Pπ/Pd; Ph//Ps; Pπ//Π; Pπ+Ps; Pd+Ps//Pπ; Pd+Ps; Pd/Pπ+Π; Pd; Pd/Pπ+KR; Pd//Ps	mw, w, nw / szg	0,50
IVb	Ps; Ps//Pr; Ps//Gp; Ps(+Pd); Ps+Pd; Ps(+Pr); Ps+Pr; Ps//Pg; Ps+Ż; Ps+Pπ; Ps+Ż+KO; Ps//PH+Ż+KO; Ps+Pr+Ż; Ps+Pπ+Ż; Ps+KO; Ps+KR; Ps+KO+Ż; Ps+Pπ//Π; Ps(Pr)+Ż//Gp; Ps+Ż+Pπ; Ps//Gp+KR; Ps+Pπ+KR; Pr+Ż	mw, w, nw / szg	0,50

Wszystkie warstwy geotechniczne serii IV są nośne.

warstwy serii V:

seria wykształcona jest w postaci zimno-zastoiskowych pyłów. Grunty te zawierają przewarstwienia i domieszki innych osadów. W obrębie serii wydzielono warstwy geotechniczne biorąc pod uwagę różnice w wartości charakterystycznej stopnia plastyczności. Podział serii prezentuje się następująco:

Numer warstwy geotechnicznej	Rodzaj gruntu	Wilgotność i stan gruntu	Stopień plastyczności I_L
Va	Π ; $\Pi//Pd$; $\Pi//I$; $\Pi//P\pi/I$	mw / pzw	0,00
Vb1	Π ; $\Pi//G\pi$; $\Pi//Pd$; $\Pi//G\pi/Ps$	mw / tpl	0,10
Vb2	$\Pi//Ps$; $\Pi//Ps+KS$; $\Pi+KR$	mw / tpl	0,20
Vc2	$\Pi/P\pi$	w / pl	0,40

Warstwy geotechniczne Va, Vb1 i Vb2 są nośne pod warunkiem nienaruszenia struktury gruntu.

Warstwa Vc2 jest słabonośna.

Grunty **słabonośne** - warstwy Vc2, nawiercone zostały lokalnie w otworze OW043 w strefie głębokości 3,4-3,6 m p.p.t.

warstwa VIb2: to lodowcowo-zastoiskowe gliny pylaste, w stanie twardoplastycznym o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności $I_L^{(n)}=0,20$. Nawiercono je w rejonie OW093 od 2,0 do 2,4 m p.p.t. W stanie nienaruszonym jest to warstwa nośna.

warstwa VIIa: należą do niej lodowcowo-zastoiskowe iły nawiercone jedynie w otworze OW121 poniżej głębokości 2,7 m p.p.t. Grunty te są mało wilgotne w stanie półwartym, o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności $I_L^{(n)}=0,00$. Jest to warstwa nośna, pod warunkiem uwzględnienia ich parametrów zawartych w Tabeli 1.

warstwa IX: obejmuje namuły gliniaste. Zalegają w rejonie OW067 (0,4-0,8 m p.p.t.) i OW111 (0,1-0,6 m p.p.t.). **Jest to warstwa nienośna.**

warstwa X: wliczono do niej warstwę organiczną – humus, który zalega do głębokości ok. 0,2-0,3 m. **Jest to warstwa nienośna.**

warstwa XI: obejmuje warstwę nasypów, w składzie których rozpoznano głównie mieszaninę piasku, humusu, szlaki, gliny, otczaków. Z uwagi na zmienność składu, domieszki gruntów organicznych a tym samym niejednorodność parametrów geotechnicznych warstwę tą zakwalifikowano jako nasypy niebudowlane. Miąższość tych gruntów sięga od 0,1 do 0,9 m. **Jest to warstwa nienośna.**

warstwa XII: to rozpoznany w rejonie otworów: OW002, OW029 i OW121 do głębokości 0,2-0,3 m p.p.t. nasyp budowlany. Jest to warstwa nośna.

Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych dla poszczególnych warstw geotechnicznych podano w Tabeli nr 1.

Układ wydzielonych warstw przedstawiony został na przekrojach geotechnicznych - Zał. Nr 2.1-2.37.

5. WNIOSKI I ZALECENIA

1. W podłożu gruntowym planowanej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamienna Wola, Stare Pole, Giełzów i Bębnow na terenie gminy Gowarczów, pod nasypami antropogenicznymi lub warstwą humusu, zalegają – do głębokości rozpoznanej wierceniami, tj. 2,0-6,0 m p.p.t. – grunty mineralne rodzime, spoiste reprezentowane przez polodowcowe piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny, lodowcowo-zastoiskowe pyły, gliny pylaste i ropy oraz grunty sypkie - piaski od frakcji pylastej do piasków gruboziarnistych.
Lokalnie w rejonie otworów OW067 i OW111 w strefie przypowierzchniowej (do 0,8 m p.p.t.) nawiercono organiczne namuły gliniaste.
w otworach: OW085, OW089, OW104, OW108, OW109, OW113-OW115, OW122 i OW123 na głębokościach z przedziału 1,5-3,7 m p.p.t. nawiercono strop skały twardej - piaskowca.
2. Większość rozpoznanych w badanym podłożu gruntów rodzimych, mineralnych stanowi podłoże nośne projektowanej kanalizacji sanitarnej. Grunty słabonośne występują w formie niewielkich warstw i soczewek gruntów spoistych w stanie plastycznym: polodowcowe piaski gliniaste i gliny piaszczyste (**warstwy IIIc2, III d**) i lodowcowo-zastoiskowe pyły (**warstwa Vc2**), które zalegają w rejonie otworów: OW010 (0,5-2,2 m p.p.t.), OW011 (0,3-2,1 m p.p.t.), OW012 (2,2-2,6 m p.p.t.), OW022 (2,0-2,4 m p.p.t.), OW023 (1,2-1,7 m p.p.t.), OW028 (1,3-4,0 m p.p.t.), OW029 (1,1-1,5 m p.p.t. i poniżej 2,2 m p.p.t.), OW030 (1,2-1,8 m p.p.t.), OW043 (3,4-3,6 m p.p.t.), OW070 (2,3-3,2 m p.p.t.), OW071 (1,9-2,8 m p.p.t.), OW072 (2,0-2,5 m p.p.t.), OW076 (poniżej 2,5 m p.p.t.), OW079 (1,2-1,6 m p.p.t. i 2,8-4,0 m p.p.t.), OW081 (0,3-1,2 m p.p.t.), OW083 (2,3-2,7 m p.p.t.), OW084 (2,4-2,8 m p.p.t.), OW088 (poniżej 2,6 m p.p.t.), OW090 (2,0-2,8 m p.p.t.), OW094 (2,7-3,6 m p.p.t.), OW097 (1,8-2,87 m p.p.t.), OW100 (1,2-1,8 m p.p.t.) i OW111 (1,0-2,1 m p.p.t.). W przypadku osłonięcia w dnie wykopu warstw gruntów słabonośnych należy je częściowo wymienić – na głębokość min. 30 cm – na zagęszczony piasek lub drobną pospółkę.
Do gruntów nienośnych zakwalifikowano warstwę nasypów niebudowlanych (**warstwa XI**) oraz rodzime warstwy organiczne: namuły gliniaste (**warstwa IX**) i humusu o miąższości. Warstwy nienośne występują w strefie przypowierzchniowej a ich miąższości sięgają od 0,1 do 0,9 m oraz W przypadku występowania w dnie wykopu ww. gruntów nienośnych, należy je wymienić na zagęszczony warstwami grunt sypki.
3. W okresie prowadzonych badań, tj. w lipcu 2017 r. w strefie głębokości rozpoznanej wykonanymi wierceniami, tj. maks. do 2,0-6,0 m p.p.t., woda gruntowa występowała powszechnie, głównie w południowej części obszaru badań. Zwierciadło wody w większości otworów ma charakter swobodny. Głębokości występowania wody gruntowej w poszczególnych otworach oraz współczynniki filtracji "k" dla nawodnionych piasków zestawiono w tabelach w punkcie 4.2 dokumentacji.
4. Wykopy pod kanalizacyjną należy prowadzić w szalunkach. Pod względem kategorii odpajalności podłoża, wg tabeli KNR nr 2-01 rozpoznane grunty rodzime i nasypowe wydzielone w **warstwy od III do XII** zakwalifikować można do kategorii **II i III**. Rumosz (zwietrzelinę) piaskowca - **warstwa II** - wg tabeli KNR nr 2-01 zaliczyć należy do **V kategorii** odpajalności.
Rodzime podłoże skalne - **warstwa I** - pod względem odpajalności kwalifikuje się do **kategorii XI**, która wymaga zastosowania materiałów bardzo ciężkiego sprzętu udarowego i materiałów wybuchowych.
5. Występujące w podłożu nasypy niekontrolowane (**warstwa XI**), humus (**warstwa X**) lub namuły gliniaste (**warstwa IX**) oraz grunty spoiste (**warstwy serii III - VI**) nie mogą być

ponownie wykorzystane do zasyпки wykopu. Zasypkę należy wykonać gruntem mineralnym, sypkim, zagęszczanym warstwami co ok. 30 cm.

6. W związku ze stwierdzeniem występowania licznych warstw oraz śródglinowych soczewek nawodnionych piasków, zwłaszcza w południowej części obszaru badań, w trakcie wykonywania robót ziemnych konieczne będzie prowadzenie tymczasowego odwodnienia wykopów. Na odcinkach, gdzie miąższość gruntów nawodnionych przekracza wielkość 0,5 m powyżej dna wykopu, odwodnienie należy prowadzić metodą depresyjną – przy zastosowaniu igłofiltrów lub igłostudni. Na odcinkach, gdzie poziom zwierciadła wody nad dnem wykopu jest mniejszy lub w miejscach, gdzie występują jedynie sączenia, odwodnienie można wykonać poprzez ułożenie drenażu zagłębionego poniżej dna wykopu. Dla inwestycji sporządzić należy projekt czasowego odwodnienia wykopów, według którego prowadzić należy odwodnienie.
7. W świetle wymienionego na wstępie „Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych” rozpoznane w podłożu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej warunki gruntowe, z uwagi na dominację gruntów nośnych, można uznać za proste a projektowaną sieć kanalizacyjną proponuje się zakwalifikować jako obiekt drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. W przypadku projektowanych w rejonie otworów: OW001, OW57, OW67 i OW78 pompowni ścieków, z uwagi na ich posadowienie w nawodnionych piaskach, warunki gruntowe należy przyjąć jako złożone dla obiektów drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczną decyzję o kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego podejmuje Projektant.
8. W czasie wykonywania prac ziemnych należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczając do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznięcia.

Łódź, sierpień 2017 r.

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego kanalizacji sanitarnej projektowanej w miejscowościach Kamienna Wola, Stare Pole, Gielzów i Bębnow na terenie gminy Gowarczów, woj. świętokrzyskie.


Lp.	Jednostka stratygraficzno-facjalna	Nr warstwy geotechn.	Rodzaj gruntu	Cecha wiodąca		Wilgotność naturalna	Gęstość objętościowa	Kąt tarcia wewnętrzzn.	Spójność	Moduł odkształcenia pierwotnego	Moduł ściśliwości pierwotnej	Wskaźnik skonsolidowania
				stopień zagęszcz.	stopień plastyczn.							
				I_D	I_L	w_n (%)	ρ (t * m ⁻³)	Φ_u (deg)	C_u (kPa)	E_o (MPa)	M_o (MPa)	β
1.	<i>J</i>	I	pc; pc//ic	Skala twarda - piaskowiec $R_c > 10$ MPa								
2.	<i>J</i>	II	KR	Nie badano - rumosz skalny								
3.	<i>Qpg</i>	IIIb1	Gp; Gp+KO; Gp+KR; Gp+KO+Ps; Gp+KR+Ps; Pg//Gp+KR	-	0,10	12	2,20	20,1	35,5	36,5	48,1	0,75
4.	<i>Qpg</i>	IIIb2	Gp; Gp/Pg; Gp//Ps; Gp+KR; Gp+KO; G; G//GpPg; Pg+KR	-	0,20	13-16	2,15	18,3	31,5	28,0	36,9	0,75
5.	<i>Qpg</i>	IIIc1	Gp; Gp//Ps; Gp+KO; G; Pg	-	0,30	17-21	2,05-2,10	16,4	28,0	22,2	29,2	0,75
6.	<i>Qpg</i>	IIIc2	Gp; Gp/G; Gp//Ps; Gp/Pg; Gp+Ps; Pg; Pg/Gp	-	0,40	18	2,05	14,5	24,8	18,0	23,6	0,75
7.	<i>Qpg</i>	IIId	Gp; Gp+Ps; Gp+KO	-	0,50	24	2,00	12,7	21,8	14,7	19,4	0,75
8.	<i>Qhf/Qpfg</i>	IVa	P π /Pd; Ph//Ps; P π //II; P π +Ps; Pd+Ps//P π ; Pd+Ps; Pd/P π +II; Pd; Pd/P π +KR; Pd//Ps	0,50	-	mw 6 w 16 nw 24	1,65 1,75 1,90	30,4	-	16,2	61,9	0,80

9.	<i>Qhf/Qpfg</i>	IVb	Ps; Ps//Pr; Ps//Gp; Ps(+Pd); Ps+Pd; Ps(+Pr); Ps+Pr; Ps//Pg; Ps+Ż; Ps+Pπ; Ps+Ż+KO; Ps//PH+Ż+KO; Ps+Pr+Ż; Ps+Pπ+Ż; Ps+KO; Ps+KR; Ps+KO+Ż; Ps+Pπ//Π; Ps(Pr)+Ż//Gp; Ps+Ż+Pπ; Ps//Gp+KR; Ps+Pπ+KR; Pr+Ż	0,50	-	mw 5 w 14 nw 22	1,70 1,85 2,00		-			0,90
10.	<i>Qpgl</i>	Va	Π; Π//Pd; Π//I; Π//Pπ/I	-	0,00	21	2,05	18,0	30,0	33,8	48,3	0,60
11.	<i>Qpgl</i>	Vb1	Π; Π//Gπ; Π//Pd; Π//Gπ/Ps	-	0,10	22	2,05	16,4	22,1	26,0	37,2	0,60
12.	<i>Qpgl</i>	Vb2	Π//Ps; Π//Ps+KS; Π+KR	-	0,20	23	2,05	14,8	17,0	20,6	29,4	0,60
13.	<i>Qpgl</i>	Vc2	Π/Pπ	-	0,40	24	2,00	11,6	10,7	13,4	19,2	0,60
14.	<i>Qpgl</i>	VIb2	Gπ	-	0,20	20	2,10	14,8	17,0	20,6	29,4	0,60
15.	<i>Qpgl</i>	VIIa	I	-	0,00	27	2,00	13,0	60,0	22,2	39,3	0,80
16.	<i>Qh</i>	IX	Nmg	Nie badano - grunt organiczny, nienośny								
17.	<i>Qh</i>	X	H	Nie badano - grunt organiczny, nienośny								
18.	<i>Qh</i>	XI	nN	Nie badano - nasyp niekontrolowany, grunt nienośny								
19.	<i>Qh</i>	XII	nB	0,70	-	mw 6	1,70	33,6	-	94,6	112,3	0,90

Wartości obliczeniowe $x^{(r)}$ przyjąć: $x^{(r)} = x^{(n)} \cdot (1 \pm 0,10)$


opracował: mgr Krzysztof Nazdrowicz - upr. geol. nr VII-1621

07.08.2017 r.



Mapa zbiorcza

Zał. 1.1-1.15 nr załącznika w skali 1:1000





OW001/6,0
• otwory geotechniczne wykonane w 2017 r.
/ głębokość otworu


I - I'
- linia przekroju geotechnicznego



Skala 1:1000

Zal. 1.1




OW01/6,0
• otwory geotechniczne wykonane w 2017 r.
/ głębokość otworu
I - I'
linia przekroju geotechnicznego





OW001/6,0
• otwory geotechniczne wykonane w 2017 r.
/ głębokość otworu
I - I' linia przekroju geotechnicznego



OW001/6,0

otwory geotechniczne wykonane w 2017 r.


/ głębokość otworu


I - I'

linia przekroju geotechnicznego

Skala 1:1000


Zał. 1.5







OW001/6,0
otwory geotechniczne wykonane w 2017 r.
/ głębokość otworu

I - I'
linia przekroju geotechnicznego





OW001/6,0
otwory geotechniczne wykonane w 2017 r.
/ głębokość otworu

I - I' linia przekroju geotechnicznego



OW001/6,0
otwory geotechniczne wykonane w 2017 r.
/ głębokość otworu

I - I'
linia przekroju geotechnicznego





OW001/6,0
• otwory geotechniczne wykonane w 2017 r.
/ głębokość otworu

I - I' linia przekroju geotechnicznego

Skala 1:1000

Zał. 1.10





OW001/6,0
• otwory geotechniczne wykonane w 2017 r.
/ głębokość otworu

I - I'
— linia przekroju geotechnicznego


Skala 1:1000

Zał. 1.11



OW001/6,0
• otwory geotechniczne wykonane w 2017 r.
/ głębokość otworu

I - I' linia przekroju geotechnicznego



OW001/6,0


otwory geotechniczne wykonane w 2017 r.
/ głębokość otworu


I - I'

linia przekroju geotechnicznego


Skala 1:1000

Zał. 1.13






OW001/6,0
• otwory geotechniczne wykonane w 2017 r.
/ głębokość otworu
I - I' linia przekroju geotechnicznego



Rozpoznanie budowy podłoża gruntowego ma charakter orientacyjny.
Przekroje są wyłącznie interpretacją wykonaną na podstawie pomiarów punktowych.

<div><div><div><div>GEO</div><div>SONDA</div><div>Pracownia geotechniczna</div></div><div><div>Adres Pracowni: ul. Nowa 22/31 lok. 33 90-030 Łódź</div><div><div>tel./fax: 0-42 674 23 49</div><div>www.geosonda.pl</div></div></div></div></div>				Zał.nr 2.2
gm. Gowarczów woj. świętokrzyskie				Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego kanalizacji sanitarnej projektowanej na terenie gminy Gowarczów
	Data	Nazwisko	Podpis	
Opracował	27.07.2017	mgr A. S. Szczesniak		
Weryfikował	31.07.2017	mgr K. Nazdrowicz		
Przekrój geotechniczny				Skala 1: 1000 100

III - III'



Rozpoznanie budowy podłoża gruntowego ma charakter orientacyjny.
Przekroje są wyłącznie interpretacją wykonaną na podstawie pomiarów punktowych.

GEO SONTA PRACOWNIA GEOLOGICZNA				Adres Pracowni: ul. Nowa 29/31 lok. 33 90-030 Łódź	tel./fax: 0-42 674 23 49 www.geosonda.pl	Zał. Nr 2.3
gm. Gowarczów woj. świętokrzyskie				Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego kanalizacji sanitarnej projektowanej na terenie gminy Gowarczów		
	Data	Nazwisko	Podpis	Przekrój geotechniczny		Skala 1: 1000 100
Opracował	27.07.2017	mgr A. S. Szcześniak				
Weryfikował	31.07.2017	mgr K. Nazdrowicz				


OW122
281.90

OW122
281.90


$$\frac{\text{OW121}}{278.75}$$
$$\frac{\text{OW121}}{278.75}$$


OW123
276.20

OW123
276.20




Rozpoznanie budowy podłoża gruntowego ma charakter orientacyjny.
Przekroje są wyłącznie interpretacją wykonaną na podstawie pomiarów punktowych.


 Adres Pracowni: ul. Nowa 29/31 lok. 33 90-030 Łódź tel./fax: 0-42 674 23 49 www.geosonda.pl				Zał. Nr 2.4	
gm. Gowarczów woj. świętokrzyskie				Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego kanalizacji sanitarnej projektowanej na terenie gminy Gowarczów	
	Data	Nazwisko	Podpis	Przekrój geotechniczny	
Opracował	27.07.2017	mgr A. S. Szcześniak			
Weryfikował	31.07.2017	mgr K. Nazdrowicz			
				Skala 1: 1000 100	

$$V - V'$$


- | | |
|---|-----------------------|
|  | gleba |
|  | nasyp niekontrolowany |
|  | namuł gliniasty |
|  | glina piaszczysta |
|  | piasek drobny |
|  | piasek średni |
|  | pył |

Rozpoznanie budowy podłoża gruntowego ma charakter orientacyjny.
Przekroje są wyłącznie interpretacją wykonaną na podstawie pomiarów punktowych.

 Adres Pracowni: ul. Nowa 29/31 lok. 33 90-030 Łódź tel./fax: 0-42 674 23 49 www.geosonda.pl				Zał. Nr 2.5	
gm. Gowarczów woj. świętokrzyskie				Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego kanalizacji sanitarnej projektowanej na terenie gminy Gowarczów	
	Data	Nazwisko	Podpis	Przekrój geotechniczny	Skala 1: $\frac{1000}{100}$
Opracował	27.07.2017	mgr A. S. Szcześniak			
Weryfikował	31.07.2017	mgr K. Nazdrowicz			



**GEO
SONDA**
PRACOWNIA GEOLOGICZNA

Adres Pracowni:
ul. Nowa 29/31 lok. 33
90-030 Łódź


tel./fax: 0-42 674 23 49
www.geosonda.pl

gm. Gowarczów woj. świętokrzyskie			
	Data	Nazwisko	Podpis
Opracował	27.07.2017	mgr A. S. Szcześniak	
Weryfikował	31.07.2017	mgr K. Nazdrowicz	

Przekrój geotechniczny

$$1: \frac{100}{100}$$

VII - VII'




- nasyp niekontrolowany
- glina piaszczysta
- piasek drobny
- piasek średni
- pył
- piaskowiec


Rozpoznanie budowy podłoża gruntowego ma charakter orientacyjny.
Przekroje są wyłącznie interpretacją wykonaną na podstawie pomiarów punktowych.

GEO SONTA PRACOWNIA GEOLOGICZNA				Adres Pracowni: ul. Nowa 29/31 lok. 33 90-030 Łódź	tel./fax: 0-42 674 23 49 www.geosonda.pl	Zał.nr 2.7
gm. Gowarczów woj. świętokrzyskie				Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego kanalizacji sanitarnej projektowanej na terenie gminy Gowarczów		
	Data	Nazwisko	Podpis	Przekrój geotechniczny		Skala 1: $\frac{1000}{100}$
Opracował	27.07.2017	mgr A. S. Szcześniak				
Weryfikował	31.07.2017	mgr K. Nazdrowicz				


VIII - VIII'




IX - IX




Rozpoznanie budowy podłoża gruntowego ma charakter orientacyjny.
Przekroje są wyłącznie interpretacją wykonaną na podstawie pomiarów punktowych.

 Adres Pracowni: ul. Nowa 29/31 lok. 33 90-030 Łódź				tel./fax: 0-42 674 23 49 www.geosonda.pl		Zał. Nr 2.9	
gm. Gowarczów woj. świętokrzyskie				Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego kanalizacji sanitarnej projektowanej na terenie gminy Gowarczów			
	Data	Nazwisko	Podpis	<h1>Przekrój geotechniczny</h1>			Skala 1: $\frac{1000}{100}$
Opracował	27.07.2017	mgr A. S. Szcześniak					
Weryfikował	31.07.2017	mgr K. Nazdrowicz					


XIII - XIII'




Rozpoznanie budowy podłoża gruntowego ma charakter orientacyjny.
Przekroje są wyłącznie interpretacją wykonaną na podstawie pomiarów punktowych.


 Adres Pracowni: ul. Nowa 29/31 lok. 33 90-030 Łódź <div> tel./fax: 0-42 674 23 49 www.geosonda.pl </div>				Zał.nr 2.13	
gm. Gowarczów woj. świętokrzyskie				Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego kanalizacji sanitarnej projektowanej na terenie gminy Gowarczów	
	Data	Nazwisko	Podpis	<div>Przekrój geotechniczny</div> <div>Skala</div> <div>1: $\frac{1000}{100}$</div>	
Opracował	01.08.2017	mgr A. S. Szcześniak			
Weryfikował	04.08.2017	mgr K. Nazdrowicz			

XIV - XIV'




Rozpoznanie budowy podłoża gruntowego ma charakter orientacyjny.
Przekroje są wyłącznie interpretacją wykonaną na podstawie pomiarów punktowych.


 Adres Pracowni: ul. Nowa 29/31 lok. 33 90-030 Łódź www.geosonda.pl				tel./fax: 0-42 674 23 49 Zał.Nr 2.14	
gm. Gowarczów woj. świętokrzyskie				Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego kanalizacji sanitarnej projektowanej na terenie gminy Gowarczów	
	Data	Nazwisko	Podpis	Przekrój geotechniczny	Skala 1: $\frac{1000}{100}$
Opracował	01.08.2017	mgr A. S. Szcześniak			
Weryfikował	04.08.2017	mgr K. Nazdrowicz			

$$XV - XV'$$


Rozpoznanie budowy podłoża gruntowego ma charakter orientacyjny.
Przekroje są wyłącznie interpretacją wykonaną na podstawie pomiarów punktowych.

 Adres Pracowni: tel./fax: 0-42 674 23 49 ul. Nowa 29/31 lok. 33 90-030 Łódź www.geosonda.pl <small>PRACOWNIA GEO SOND A</small>				Zał. Nr 2.15	
gm. Gowarczów woj. świętokrzyskie				Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego kanalizacji sanitarnej projektowanej na terenie gminy Gowarczów <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">Przekrój geotechniczny</div> <div style="text-align: right;">Skala 1: $\frac{1000}{100}$</div>	
	Data	Nazwisko	Podpis		
Opracował	01.08.2017	mgr A. S. Szczeciński			
Weryfikował	04.08.2017	mgr K. Nazdrowicz			


XIX - XIX'




- nasyp niekontrolowany
- namul gliniasty
- glina piaszczysta
- piasek średni
- piasek średni + kamienie
- piasek pylasty

Rozpoznanie budowy podłoża gruntowego ma charakter orientacyjny. Przekroje są wyłącznie interpretacją wykonaną na podstawie pomiarów punktowych.


GEO SONTA Adres Pracowni: ul. Nowa 29/31 lok. 33 93-230 Łęka tel./fax: 0-42 674 23 49 www.geosonta.pl				Zał.Nr 2.19
gm. Gowarczów woj. świętokrzyskie				Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego kanalizacji sanitarnej projektowanej na terenie gminy Gowarczów
Opracował	Data	Nazwisko	Podpis	
Weryfikował	16.08.2017	mgr K. Nazdrowicz		
Przekrój geotechniczny				Skala 1: 1000 100

$$XX - XX'$$



Rozpoznanie budowy podłoża gruntowego ma charakter orientacyjny.
Przekroje są wyłącznie interpretacją wykonaną na podstawie pomiarów punktowych.


 Adres Pracowni: ul. Nowa 29/31 lok. 33 90-030 Łódź PIZOWA S.C.		tel./fax: 0-42 674 23 49 www.geosonda.pl		Zał. N. 2.20	
gm. Gowarczów woj. świętokrzyskie				Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego kanalizacji sanitarnej projektowanej na terenie gminy Gowarczów	
	Data	Nazwisko	Podpis	Przekrój geotechniczny	
Opracował	09.08.2017	mgr A. S. Szczesiński			
Weryfikował	16.08.2017	mgr K. Nazdrowicz			
				Skala: 1: 1000 100	

XXIII - XXIII'



Rozpoznanie budowy podłoża gruntowego ma charakter orientacyjny.
Przekroje są wyłącznie interpretacją wykonaną na podstawie pomiarów punktowych.


		Adres Pracowni: ul. Nowa 29/31 lok. 33 90-030 Łódź		tel./fax: 0-42 674 23 49 www.geosondą.pl		Zał.nr 2.23	
gm. Gowarczów woj. świętokrzyskie				Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego kanalizacji sanitarnej projektowanej na terenie gminy Gowarczów			
	Data	Nazwisko	Podpis	Przekrój geotechniczny		Skala 1: 1000 100	
Opracował	09.08.2017	mgr A. S. Szcześniak					
Weryfikował	16.08.2017	mgr K. Nazdrowicz					




Rozpoznanie budowy podłoża gruntowego ma charakter orientacyjny.
Przekroje są wyłącznie interpretacją wykonaną na podstawie pomiarów punktowych.

GEO Sonda Adres Pracowni: ul. Nowa 29/31 lok. 33 09-200 Łęka tel./fax: 0-42 674 23 49 www.geosonda.pl				Zał.Nr 2.24
gm. Gowarczów woj. świętokrzyskie				Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego kanalizacji sanitarnej projektowanej na terenie gminy Gowarczów
Opracował	Data	Nazwisko	Podpis	
Weryfikował	16.08.2017	mgr K. Nazdrowicz		
Przekrój geotechniczny				Skala 1: 1000 100


XXV - XXV'




Rozpoznanie budowy podłoża gruntowego ma charakter orientacyjny.
Przekroje są wyłącznie interpretacją wykonaną na podstawie pomiarów punktowych.


 Adres Pracowni: ul. Nowa 29/31 lok. 33 90-030 Łódź www.geosonda.pl		tel./fax: 0-42 674 23 49		Zał. Nr 2.25	
gm. Gowarczów woj. świętokrzyskie				Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego kanalizacji sanitarnej projektowanej na terenie gminy Gowarczów	
	Data	Nazwisko	Podpis	Przekrój geotechniczny	Skala 1: 1000 100
Opracował	09.08.2017	mgr A. S. Szcześniak			
Weryfikował	16.08.2017	mgr K. Nazdrowicz			

XXIX - XXIX



Rozpoznanie budowy podłoża gruntowego ma charakter orientacyjny.
Przekroje są wyłącznie interpretacją wykonaną na podstawie pomiarów punktowych.


 Adres Pracowni: ul. Nowa 29/31 lok. 33 90-030 Łódź www.geosonda.pl		tel./fax: 0-42 674 23 49 Zał. Nr 2.29	
gm. Gowarczów woj. świętokrzyskie		Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego kanalizacji sanitarnej projektowanej na terenie gminy Gowarczów	
	Data	Nazwisko	Przekrój geotechniczny Skala 1: 1000 100
Opracował	10.08.2017	mgr A. S. Szczęśniak	
Weryfikował	16.08.2017	mgr K. Nazdrowicz	




Rozpoznanie budowy podłoża gruntowego ma charakter orientacyjny.
Przekroje są wyłącznie interpretacją wykonaną na podstawie pomiarów punktowych.

GEO Sonda Adres Pracowni: ul. Nowa 29/31 lok. 33 90-030 Łódź tel./fax: 0-42 674 23 49 www.geosonda.pl				Zał. Nr 2.30
gm. Gowarczów woj. świętokrzyskie				Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego kanalizacji sanitarnej projektowanej na terenie gminy Gowarczów
Opracował	Data	Nazwisko	Podpis	
Weryfikował				
Przekrój geotechniczny				Skala 1: 1000 100


XXXI - XXXI'




Rozpoznanie budowy podłoża gruntowego ma charakter orientacyjny.
Przekroje są wyłącznie interpretacją wykonaną na podstawie pomiarów punktowych.

 Adres Pracowni: ul. Nowa 29/31 lok. 33 90-030 Łódź			tel./fax: 0-42 674 23 49 www.geosonda.pl			Zał. Nr 2.31	
gm. Gowarczów woj. świętokrzyskie				Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego kanalizacji sanitarnej projektowanej na terenie gminy Gowarczów			
	Data	Nazwisko	Podpis	<h1>Przekrój geotechniczny</h1>			Skala
Opracował	10.08.2017	mgr A. S. Szcześniak					1: $\frac{1000}{100}$
Weryfikował	16.08.2017	mgr K. Nazdrowicz					


XXXII - XXXII'




Rozpoznanie budowy podłoża gruntowego ma charakter orientacyjny.
Przekroje są wyłącznie interpretacją wykonaną na podstawie pomiarów punktowych.

 Adres Pracowni: ul. Nowa 29/31 lok. 33 90-030 Łódź tel./fax: 0-42 674 23 49 www.geosonda.pl				Zał. Nr 2.32	
gm. Gowarczów woj. świętokrzyskie				Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego kanalizacji sanitarnej projektowanej na terenie gminy Gowarczów	
	Data	Nazwisko	Podpis	Przekrój geotechniczny	Skala 1: 1000 100
Opracował	10.08.2017	mgr A. S. Szcześniak			
Weryfikował	16.08.2017	mgr K. Nazdrowicz			


XXXIII - XXXIII'




Rozpoznanie budowy podłoża gruntowego ma charakter orientacyjny.
Przekroje są wyłącznie interpretacją wykonaną na podstawie pomiarów punktowych.

 Adres Pracowni: tel./fax: 0-42 674 23 49 ul. Nowa 29/31 lok. 33 90-030 Łódź www.geosonda.pl <small>PRACOWNIA GEOLOGICZNA</small>				Zał.Nr 2.33	
gm. Gowarczów woj. świętokrzyskie				Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego kanalizacji sanitarnej projektowanej na terenie gminy Gowarczów	
	Data	Nazwisko	Podpis	Przekrój geotechniczny	Skala 1: $\frac{1000}{100}$
Opracował	10.08.2017	mgr A. S. Szcześniak			
Weryfikował	16.08.2017	mgr K. Nazdrowicz			


XXXIV - XXXIV'




Rozpoznanie budowy podłoża gruntowego ma charakter orientacyjny.
Przekroje są wyłącznie interpretacją wykonaną na podstawie pomiarów punktowych.

 Adres Pracowni: ul. Nowa 29/31 lok. 33 90-030 Łódź				tel./fax: 0-42 674 23 49 www.geosonda.pl		Zał. Nr 2.34	
gm. Gowarczów woj. świętokrzyskie				Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego kanalizacji sanitarnej projektowanej na terenie gminy Gowarczów			
	Data	Nazwisko	Podpis	Przekrój geotechniczny			Skala 1: 1000 100
Opracował	09.08.2017	mgr A. S. Szcześniak					
Weryfikował	16.08.2017	mgr K. Nazdrowicz					

XXXVI - XXXVI



Rozpoznanie budowy podłoża gruntowego ma charakter orientacyjny.
Przekroje są wyłącznie interpretacją wykonaną na podstawie pomiarów punktowych.

 Adres Pracowni: ul. Nowa 29/31 lok. 33 90-030 Łódź				tel./fax: 0-42 674 23 49 www.geosonda.pl		Zał. Nr 2.36	
gm. Gowarczów woj. świętokrzyskie				Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego kanalizacji sanitarnej projektowanej na terenie gminy Gowarczów			
	Data	Nazwisko	Podpis	<div>Przekrój geotechniczny</div>			Skala
Opracował	09.08.2017	mgr A. S. Szcześniak					1: $\frac{1000}{100}$
Weryfikował	16.08.2017	mgr K. Nazdrowicz					

Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zlecniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 208.90 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 17-07-2017

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp niekontrolowany (H+P+okruchy cegły)	nN	XI				
			1.0		0.50	piasek średni szaro-brązowy	Ps	IVb	mw/w	szg	0.50	
			2.0		1.50	piasek średni szaro-brązowy	Ps	IVb	nw	szg	0.50	
			3.0									
			4.0		3.20	piasek średni szary z niewielką domieszką piasku drobnego	Ps(+Pd)	IVb	nw	szg	0.50	
			5.0		4.30	piasek pylasty brązowy na pograniczu piasku drobnego	P _π /Pd	IVa	nw	szg	0.50	
			6.0		6.00							

Profil: OW002 Rzędna: 210.40 m n.p.m. Data: 17-07-2017

						nasyp budowlany (tłuczeń+szlaka)	nB	XII				
					0.20	nasyp niekontrolowany (szlaka+P+H)	nN	XI				
			1.0		0.60	głina piaszczysta brązowo-szara przewarstwiona piaskiem średnim	Gp//Ps	IIIb2	mw	tpl		0.20
			2.0		1.60	piasek średni brązowo-szary przewarstwiony piaskiem grubym	Ps//Pr	IVb	nw	szg	0.50	
			3.0									
					3.50							

Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zlecniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 211.90 m n.p.m. Głębokość: 3.50 m

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 17-07-2017

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp niekontrolowany (H+P+gruz+KO)	nN	XI				
					0.40	głina piaszczysta brązowa	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
					1.90	piasek średni brązowo-szary z niewielką domieszką piasku grubego	Ps(+Pr)	IVb	nw	szg	0.50	
					3.50							

Profil: OW006 Rzędna: 211.70 m n.p.m. Data: 17-07-2017

					0.30	nasyp niekontrolowany (H+P+G) głina piaszczysta brązowa	nN	XI				
					1.40	piasek średni jasnobrązowo-szary	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
					1.80	piasek średni jasnobrązowo-szary	Ps	IVb	mw/w	szg	0.50	
							Ps		nw	szg	0.50	
					3.50							




Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zleceniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz






System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 213.50 m n.p.m. Głębokość: 3.50 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 17-07-2017

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Nasyp	1.0			nasyp niekontrolowany (H+P+G)	nN	XI				
	1.50	Czwartorzęd Pleistocen	2.0		1.30 1.50	piasek średni brązowo-szary piasek średni brązowo-szary	Ps	IVb	mw/w	szg	0.50	
			3.0				Ps	IVb	nw	szg	0.50	
					3.50							

Profil: OW008 Rzędna: 215.50 m n.p.m. Data: 17-07-2017

		Nasypy Nasyp	1.0			nasyp niekontrolowany (H+G+P)	nN	XI				
	2.80	Czwartorzęd Pleistocen	2.0		1.20	glina piaszczysta brązowa	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
			2.50		2.50	piasek średni jasnoszaro-brązowy	Ps	IVb	mw/w	szg	0.50	
			2.80		2.80	piasek średni jasnoszaro-brązowy	Ps	IVb	nw	szg	0.50	
					3.50							

Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zlecniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 218.80 m n.p.m. Głębokość: 3.50 m

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 17-07-2017

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp niekontrolowany (H+P+G)	nN	XI				
					0.50	głina piaszczysta brązowa						
							Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
					3.50							

Profil: OW010 Rzędna: 221.40 m n.p.m. Data: 17-07-2017

						nasyp niekontrolowany (H+G+P)	nN	XI				
					0.30	piasek średni jasnobrązowy	Ps	IVb	w	szg	0.50	
					0.50	głina piaszczysta brązowa						
							Gp	IIIc2	w	pl		0.40
					2.20	głina piaszczysta brązowa przewarstwiona piaskiem średnim	Gp//Ps	IIIc1	w	pl		0.30
					3.20	głina piaszczysta brązowa	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
					4.00							

Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zlecniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 221.80 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 17-07-2017

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0.40	Czwartorzęd Pleistocen				nasyp niekontrolowany (H+P+szlaka)	nN	XI				
					0.40	piasek średni jasnobrązowy	Ps	IVb	nw	szg	0.50	
			1.0		0.80	glina piaszczysta brązowa	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
					1.50	glina piaszczysta brązowa	Gp	IIIc1	mw/w	pl		0.30
			2.0		2.00							

Profil: OW016 Rzędna: 223.60 m n.p.m. Data: 17-07-2017

	0.90	Czwartorzęd Pleistocen				nasyp niekontrolowany (H+P)	nN	XI				
	1.3				0.30	piasek średni szary	Ps	IVb	mw	szg	0.50	
			1.0		0.60	glina piaszczysta szara	Gp	IIIc1	w	pl		0.30
					1.30	piasek średni jasnoszary						
			2.0				Ps	IVb	nw	szg	0.50	
			3.0									
					3.20	glina piaszczysta szara	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
					3.50							

Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zlecniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 223.90 m n.p.m. Głębokość: 3.50 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 17-07-2017

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasyp				nasyp niekontrolowany (H+P+cegła+gruz+tłuczeń w stropie)	nN	XI				
			1.0		0.90	piasek średni jasnoszary	Ps	IVb	mw/w	szg	0.50	
		Czwartorzęd			1.30	piasek średni jasnoszary						
		Pleistocen	2.0				Ps	IVb	nw	szg	0.50	
			3.0		2.80	glina piaszczysta ciemnoszara	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
					3.50							

Profil: OW018 Rzędna: 225.00 m n.p.m. Data: 17-07-2017

						nasyp niekontrolowany (H+P+tłuczeń w stropie)	nN	XI				
			0.30			piasek średni jasnoszary	Ps	IVb	w/nw	szg	0.50	
			1.0		0.90	piasek średni jasnoszary						
		Czwartorzęd										
		Pleistocen	2.0				Ps	IVb	nw	szg	0.50	
			3.0		3.00	glina piaszczysta ciemnoszara	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
					3.50							

Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie





Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zlecniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy





Rzędna: 226.30 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 17-07-2017

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	 1.10	Czwartorzęd Plejstocen			0.30	nasyp niekontrolowany (KO w stropie+P+H+tłuczeń) piasek średni jasnobrązowy	nN	XI				
			1.0		1.10	piasek średni jasnobrązowy	Ps	IVb	w/nw	szg	0.50	
			2.0		2.00	piasek średni jasnobrązowy z domieszką piasku grubego	Ps	IVb	nw	szg	0.50	
			3.0		3.00		Ps+Pr	IVb	nw	szg	0.50	

Profil: OW020 Rzędna: 225.30 m n.p.m. Data: 17-07-2017

	 1.20	Czwartorzęd Plejstocen			0.30	gleba piasek średni jasnobrązowo-szary	H	X				
			1.0		1.20	piasek średni jasnobrązowo-szary	Ps	IVb	w/nw	szg	0.50	
			2.0			piasek średni jasnobrązowo-szary	Ps	IVb	nw	szg	0.50	
			3.0		3.00							

Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zleceniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 215.10 m n.p.m. Głębokość: 3.50 m

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 17-07-2017

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0.30	nasyp niekontrolowany (H+P+gruz+KO) głina piaszczysta brązowa	nN	XI				
							Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
					3.10	piasek średni jasnobrązowy	Ps	IVb	mw	szg	0.50	
					3.50							

Profil: OW026 Rzędna: 213.70 m n.p.m. Data: 18-07-2017

					0.30	nasyp niekontrolowany (H+P+gruz) głina piaszczysta brązowa przewarstwiona piaskiem średnim	nN	XI				
					1.00	głina piaszczysta brązowa	Gp/Ps	IIIb2	mw	tpl		0.20
					2.00		Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
					3.00	piasek średni jasnobrązowy	Ps	IVb	nw	szg	0.50	
					3.50							

▼
2.70
▽
3.0





Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zlecniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz








System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 221.60 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 18-07-2017

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Pleistocen				gleba	H	X				
	1.20		1.0		0.30	piasek średni brązowy	Ps	IVb	mw/w	szg	0.50	
			2.0		1.20	piasek średni brązowy	Ps	IVb	nw	szg	0.50	
					2.00							

Profil: OW028 Rzędna: 222.10 m n.p.m. Data: 18-07-2017

		Czwartorzęd Pleistocen				nasyp niekontrolowany (H+P+łuczeń w stropie)	nN	XI				
	1.00		1.0		0.40	piasek średni brązowy	Ps	IVb	mw/w	szg	0.50	
					1.00	piasek średni brązowy	Ps	IVb	nw	szg	0.50	
			1.30			głina piaszczysta brązowa	Gp	IIIc2	w	pl		0.40
			2.0		2.00	głina piaszczysta brązowa z domieszką piasku średniego	Gp+Ps	IIId	w	mpl		0.50
			4.0		4.00	głina piaszczysta brązowa	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
					4.50							






Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zlecniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz






System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 220.80 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 18-07-2017

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Pleistocen				gleba	H	X				
			1.0		0.40	glina piaszczysta brązowa	Gp	IIIc1	w	pl		0.30
			2.0									
			3.0		2.70	glina piaszczysta brązowa	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
			4.0		3.50	glina piaszczysta brązowo-szara	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
					4.00							

Profil: OW032 Rzędna: 218.20 m n.p.m. Data: 18-07-2017

		Czwartorzęd Pleistocen				gleba	H	X				
			1.0		0.30	glina piaszczysta brązowa	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
			2.0									
			3.0		2.50	glina piaszczysta brązowo-szara	Gp	IIIb1	mw	tpl		0.10
					3.10	glina piaszczysta brązowo-szara	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
					3.50							

Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zleceniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 215.30 m n.p.m. Głębokość: 3.50 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 18-07-2017

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp niekontrolowany (H+P+gruz)	nN	XI				
			1.0		0.50	głina piaszczysta brązowa	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
			2.0		1.80	piasek średni jasnobrązowy z niewielką domieszką piasku grubego	Ps(+Pr)	IVb	mw	szg	0.50	
			3.0									
					3.50							

Profil: OW034 Rzędna: 213.20 m n.p.m. Data: 18-07-2017

						nasyp niekontrolowany (H+P)	nN	XI				
					0.30	głina piaszczysta brązowa	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
			1.0									
			2.0		1.40	piasek średni jasnobrązowy	Ps	IVb	w	szg	0.50	
			3.0		2.30	piasek średni jasnobrązowy	Ps	IVb	nw	szg	0.50	
					3.50							





Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zlecniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz





System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 210.80 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 18-07-2017

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	 1.30	Czwartorzęd Pleistocen				gleba	H	X				
			1.0		0.40	piasek średni jasnobrązowo-szary	Ps	IVb	mw/w	szg	0.50	
			2.0		1.30	piasek średni brązowy przewarstwiony gliną piaszczystą	Ps//Gp	IVb	nw	szg	0.50	
					2.00							

Profil: OW036 Rzędna: 209.15 m n.p.m. Data: 18-07-2017

	 1.40	Czwartorzęd Pleistocen				gleba	H	X				
			1.0		0.40	piasek średni jasnobrązowo-szary	Ps	IVb	mw/w	szg	0.50	
			2.0		1.40	piasek średni jasnobrązowo-szary	Ps	IVb	nw	szg	0.50	
					2.00							

Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Objekt: sieć kanalizacyjna
Zlecniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 207.00 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 100	Data wiercenia: 18-07-2017
---------------	----------------------------

Wierzenie	Głębokość zwięciadła wody	Stratigrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd			0.20	gleba	H	X				
			1.0			piasek średni jasnobrązowy	Ps	IVb	mw	szg	0.50	
			2.0		1.40	glina piaszczysta brązowa	Gp	IIIc1	mw/w	pl		0.30
		3.0		3.00								

Profil: OW042 Rzędna: 205.60 m n.p.m. Data: 18-07-2017[illegible]

Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zlecniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 206.20 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 18-07-2017

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Pleistocen				gleba	H	X				
			1.0		0.20	piasek średni jasnobrązowy przewarstwiony piaskiem gliniastym	Ps//Pg	IVb	mw	szg	0.50	
			2.0		1.50	glina piaszczysta brązowa	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
					2.00							

Profil: OW046 Rzędna: 205.20 m n.p.m. Data: 18-07-2017

		Czwartorzęd Pleistocen				nasyp niekontrolowany (H+P)	nN	XI				
			1.0		0.50	piasek średni jasnobrązowy	Ps	IVb	mw	szg	0.50	
			2.0		1.20	glina piaszczysta brązowa	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
					2.00							


Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zleceniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz



System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 204.60 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 18-07-2017

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Pleistocen			0.20	gleba piasek średni jasnobrązowy	H	X				
			1.0			Ps	IVb	mw	szg	0.50		
			2.0		2.00							

Profil: OW052 Rzędna: 206.60 m n.p.m. Data: 19-07-2017

		Czwartorzęd Pleistocen			0.20	gleba piasek średni jasnobrązowy	H	X					
				1.0				Ps	IVb	mw	szg	0.50	
				2.0		0.90	glina piaszczysta brązowa	Gp	IIIb1	mw	tpl		0.10
						2.00							

Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zleceniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 208.80 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 19-07-2017

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Pleistocen			0.20	gleba głina piaszczysta brązowa	H	X				
			1.0				Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
			2.0		2.00							

Profil: OW054 Rzędna: 209.50 m n.p.m. Data: 19-07-2017

		Czwartorzęd Pleistocen			0.20	gleba głina piaszczysta brązowa	H	X				
			1.0				Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
			2.0		2.00							

Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zlecniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 206.50 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 19-07-2017

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Pleistocen				nasyp niekontrolowany (H+P)	nN	XI				
			1.0		0.40	piasek średni jasnobrązowo-jasnoszary	Ps	IVb	mw/w	szg	0.50	
			2.0		1.90	piasek średni jasnobrązowo-jasnoszary	Ps	IVb	nw	szg	0.50	
					2.00							

Profil: OW056 Rzędna: 207.10 m n.p.m. Data: 19-07-2017

		Czwartorzęd Pleistocen				nasyp niekontrolowany (tłuczeń w stropie +H+P)	nN	XI				
			1.0		0.50	piasek średni jasnobrązowy	Ps	IVb	mw/w	szg	0.50	
			2.0		2.00							

Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie









Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zlecniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy







Rzędna: 206.20 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 19-07-2017

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
 1.00		Czwartorzęd Pleistocen				nasyp niekontrolowany (H+P)	nN	XI				
					0.40	piasek średni jasnobrązowy	Ps	IVb	w	szg	0.50	
			1.0		1.00	piasek średni jasnobrązowy						
			2.0				Ps	IVb	nw	szg	0.50	
			3.0		2.80	piasek średni jasnobrązowy z domieszką piasku grubego z domieszką żwiru	Ps+Pr+Ż	IVb	nw	szg	0.50	
			4.0									
			5.0		4.50	piasek średni jasnobrązowy	Ps	IVb	nw	szg	0.50	
			6.0		6.00							

Profil: OW058 Rzędna: 208.40 m n.p.m. Data: 19-07-2017

 1.50		Czwartorzęd Pleistocen				nasyp niekontrolowany (H+P+łuczeń+szlaka)	nN	XI				
					0.30	piasek średni jasnobrązowy	Ps	IVb	mw/w	szg	0.50	
			1.0									
			2.0		1.50	piasek średni jasnobrązowy	Ps	IVb	nw	szg	0.50	
			3.0		2.50	piasek średni jasnobrązowy z domieszką piasku pylastego z domieszką żwiru	Ps+P _π +Ż	IVb	nw	szg	0.50	
					3.50							




Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zlecniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz








System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 213.80 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 19-07-2017

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Plejstocen			0.20	nasyp niekontrolowany (H+P)	nN	XI				
					0.80	głina piaszczysta brązowa	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
					0.80	piasek średni jasnobrązowy	Ps	IVb	mw	szg	0.50	
					2.00							

Profil: OW064 Rzędna: 210.80 m n.p.m. Data: 19-07-2017

 1.70	Czwartorzęd Plejstocen	Nasyp				nasyp niekontrolowany (szlaka w stropie+H+P+G)	nN	XI				
					0.80	głina piaszczysta brązowa	Gp	IIIc1	mw/w	pl		0.30
					1.20	piasek średni brązowy z domieszką piasku	Ps+P _π	IVb	mw/w	szg	0.50	
					1.50	pylastego	Ps	IVb	w	szg	0.50	
					1.70	piasek średni jasnobrązowy	Ps	IVb	nw	szg	0.50	
					2.00	piasek średni jasnobrązowy						






Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zlecniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz






System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 209.80 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 19-07-2017

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	 1.10	 Czwartorzęd Pleistocen				nasyp niekontrolowany (tłuczeń w stropie +P+niewiele H+korzenie drzew+G)	nN	XI				
			-1.0		0.60	piasek średni jasnobrązowy	Ps	IVb	w	szg	0.50	
			-2.0		1.10	piasek średni jasnobrązowy	Ps	IVb	nw	szg	0.50	
					2.00							

Profil: OW066 Rzędna: 209.30 m n.p.m. Data: 19-07-2017

	 1.20	 Czwartorzęd Pleistocen				nasyp niekontrolowany (H+P)	nN	XI				
			-1.0		0.30	piasek średni brązowo-szary	Ps	IVb	w	szg	0.50	
			-2.0		1.20	piasek średni szary z domieszką nierozłożonego drzewa	Ps	IVb	nw	szg	0.50	
					2.00							

Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zlecniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 212.80 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 19-07-2017

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp niekontrolowany (H+P+KO)	nN	XI				
					0.30	piasek średni brązowy przewarstwiony gliną piaszczystą	Ps//Gp	IVb	mw	szg	0.50	
					0.80	glina piaszczysta brązowa	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
					2.00							

Profil: OW070 Rzędna: 213.40 m n.p.m. Data: 19-07-2017

						nasyp niekontrolowany (H+P+tluczeń)	nN	XI				
					0.20	piasek średni jasnobrązowo-szary						
					1.0							
					2.0							
					2.30	glina piaszczysta brązowa przewarstwiona piaskiem średnim	Gp//Ps	IIIc2	w	pl		0.40
					3.20	glina piaszczysta brązowo-szara	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
					4.00							





Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zleceniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz





System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 214.50 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 19-07-2017

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.20 ~		Czwartorzęd Plejstocen			0.30	nasyp niekontrolowany(H+P+tluczeń) piasek średni brązowy	nN	XI				
			1.0		1.20	piasek pylasty jasnobrązowy z domieszką piasku średniego	P _π +Ps	IVb	mw	szg	0.50	
			2.0		1.60	glina piaszczysta brązowo-szara	Gp	IIIc1	w	pl		0.30
					1.90	glina piaszczysta beżowo-szara	Gp//Ps	IIIc2	w	pl		0.40
						glina piaszczysta beżowo-szara przewarstwiona piaskiem średnim						
			3.0		2.80	glina piaszczysta brązowo-szara	Gp	IIIc1	w	pl		0.30
					3.30	glina piaszczysta brązowo-szara	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
			4.0		4.00							

Profil: OW072 Rzędna: 210.00 m n.p.m. Data: 19-07-2017

0.80 ~	Czwartorzęd Plejstocen	Nasyp			nasyp niekontrolowany (H+P+G)	nN	XI					
			1.0		0.90	glina piaszczysta brązowo-szara	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
			2.0		2.00	glina piaszczysta brązowa	Gp	IIIc2	w	pl		0.40
			3.0		2.50	glina piaszczysta brązowo-szara	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
					3.50							

Profil: OW073

Wiertnica: WH 020 OS

Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Objekt: sieć kanalizacyjna
Zleceniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 209.60 m n.p.m. Głębokość: 2.50 m

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 19-07-2017

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Pleistocen				gleba	H	X				
			-0.5		0.30	glina piaszczysta brązowo-szara	Gp	IIIc1	w	pl		0.30
			-1.0		1.40	glina piaszczysta brązowa z domieszką otoczków i gładych	Gp+KO	IIlb2	mw	tpl		0.20
		-2.0		2.50								

Profil: OW074 Rzędna: 207.20 m n.p.m. Data: 19-07-2017[illegible]

Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zlecniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 207.70 m n.p.m. Głębokość: 3.50 m

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 19-07-2017

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasyp				nasyp niekontrolowany (H+G+P+gruz)	nN	XI				
		Nasyp	1.0		0.90	głina piaszczysta brązowa	Gp	IIIc1	w	pl		0.30
		Czwartorzęd	2.0		1.50	głina piaszczysta brązowa przewarstwiona piaskiem średnim	Gp//Ps	IIIc1	w	pl		0.30
		Pleistocen	3.0		2.10	głina piaszczysta brązowa	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
			3.50									

Profil: OW076 Rzędna: 204.50 m n.p.m. Data: 19-07-2017

						nasyp niekontrolowany (H+P+KO)	nN	XI				
					0.30	głina piaszczysta brązowo-szara						
			1.0				Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
		Czwartorzęd	2.0		1.60	piasek średni jasnobrązowy	Ps	IVb	mw	szg	0.50	
		Pleistocen	3.0		2.50	piasek gliniasty jasnobrązowy	Pg	IIIc2	w	pl		0.40
			4.0									
			4.50									



Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Objekt: sieć kanalizacyjna
Zlecniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz



System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 202.00 m n.p.m. Głębokość: 3.50 m

Skala 1 : 100	Data wiercenia: 19-07-2017
---------------	----------------------------

Wierzenie	Głębokość zwiariadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd	Pleistocen		0.30	nasyp niekontrolowany (H+P) piasek średni jasnobrązowo-jasnoszary	nN	XI				
				1.0		Ps	IVb	mw/w	szg	0.50		
				2.0		piasek średni jasnobrązowo-jasnoszary	Ps	IVb	nw	szg	0.50	
				3.0								
						3.40 3.50	glina piaszczysta brązowo-szara	Gp	IIIc1	w	pl	

Profil: OW078 Rzędna: 200.50 m n.p.m. Data: 20-07-2017

	Czwartorzęd	Pielisocen		0.30	nasyp niekontrolowany (tłuczeń w stropie+P+H) piasek średni jasnobrązowy	nN	XI			
			1.0		Ps	IVb	mw	szg	0.50	
			1.30	piasek drobny jasnobrązowy-jasnoszary z domieszką piasku średniego przewarstwiony	Pd+Ps//P π	IVa	mw	szg	0.50	
			1.80	piaskiem pylastym	Ps+P π //I Π	IVb	mw/w	szg	0.50	
			2.0	piasek średni jasnobrązowy z domieszką piasku pylastego przewarstwiony pyłem	Ps+P π //I Π	IVb	nw	szg	0.50	
			2.50	piasek średni jasnobrązowy z domieszką piasku pylastego przewarstwiony pyłem	Ps	IVb	nw	szg	0.50	
			2.80	piasek średni jasnobrązowy						
			3.10	piasek drobny jasnobrązowy z domieszką piasku średniego	Pd+Ps	IVa	nw	szg	0.50	
			4.0							
			5.0	4.80	piasek średni brązowo-szary z domieszką otoczków i głazych z domieszką żwiru	Ps+KO+Ż	IVb	nw	szg	0.50
6.0	5.50	piasek średni jasnobrązowo-jasnoszary z domieszką piasku pylastego przewarstwiony pyłem	Ps+P π //I Π	IVb	nw	szg	0.50			
	6.00									


Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zleceniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz


System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 206.55 m n.p.m. Głębokość: 6.50 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 20-07-2017

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
 0.90		Czwartorzęd Pleistocen				nasyp niekontrolowany (H+P)	nN	XI				
					0.30	piasek średni szary	Ps	IVb	mw/w	szg	0.50	
			1.0		0.90	piasek średni szary	Ps	IVb	nw	szg	0.50	
					1.20	glina piaszczysta szaro-brązowa	Gp	IIIId	w	mpl		0.50
			2.0		1.60	glina piaszczysta brązowo-szara	Gp	IIIc1	w	pl		0.30
			3.0		2.80	piasek gliniasty szary	Pg	IIIc2	w	pl		0.40
			4.0		4.00	glina piaszczysta szara na pograniczu piasku gliniastego	Gp/Pg	IIIb2	mw	tpl		0.23
			5.0									
			6.0									
					6.50							

Profil: OW080 Rzędna: 207.00 m n.p.m. Data: 20-07-2017

 0.90		Czwartorzęd Pleistocen				nasyp niekontrolowany (H+P)	nN	XI				
					0.20	piasek średni jasnobrązowy	Ps	IVb	w	szg	0.50	
			1.0		0.90	piasek średni jasnobrązowy	Ps	IVb	nw	szg	0.50	
			2.0		1.80	glina piaszczysta brązowo-szara	Gp	IIIc1	w	pl		0.30
					2.40	glina piaszczysta brązowo-szara	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
			3.0		3.00							







Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Objekt: sieć kanalizacyjna
Zlecniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 205.20 m n.p.m. Głębokość: 6.50 m

Skala 1 : 100	Data wiercenia: 20-07-2017
---------------	----------------------------

Wierzenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]	[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Pleistocen				gleba	H	X				
			1.0		0.30	głina piaszczysta brązowo-szara	Gp	III d	w	mpl		0.50
			2.0		1.60	piasek średni szary przewarstwiony piaskiem gliniastym	Ps//Pg	IV b	nw	szg	0.50	
			3.0		3.20	głina piaszczysta szara	Gp	III c1	w	tpl		0.30
			4.0		4.20	glinia piaszczysta szara na pograniczu piasku gliniastego	Gp/Pg	III b2	mw	tpl		0.19
			5.0									
			6.0									
					6.50							

Profil: OW082 Rzędna: 208.50 m n.p.m. Data: 20-07-2017

		Czwartorzęd Pleistocen	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	0.40	nasyp niekontrolowany (tłuczeń w stropie +P+H) glina piaszczysta brązowa	nN	XI				0.30
				0.90		glina piaszczysta brązowo-szara	Gp	IIIc1	mw/w		tpl
				2.0		Gp	IIIb2	mw	tpl		
				2.50							

Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zleceniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 208.50 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m





Skala 1 : 100 Data wiercenia: 20-07-2017

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0.20	nasyp niekontrolowany (H+P+korzenie drzew) piasek średni szary	nN	XI				
					1.0		Ps	IVb	w/nw	szg	0.50	
					1.20	piasek średni szary	Ps	IVb	nw	szg	0.50	
					2.0							
					2.30	glina piaszczysta szara	Gp	IIIc2	w	pl		0.40
					2.70	pył szary przewarstwiony piaskiem średnim	II/Ps	Vb2	nw	tol		0.20
					2.90	piasek średni szary	Ps	IVb	nw	szg	0.50	
					3.00							

Profil: OW084 Rzędna: 210.00 m n.p.m. Data: 20-07-2017

					0.20	nasyp niekontrolowany (H+P) piasek średni brązowo-szary	nN	XI				
					1.0		Ps	IVb	mw/w	szg	0.50	
					1.70	piasek średni brązowo-szary	Ps	IVb	nw	szg	0.50	
					2.40	glina piaszczysta brązowo-szara	Gp	IIIId	w	mpl		0.50
					2.80	piasek średni szary z domieszką otoczków	Ps+KO	IVb	nw	szg	0.50	
					3.00							

Gmina: Gowarczów	Obiekt: sieć kanalizacyjna	System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Powiat: konecki	Zleceniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"	Rzędna: 213.30 m n.p.m. Głębokość: 1.70 m
Województwo: świętokrzyskie	Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.	Skala 1 : 100 Data wiercenia: 20-07-2017
	Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz	

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd	-1.0		0.30	nasyp niekontrolowany (H+P+cegła+odpadki)	nN	XI				
						piasek średni szaro-brązowy	Ps	IVb	mw/w	szg	0.50	
		Plejstocen			1.20	głina piaszczysta z dop mieszką rumoszu	Gp+KR	IIIb2	mw	tpl		0.20
					1.50	piaskowca	pc	I				
				1.70	piaskowiec biało-szary							

Profil: OW086 Rzędna: 209.60 m n.p.m. Data: 20-07-2017

					0.30	nasyp niekontrolowany (tłuczeń w	nN	XI				
					0.80	stropie+H+P+okruchy cegły)	Ps	IVb	w/nw	szg	0.50	
					1.30	piasek średni szaro-brązowy	Ps	IVb	nw	szg	0.50	
					2.00	piasek średni szaro-brązowy	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
						głina piaszczysta brązowo-szara						

Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zlecniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 208.00 m n.p.m. Głębokość: 3.50 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 20-07-2017

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp niekontrolowany (H+P+G)	nN	XI				
			1.0		0.80	glina piaszczysta brązowo-szara	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
			2.0		1.50	glina piaszczysta brązowo-szara	Gp	IIIc1	mw/w	pl		0.30
			2.0		2.00	glina piaszczysta brązowo-szara	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
			3.0		2.50	piasek średni jasnoszary	Ps	IVb	nw	szg	0.50	
					3.50							

Profil: OW088 Rzędna: 210.70 m n.p.m. Data: 20-07-2017

						nasyp niekontrolowany (KO+H+P)	nN	XI				
			1.0		0.40	glina piaszczysta brązowo-szara	Gp	IIIc1	mw/w	pl		0.30
			2.0		1.50	glina piaszczysta brązowo-szara	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
			2.0		2.00	piasek średni jasnobrązowy	Ps	IVb	mw	szg	0.50	
			3.0		2.60	piasek gliniasty brązowy	Pg	IIIc2	w	pl		0.40
			4.0		4.00							

Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zleceniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 223.00 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 20-07-2017

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0.10	nasyp niekontrolowany (P+H) głina piaszczysta brązowa	nN	XI				
			1.0		1.50	piasek gliniasty brązowy	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
			2.0		1.80	głina piaszczysta brązowa	Pg	IIIb2	mw	tpl		0.20
			3.0		2.50	piasek gliniasty brązowy	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
			4.0		3.30	piasek gliniasty brązowy z domieszką rumoszu piaskowca	Pg+KR	IIIb2	mw	tpl		0.20
					4.00							

Profil: OW092 Rzędna: 224.90 m n.p.m. Data: 20-07-2017

	1.00 ~				0.20	nasyp niekontrolowany (KO+P) piasek średni szaro-brązowy przewarstwiony piaskiem gliniastym	nN	XI				
			1.0		0.80	głina piaszczysta brązowo-szara przewarstwiona piaskiem średnim	Ps//Pg	IVb	mw	tpl	0.50	
			2.0		1.30	głina piaszczysta brązowa	Gp//Ps	IIIb2	mw	tpl		0.20
			3.0		1.70	głina piaszczysta brązowa	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
			4.0		2.80	głina piaszczysta brązowa	Gp	IIIc1	mw/w	pl		0.30
					3.50	głina piaszczysta szaro- brązowa	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
					4.00		Gp	IIIb1	mw	tpl		0.10


Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zleceniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz








System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 232.40 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 20-07-2017

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp niekontrolowany (H+P)	nN	XI				
					0.30	piasek średni jasnobrązowy						
							Ps	IVb	mw	szg	0.50	
					2.00	glina piaszczysta brązowa	Gp	IIIc1	mw	tpl		0.30
					3.00							

Profil: OW096 Rzędna: 234.30 m n.p.m. Data: 20-07-2017

						nasyp niekontrolowany (H+P)	nN	XI				
					0.20	piasek średni jasnobrązowo-szary	Ps	IVb	w/nw	szg	0.50	
					1.00	piasek średni jasnobrązowo-szary	Ps	IVb	nw	szg	0.50	
					1.90	glina piaszczysta brązowa przewarstwiona piaskiem średnim	Gp//Ps	IIIb2	mw	tpl		0.20
					2.80	glina piaszczysta brązowo-szara	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
					4.00							

Profil: OW097

Wiertnica: WH 020 OS





Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: sieć kanalizacyjna
 Zleceniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
 Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
 Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz



System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 238.00 m n.p.m. Głębokość: 3.50 m

Skala 1 : 100	Data wiercenia: 20-07-2017
---------------	----------------------------

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL		
	[m.p.p.t]		[m]										[m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Czwartorzęd Pleistocen			0.20	nasyp niekontrolowany (H+P) piasek średni jasnobrązowy	nN	XI			0.50			
			1.0				Ps	IVb	mw	szg				
			2.0		1.80	glina piaszczysta brązowa	Gp	IIIc2	w	pl			0.40	
			3.0		2.80	glina piaszczysta brązowa	Gp	IIIb2	mw	tpl				0.20
				3.10	glina piaszczysta brązowa	Gp	IIIb1	mw	tpl	0.10				
				3.50										

Profil: OW098 Rzędna: 241.35 m n.p.m. Data: 20-07-2017

 2.40	Czwartorzęd Plejstocen		0.20	nasyp niekontrolowany (H+P) piasek średni jasnobrązowy	nN	XI					
					Ps	IVb	mw	szg	0.50		
			1.70	glina piaszczysta brązowa	Gp	IIIc1	mw	pl		0.30	
			2.40	piasek średni szary z domieszką żwiru	Ps+Z	IVb	nw	szg	0.50		
			2.60	glina piaszczysta brązowa	Gp	IIlb2	mw	tpl		0.20	
			3.20	glina piaszczysta brązowa	Gp	IIlb1	mw	tpl		0.10	
			3.50								

Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie






Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zlecniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy




Rzędna: 245.40 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 20-07-2017

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	 0.80	Czwartorzęd Plejstocen			0.20	gleba	H	X				
					0.80	piasek średni szaro-brązowy	Ps	IVb	w	szg	0.50	
						piasek średni szaro-brązowy	Ps	IVb	nw	szg	0.50	
			2.0		1.80 2.00	glina brązowa	G	IIIc1	mw/w	szg		0.30

Profil: OW102 Rzędna: 246.50 m n.p.m. Data: 20-07-2017

		Czwartorzęd Plejstocen			0.20	gleba	H	X				
					0.60	piasek średni jasnobrązowy	Ps	IVb	mw	szg	0.50	
			1.0			glina piaszczysta brązowa	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
			2.0		2.00							

Profil: OW105

Wiertnica: WH 020 OS



Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Objekt: sieć kanalizacyjna
Zlecniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz


System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 244.50 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 100	Data wiercenia: 21-07-2017
---------------	----------------------------

Wiercenie	Głębokość zwięziadła wody	Stratigrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Pleistocen		0.20	nasyp niekontrolowany (H+P) piasek średni szary	nN	XI					
						Ps	IVb	mw/w	szg	0.50		
						Gp	IIIc1	mw/w	pl		0.30	
						Ps+KR	IVb	nw	szg	0.50		
						Gp+KR	IIIb1	mw	tpl		0.10	

Profil: OW106 Rzędna: 247.90 m n.p.m. Data: 21-07-2017

		Czwartorzęd Plejstocen			nasyp niekontrolowany (H+P+KO)	nN	XI			0.20		
				-1.0	0.30	głina piaszczysta brązowa przewarstwiona piaskiem średnim	Gp//Ps	IIIb2	mw		tpl	0.10
				-2.0	1.10	pył biało-jasnobrązowy przewarstwiony piaskiem drobnym	Π//Pd	Vb1	mw		tpl	
				-3.0	1.80	piasek drobny biało-jasnobrązowy	Pd	IVa	mw	szg	0.50	
					3.50							

Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zleceniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 255.70 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 21-07-2017

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp niekontrolowany (H+P)	nN	XI				
					0.30	piasek średni jasnobrązowy przewarstwiony piaskiem gliniastym	Ps//Pg	IVb	mw	szg	0.50	
					1.20	glina piaszczysta jasnobrązowa z domieszką rumoszu piaskowca	Gp+KR	IIIb2	mw	tpl		0.20
					2.20	piasek średni ciemnoszary z domieszką rumoszu piaskowca	Ps+KR	IVb	mw	szg	0.50	
					3.50	piaskowiec jasnobrązowo-biały	pc	I				
					4.00							

Profil: OW114 Rzędna: 261.80 m n.p.m. Data: 21-07-2017

						gleba	H	X				
					0.20	piasek średni brązowy przewarstwiony piaskiem gliniastym	Ps//Pg	IVb	mw	szg	0.50	
					1.20	glina piaszczysta brązowa z domieszką rumoszu piaskowca	Gp+KR	IIIb2	mw	tpl		0.20
					2.10	piaskowiec jasnobrązowo-biały	pc	I				
					2.50							

Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zlecniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 267.75 m n.p.m. Głębokość: 2.70 m

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 21-07-2017

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Pleistocen				nasyp niekontrolowany (H+P)	nN	XI				
					0.30	głina piaszczysta brązowa						
							Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
					2.00	piasek średni jasnobrązowy z domieszką rumoszu piaskowca	Ps+KR	IVb	mw	szg	0.50	
					2.50	piaskowiec jasnobrązowo-biały	pc	I				
					2.70							

Profil: OW116 Rzędna: 273.20 m n.p.m. Data: 21-07-2017

		Czwartorzęd Pleistocen				nasyp niekontrolowany (H+P+korzenie drzew)	nN	XI				
					0.30	piasek średni jasnobrązowy	Ps	IVb	mw	szg	0.50	
					0.90	głina piaszczysta brązowa						
							Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
					3.50							

Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zlecniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 269.50 m n.p.m. Głębokość: 3.50 m

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 21-07-2017

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0.30	nasyp niekontrolowany (tłuczeń w stropie +H+P)	nN	XI				
					1.10	piasek średni jasnobrązowy z domieszką żwiru i piasku pylastego	Ps+Ż+P _π	IVb	mw	szg	0.50	
					1.10	głina piaszczysta brązowa	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
					3.10	głina piaszczysta brązowa	Gp	IIIc1	mw/w	pl		0.30
					3.40	piasek średni jasnobrązowy	Ps	IVb	mw	szg	0.50	
					3.50							

Profil: OW118 Rzędna: 264.50 m n.p.m. Data: 21-07-2017

					0.30	nasyp niekontrolowany (H+P+G)	nN	XI				
					0.30	głina piaszczysta brązowa	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
					2.10	piasek drobny jasnobrązowy przewarstwiony piaskiem średnim	Pd//Ps	IVa	mw	szg	0.50	
					2.80	głina piaszczysta brązowa	Gp	IIIb1	mw	tpl		0.10
					6.00							

Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie




Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zlecniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy






Rzędna: 269.80 m n.p.m. Głębokość: 2.50 m

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 21-07-2017

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Pleistocen				nasyp niekontrolowany (H+P+P+odpadki)	nN	XI				
			-1.0		0.80	glina brązowo-szara przewarstwiona gliną pylastą	G//G _π	IIIb2	mw	tpl		0.20
			-2.0		1.50	glina piaszczysta brązowa	Gp	IIIb2	mw	tpl		0.20
					2.50							

Profil: OW120 Rzędna: 274.10 m n.p.m. Data: 21-07-2017

		Nasypy				nasyp niekontrolowany (H+P+duża ilość KO+głazy)	nN	XI				
			-1.0		1.10	glina piaszczysta brązowa	Gp	IIIb2	mw	szg		0.20
		Czwartorzęd Pleistocen	-2.0		2.00	glina piaszczysta brązowa	Gp	IIIc1	mw/w	szg		0.30
			-2.6		2.60	piasek średni jasnobrązowy	Ps	IVb	nw	szg	0.50	
			-3.0		3.00							








Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zlecniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz




System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 278.75 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 21-07-2017

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.50 ~		Czwartorzęd Plejstocen				nasyp budowlany (H+P)	nB	XII				
					0.30	piasek średni brązowy	Ps	IVb	mw	szg	0.50	
			-1.0		0.80	glina brązowa	G	IIIb2	mw	tpl		0.20
			-2.0									
			-3.0		2.40	glina piaszczysta brązowa przewarstwiona	Gp//Ps	IIIc1	mw/w	pl		0.30
					2.70	piaskiem średnim	I	VIIa	mw	pzw		0.00
					3.00	it czerwony						

Profil: OW122 Rzędna: 281.90 m n.p.m. Data: 21-07-2017

		Czwartorzęd Plejstocen				nasyp niekontrolowany (H+P)	nN	XI				
			-1.0		0.50	piasek średni brązowy przewarstwiony gliną piaszczystą z domieszką rumoszu piaskowca	Ps//Gp+KR	IVb	mw	szg	0.50	
			-2.0		2.10	piaskowiec biały	pc	I				
		Jura			2.60							

Gmina: Gowarczów
Powiat: konecki
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: sieć kanalizacyjna
Zlecniodawca: P.P.W. "BIOPROJEKT"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr K.Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 276.20 m n.p.m. Głębokość: 3.90 m

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 21-07-2017

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp niekontrolowany (H+P+KO+odpady)	nN	XI				
					0.30	piasek średni brązowy	Ps	IVb	mw	szg	0.50	
					1.40	glina piaszczysta brązowa z domieszka okruchów piaskowca	Gp+KR	IIIb1	mw	tpl		0.10
					2.80	piasek gliniasty brązowo-biały z przewarstwieniami glin piaszczystych i domieszką rumoszu piaskowca	Pg//Gp+KR	IIIb1	mw	tpl		0.10
					3.50	rumosz biało-brązowy	KR	II				
					3.70	piaskowiec	pc	I				
					3.90							

Zbiornicze zestawienie wyników badań laboratoryjnych gruntów

Temat: Dokumentacja badań podłoża gruntowego kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja: Gmina Gowarczów

Obiekt: Kanalizacja sanitarna

Grunty spoiste

Lp.	Nr otw.	głębokość	Nazwa gruntu	w_n	w_p	w_L	I_L	I_p
		[m p.p.t.]		%			-	%
1.	OW079	5,20	Gлина piaszczysta	13,50	10,85	22,37	0,23	11,52
2.	OW081	5,50	Gлина piaszczysta	12,74	10,70	21,70	0,19	11,00

Grunty sypkie

Lp.	Nr otw.	głębokość	Nazwa gruntu	Fracje			"k" [m/d]	
		[m p.p.t.]		Σ	P	$\pi+I$	wg t. Beyera	wg USBSC
1.	OW001	4,60	Piasek pylasty	0,6	86,3	13,2	<0,5	0,80
2.	OW006	3,00	Piasek średni	1,5	97,4	1,0	22,46	11,68
3.	OW057	4,00	Piasek średni	3,5	95,8	0,8	28,51	12,83
4.	OW067	4,70	Piasek średni	0,4	96,5	3,1	12,10	7,68
5.	OW078	4,50	Piasek drobny	0,5	95,5	4,0	5,53	1,94

Badania wykonał: mgr A. Sztendel-Szcześniak

26.07.2017

Badanie granic konsystencji

Zał. 4.2.1

Obiekt: **Kanalizacja sanitarna**
Nazwa gruntu: **Gлина piaszczysta**

Nr otworu **OW079**
Głębokość **5,20**


Wyniki			Wilgotność naturalna				
Wn= 13,50	Wp= 10,85	WL= 22,37	Nr par.	m _{mt}	61	m _{st}	57,34
I _L =(Wn-Wp):(W _L -Wp)= 0,23			13	m _{st}	57,34	m _t	30,61
Ip=W _L -Wp= 11,52				W _n =	3,66	:	26,73
stan: tpl			Nr par.	m _{mt}	59,66	m _{st}	55,99
spoistość: średnio spoisty			25	m _{st}	55,99	m _t	28,4
				W _n =	3,67	:	27,59

Granica plastyczności

Nacz. Nr 79	m_{mt}	32,11	m_{st}	31,62
	m_{st}	31,62	m_t	27,03
	$W_p =$	0,49	:	4,59
				10,68%
Nacz. Nr 91	m_{mt}	40,9	m_{st}	40,5
	m_{st}	40,5	m_t	36,87
	$W_p =$	0,4	:	3,63
				11,02%

Granica płynności

Nacz.Nr 4	m_{mt}	70,85	m_{st}	65,41
h_1 9,15 h_{sr} 9,355 mm	m_{st}	65,41	m_t	26,69
h_2 9,56	$W =$	5,44	:	38,72
				14,05 %
Nacz.Nr 5	m_{mt}	69,23	m_{st}	63,47
h_1 11,97 h_{sr} 12,06 mm	m_{st}	63,47	m_t	26,73
h_2 12,15	$W =$	5,76	:	36,74
				15,68 %
Nacz.Nr 31	m_{mt}	67,42	m_{st}	61,23
h_1 14,88 h_{sr} 15,07 mm	m_{st}	61,23	m_t	25,87
h_2 15,26	$W =$	6,19	:	35,36
				17,51 %
Nacz.Nr 48	m_{mt}	82,49	m_{st}	72,87
h_1 19,21 h_{sr} 19,45 mm	m_{st}	72,87	m_t	25,3
h_2 19,68	$W =$	9,62	:	47,57
				20,22 %



$w_{18} = 19,3$

$w_L = 22,37$

Badanie wykonał: mgr A. Sztendel-Szcześniak

Data: 26.07.2017

Badanie granic konsystencji

Zał. 4.2.2

Obiekt: **Kanalizacja sanitarna**
Nazwa gruntu: **Gлина piaszczysta**

Nr otworu **OW081**
Głębokość **5,50**


Wyniki			Wilgotność naturalna				
Wn= 12,74	Wp= 10,70	WL= 21,70	Nr par.	m _{mt}	65,56	m _{st}	61,41
I _L =(Wn-Wp):(W _L -Wp)= 0,19			74	m _{st}	61,41	m _t	29,22
Ip=W _L -Wp= 11,00				W _n =	4,15	:	32,19
stan: tpl			Nr par.	m _{mt}	64,91	m _{st}	60,76
spoistość: średnio spoisty			56	m _{st}	60,76	m _t	27,79
				W _n =	4,15	:	32,97

Granica plastyczności

Nacz. Nr	26	m_{mt}	31,32	m_{st}	30,86		
		m_{st}	30,86	m_t	26,5		
		$W_p =$	0,46	:	4,36		10,55%
Nacz. Nr	30	m_{mt}	31,08	m_{st}	30,52		
		m_{st}	30,52	m_t	25,36		
		$W_p =$	0,56	:	5,16		10,85%

Granica płynności

Nacz. Nr	38	m_{mt}	70,22	m_{st}	64,32		
h_1	10,15	h_{sr}	9,93 mm	m_{st}	64,32	m_t	26,69
h_2	9,71			$W =$	5,90	:	37,63 15,68 %
Nacz. Nr	97	m_{mt}	77,25	m_{st}	71,21		
h_1	12,38	h_{sr}	12,36 mm	m_{st}	71,21	m_t	34,57
h_2	12,34			$W =$	6,04	:	36,64 16,48 %
Nacz. Nr	1	m_{mt}	71,53	m_{st}	64,53		
h_1	17,08	h_{sr}	17,05 mm	m_{st}	64,53	m_t	26,13
h_2	17,02			$W =$	7,00	:	38,4 18,23 %
Nacz. Nr	76	m_{mt}	80,29	m_{st}	71,8		
h_1	19,8	h_{sr}	19,96 mm	m_{st}	71,8	m_t	28,3
h_2	20,12			$W =$	8,49	:	43,5 19,52 %



$w_{18} = 18,7$

$w_L = 21,70$

Badanie wykonał: mgr A. Sztendel-Szcześniak

Data: 26.07.2017

Analiza granulometryczna (sitowa)

Zał. 4.3.1

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Lokalizacja: Gmina Gowarczów

Nr otworu: **OW001**

Głębokość pobrania: **4,60**


m p.p.m.

	Masa próbki	404,1	
Wielkość ziaren [mm]	Masa pozostałości na sicie	Zawartość frakcji [%]	Suma zawartości frakcji [%]
>2	2,24	0,55	0,6
2 - 1	3,07	0,76	1,3
1 - 0,5	24,54	6,07	7,4
0,5 - 0,25	124,36	30,77	38,2
0,25 - 0,125	122,78	30,38	68,5
0,125 - 0,063	73,78	18,26	86,8
<0,063	53,22	13,17	100,0
suma	403,99		

Charakterystyka krzywej uziarnienia	
d ₁₀ [mm]	0,025
d ₂₀ [mm]	0,075
d ₃₀ [mm]	0,095
d ₅₀ [mm]	0,19
d ₆₀ [mm]	0,23
U	9,20
C	1,57

Nazwa gruntu: **Piasek pylasty**

Współczynnik wodoprzepuszczalności:		
	m/s	m/d
wg tablic Beyera:	poza zakresem	
wg wzoru USBSC:	9,31E-06	0,8



Badanie wykonał: mgr A. Sztendel-Szcześniak

26.07.2017

Analiza granulometryczna (sitowa)

Zał. 4.3.2

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Lokalizacja: Gmina Gowarczów

Nr otworu: **OW006**

Głębokość pobrania: **3,00**


m p.p.m.

	Masa próbki	549,29	
Wielkość ziaren [mm]	Masa pozostałości na sicie	Zawartość frakcji [%]	Suma zawartości frakcji [%]
>2	8,42	1,53	1,5
2 - 1	47,24	8,60	10,1
1 - 0,5	142,50	25,94	36,1
0,5 - 0,25	230,04	41,88	78,0
0,25 - 0,125	104,84	19,09	97,0
0,125 - 0,063	10,37	1,89	98,9
<0,063	5,74	1,04	100,0
suma	549,15		

Charakterystyka krzywej uziarnienia	
d ₁₀ [mm]	0,17
d ₂₀ [mm]	0,24
d ₃₀ [mm]	0,3
d ₅₀ [mm]	0,4
d ₆₀ [mm]	0,46
U	2,71
C	1,15

Nazwa gruntu: **Piasek średni**

Współczynnik wodoprzepuszczalności:		
	m/s	m/d
wg tablic Beyera:	2,60E-04	22,5
wg wzoru USBSC:	1,35E-04	11,7



Badanie wykonał: mgr A. Sztendel-Szcześniak

26.07.2017

Analiza granulometryczna (sitowa)

Zał. 4.3.3

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Lokalizacja: Gmina Gowarczów

Nr otworu: **OW057**

Głębokość pobrania: **4,00**


m p.p.m.

	Masa próbki	728,53	
Wielkość ziaren [mm]	Masa pozostałości na sicie	Zawartość frakcji [%]	Suma zawartości frakcji [%]
>2	25,34	3,48	3,5
2 - 1	39,00	5,35	8,8
1 - 0,5	189,35	25,99	34,8
0,5 - 0,25	328,59	45,10	79,9
0,25 - 0,125	126,79	17,40	97,3
0,125 - 0,063	13,52	1,86	99,2
<0,063	5,58	0,77	100,0
suma	728,17		

Charakterystyka krzywej uziarnienia	
d ₁₀ [mm]	0,19
d ₂₀ [mm]	0,25
d ₃₀ [mm]	0,31
d ₅₀ [mm]	0,4
d ₆₀ [mm]	0,45
U	2,37
C	1,12

Nazwa gruntu: **Piasek średni**

Współczynnik wodoprzepuszczalności:		
	m/s	m/d
wg tablic Beyera:	3,30E-04	28,5
wg wzoru USBSC:	1,48E-04	12,8



Badanie wykonał: mgr A. Sztendel-Szcześniak

26.07.2017

Analiza granulometryczna (sitowa)

Zał. 4.3.4

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Lokalizacja: Gmina Gowarczów

Nr otworu: **OW067**

Głębokość pobrania: **4,70**


m p.p.m.

	Masa próbki	512,92	
Wielkość ziaren [mm]	Masa pozostałości na sicie	Zawartość frakcji [%]	Suma zawartości frakcji [%]
>2	2,05	0,40	0,4
2 - 1	10,52	2,05	2,5
1 - 0,5	121,22	23,63	26,1
0,5 - 0,25	234,13	45,65	71,7
0,25 - 0,125	104,95	20,46	92,2
0,125 - 0,063	23,85	4,65	96,8
<0,063	15,98	3,12	100,0
suma	512,7		

Charakterystyka krzywej uziarnienia	
d ₁₀ [mm]	0,12
d ₂₀ [mm]	0,2
d ₃₀ [mm]	0,25
d ₅₀ [mm]	0,38
d ₆₀ [mm]	0,4
U	3,33
C	1,30

Nazwa gruntu: **Piasek średni**

Współczynnik wodoprzepuszczalności:		
	m/s	m/d
wg tablic Beyera:	1,40E-04	12,1
wg wzoru USBSC:	8,89E-05	7,7



Badanie wykonał: mgr A. Sztendel-Szcześniak

26.07.2017

Analiza granulometryczna (sitowa)

Zał. 4.3.5

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Lokalizacja: Gmina Gowarczów

Nr otworu: **OW078**

Głębokość pobrania: **4,50**


m p.p.m.

	Masa próbki	389,99	
Wielkość ziaren [mm]	Masa pozostałości na sicie	Zawartość frakcji [%]	Suma zawartości frakcji [%]
>2	1,84	0,47	0,5
2 - 1	2,87	0,74	1,2
1 - 0,5	3,60	0,92	2,1
0,5 - 0,25	122,12	31,31	33,4
0,25 - 0,125	189,84	48,68	82,1
0,125 - 0,063	53,91	13,82	95,9
<0,063	15,67	4,02	100,0
suma	389,85		

Charakterystyka krzywej uziarnienia	
d ₁₀ [mm]	0,08
d ₂₀ [mm]	0,11
d ₃₀ [mm]	0,14
d ₅₀ [mm]	0,19
d ₆₀ [mm]	0,21
U	2,63
C	1,17

Nazwa gruntu: **Piasek drobny**

Współczynnik wodoprzepuszczalności:		
	m/s	m/d
wg tablic Beyera:	6,40E-05	5,5
wg wzoru USBSC:	2,2465E-05	1,9



Badanie wykonał: mgr A. Sztendel-Szcześniak

26.07.2017

Objaśnienia symboli używanych na przekrojach geotechnicznych i w profilach otworów

Grunty nasypowe :

- NN - nasyp niebudowlany
- NB - nasyp budowlany

Grunty organiczne rodzime :

- Gb - gleba
- Nm - namuł

Grunty mineralne, rodzime nieskaliste :

- KO - otoczaki
- Ż - żwir
- Po (g) - pospółka (gliniasta)
- Pr - piasek gruby
- Ps - piasek średni
- Pd - piasek drobny
- P - piasek pylasty
- Pg - piasek gliniasty
- - - - - pył
- p - pył piaszczysty
- G - glina
- Gp (z) - glina piaszczysta (zwięzła)

- G - glina pylasta

Znaki dodatkowe :

- + - domieszki
- // - przewarstwienia
- / - na pograniczu
- () - określenia uzupełniające

Geneza i stratygrafia :

- Qh - czwartorzęd , holocen
- Qp - czwartorzęd , plejstocen
- fg - utwory fluwioglacjalne (wodnolodowcowe)
- g - utwory glacialne (polodowcowe)
- d - osady deluwialne (stokowe)
- gl - utwory glaciallimniczne (lodowcowo-zastoiskowe)

Oznaczenia stanu gruntu :

Grunty niespoiste (sympkie) :

$I_D = 0,50$ - wartość stopnia zagęszczenia

ln - luźny

szg - średnio zagęszczony

zg - zagęszczony

Grunty spoiste :

$I_L = 0,15$ - wartość stopnia plastyczności

pł - płynny

mpl - miękkoplastyczny

pl - plastyczny

tpl - twardoplastyczny

pzw - półzwarty

zw - zwarty

Oznaczenia wilgotności gruntu :










mw. - mało wilgotny

w. - wilgotny

m. - mokry

nw. - nawodniony

Inne oznaczenia :

-  - granice litologiczne
-  - granice warstw geotechnicznych
- Ila** - numer warstwy geotechnicznej
-  - próba gruntu o natur. Uziarnieniu
-  - numer otworu
- rzędna otworu w m n.p.m.
-  - swobodne zwierciadło wody gruntowej w m p.p.t.
-  - zwierciadło wody ustalone
-  - zwierciadło wody nawiercone
-  - poziom sączenia
-  - poziom zwierciadła wód gruntowych