

Naprawa uszkodzonej instalacji elektrycznej nn 0,4kV po  
pożarze. Sala Sportowa Tuchorza

## ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	czujnik ruchu DRM-02	szt	1
2.	Oprawa awaryjna led zewnętrzna z grzałką	szt	2
3.	Oprawa ewakuacyjna led 1W-3W	szt	2
4.	Oprawa awaryjna led 1W-3W	szt	12
5.	Plafon led z czujnikiem ruchu IP45	szt	2
6.	Panel led 600x600 U19 C90 4K	szt	33
7.	Oprawa DWL led 23W 4k IP44	szt	1
8.	Pręt stalowy ocynkowany	m	6,24
9.	Przewód grzewczy	m	78
10.	Przewód N2XH-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	147,68
11.	Przewód N2XH-J 3x2,5mm <sup>3</sup>	m	112,32
12.	Przewód N2XH-J 5x2,5mm <sup>4</sup>	m	47,84
13.	Puszka złącza kontrolnego	kpl	1
14.	Rury winidurkowe	m	1,15
15.	Śruby fundamentowe z nakrętkami M10x100mm	m	1,22
16.	Uchwyty do przewodów	szt	210,6
17.	Wentylator fi 100-125mm	szt	7
18.	Wentylator dachowy	szt	2
19.	złącze rynnowe	szt	1
20.	złącze krzyżowe	szt	1
21.	materiał pomocniczy		