

**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
**SERWIS FOTOGRAFICZNY**



FOT. 1. Elewacja nowszej części budynku od strony północnej



FOT. 2. Elewacja nowszej części budynku od strony północno – wschodniej





FOT. 3. Elewacja nowszej części budynku od strony północno – zachodniej



FOT. 4. Odkrywka fundamentów przy ścianie szczytowej od strony północnej





FOT. 5. Sala gimnastyczna w piwnicy – widoczne rysy na styku płyt stropowych



FOT. 6. Odkrywka muru ściany nośnej piwnicy





FOT. 7. Sala lekcyjna parteru #1 – widoczne rysy na styku płyt stropowych



FOT. 8. Sala lekcyjna parteru #2 – widoczne rysy na styku płyt stropowych



FOT. 9. Sala lekcyjna piętra #1 – widoczne rysy na styku płyt stropowych



FOT. 10. E Sala lekcyjna piętra #2 – widoczne rysy na styku płyt stropowych