

uwaga:
wartości dla punktów sondowania statycznego są jedynie interpretacją,
a nie wartością rzeczywistą

2

- punkt badań

0,3


- głębokość stropu utworów słabopuszczalnych [m p.p.t.]

2,0

- łączna miąższość utworów słaboprzepuszczalnych [m]

UWAGA

- podano głębokość stropu pierwszej warstwy
utworów słaboprzepuszczalnych oraz łączną miąższość osadów
słaboprzepuszczalnych

Nazwa obiektu		Zielona Góra - Amfiteatr				
Rodzaj dokumentacji		Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska				
Treść		Mapa stropu i miąższości utworów słaboprzepuszczalnych				
	Opracowanie	podpis	<i>Deląg</i>	skala	nr załącznika	
	Natalia Deląg	data	08/07/2021	1:1000	12.	