


PROTOKÓŁ Z BADAŃ BARDZO CIĘŻKĄ SONDĄ DYNAMICZNĄ

zał. 14.2

miejsce badań: Zielona Góra - Amfiteatr

punkt nr: 6a



Badania wykonano zgodnie z procedurą opisaną w normie

PN-EN ISO 22476 Rozpoznawania i badania geotechniczna. Badania polowe.

Interpretację stopnia zagęszczenia przeprowadzono zgodnie z PN-B-04452