

Temat: Opinia geotechniczna

Adres: Zielona Góra, Racula - drogi

Sprawdził(a):
dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miaższość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
			0,05		asfalt,					
			1,25		Nasyp niekontr.[piasek z domiesz. gleba z domiesz. glina],	w				
			0,7		Piasek średni, jasnobrązowy	w				

Głębokość: 2,0