




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO
(FRAGMENTY ELEMENTÓW BUDYNKU „JULIUSZ” I TERENU DAWNEGO SZPITALA)

1		Wykonane stopy fundamentowe
2		Częściowo zdemontowane biegi bocznej klatki schodowej i wykonana stopa fundamentowa.
3		Płyta denna szybu windowego

4



Korytarz w piwnicy


5



Główna klatka schodowa



6



Kondygnacje nadziemne

7











Więźba dachowa

8



Główna klatka schodowa; wybrane elementy do zachowania

9		<p>Odtworzony wg pierwotnego projektu zagospodarowania terenu fragment ogrodzenia od strony skweru „Bukówka”</p>
10	   	<p>Odtworzony wg pierwotnego projektu zagospodarowania terenu fragment ogrodzenia wzdłuż ul. Miejskiej i działki prywatnej od strony północnej.</p>

11		<p>Zagospodarowany wg pierwotnego projektu zagospodarowania terenu skwer u zbiegu ul. Miejskiej i Klasztornej wraz z odtworzonym fragmentem ogrodzenia w miejscu dawnej portierni.</p>
12		<p>Odtworzony wg pierwotnego projektu zagospodarowania terenu fragment ogrodzenia w miejscu dawnej portierni wraz z ławką i tymczasowym chodnikiem.</p>
13		<p>Murki i ogrodzenie wzdłuż ul. Klasztornej i częściowo ul. 3 Maja, przeznaczone do remontu.</p>

