

KARTA SONDOWANIA SONDĄ DYNAMICZNĄ LEKKĄ DPL (SD-10)

Zał. 7.

Temat:

Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Bogdanowo

Data:

Lokalizacja:

Bogdanowo - przy otworze nr 2/2

07.09.2024

GŁĘBOKOŚĆ [m]	POZIOM WODY [m]	PROFIL LITOLOGICZNY	LICZBA UDARÓW	STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA ID	ŚREDNI STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA	WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA Is	ŚREDNI WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA	ILOŚĆ UDARÓW NA 10 CM WBICIA SONDY						
0,5		Gb	3					4	10	20	25	30	40	50
			5	0,37		0,92		luźny	średniozagęszczony			zagęszczony		
1,0		Pd	5	0,37		0,92								
			5	0,37		0,92								
			6	0,40		0,92								
			6	0,40		0,92								
			7	0,43		0,93								
			6	0,40		0,92								
			5	0,37	0,41	0,92	0,92							
			6	0,40	0,92									
			7	0,43		0,93								
			7	0,43		0,93								
			7	0,43		0,93								
			9	0,48		0,94								
			8	0,46	0,47	0,93	0,93							
			11	0,52	0,94									
			8	0,46		0,93								
			9	0,48		0,94								
			8	0,46		0,93								
			8	0,46		0,93								
			8	0,46	0,46	0,93	0,93							
			8	0,46	0,93									
			8	0,46		0,93								
			7	0,43		0,93								
							</							

Wykonano zgodnie z normą PN-B-04452:2002.

Sondowanie wykonał: mgr Mateusz Fórman

Opracował: mgr Wit Witaszak