

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA DLA POTRZEB PROJEKTOWANIA

ZAŁĄCZNIK DO PROGRAMU FUNKcjONALNO-UŻYTKOWY TERMOMODERNIZACJI  
BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W HALINOWIE



**WEJŚCIE PRZEZ ŁĄCZNIK Ł-1 DO BUDYNKÓW A (Z LEWEJ) I ADMINISTRACYJNEGO (Z PRAWEJ) WIDOK OD STRONY POŁUDNIOWEGO – ZACHODU (UL. OKUNIEWSKA)**





**WEJŚCIE DO BUDYNKÓW A I ADMINISTRACYJNEGO OD STRONY POŁUDNIOWEGO–  
ZACHODU (UL. OKUNIEWSKA)**

**DETAL: SŁUP STALOWY PODTRZYMUJĄCY DASZEK NAD WEJŚCIEM  
ORAZ BALUSTRA DA BEZPOŚREDNIO PRZY ELEWACJI**



**BUDYNEK ADMINISTRACYJNY (WIDOK OD STRONY UL. OKUNIEWSKIEJ)**



**BUDYNEK ADMINISTRACYJNY (NAROŻNIK OD STRONY WEJŚCIA DO ŁĄCZNIKA Ł-1).  
NA ZDJĘCIU WIDOCZNE TABLICE, INSTALACJE, KOMINY, KANAŁY, BALUSTRADY  
ORAZ MURKI BEZPOŚREDNIO PRZYLEGAJĄCE DO ELEWACJI**



**BUDYNEK ADMINISTRACYJNY WEJŚCIE DO KOTŁOWNI OD STRONY  
UL. OKUNIEWSKIEJ**





**BUDYNEK ADMINISTRACYJNY, KOMINY, INSTALACJE NA ELEWACJI**



**BUDYNEK ADMINISTRACYJNY WEJŚCIE DO PIWNICY OD STRONY  
UL. OKUNIEWSKIEJ**





**BUDYNEK ADMINISTRACYJNY NAROŻNE WEJŚCIA DO BUDYNKU OD STRONY  
UL. OKUNIEWSKIEJ**



**BUDYNEK ADMINISTRACYJNY POLUDNIOWY NAROŻNIK**





**BUDYNEK ADMINISTRACYJNY WIDOK OD POŁUDNIOWEGO - WSCHODU**



**BUDYNEK ADMINISTRACYJNY, WEJŚCIE BOCZNE,  
WIDOK OD POŁUDNIOWEGO - WSCHODU**





**BUDYNEK ADMINISTRACYJNY, WIDOK OD POŁUDNIOWEGO - WSCHODU, MURKI PRZYLEGAJĄCE DO ELEWACJI**



**BUDYNEK ADMINISTRACYJNY, DETAL COKOŁU Z OKNEM PIWNICZNYM**



**BUDYNEK ADMINISTRACYJNY ORAZ ŁĄCZNIK Ł1**  
WIDOK OD PÓŁNOCNEGO – WSCHODU



**BUDYNEK ADMINISTRACYJNY WIDOK OD STRONY BUDYNKU A ORAZ FRAGMENT  
DACHU ŁĄCZNIKA Ł1**





**BUDYNEK A ORAZ ŁĄCZNIK Ł1 WIDOK OD PÓŁNOCNEGO - ZACHODU**



**BUDYNEK A PÓŁNOCNY NAROŻNIK BUDYNKU**



**BUDYNEK A PÓŁNOCNO-WSCHODNI NAROŻNIK BUDYNKU**



**BUDYNEK A ELEMENTY NA ELEWACJI DO PRZEŁOŻENIA**





**BUDYNEK A: (ELEWACJA PÓŁNOCNO – WSCHODNIA) – ZNISZCZONY TYNK COKOŁU  
ORAZ BALUSTRADA STYCZNA DO ELEWACJI - DO PRZEŁOŻENIA**



**BUDYNEK A ZNISZCZONY TYNK COKOŁU**







**BUDYNEK B (Z LEWEJ STRONY ZDJĘCIA, Z MASZTEM NA DACHU),  
ŁĄCZNIK Ł1 I BUDYNEK A (Z PRAWEJ)**



**ŁĄCZNIK Ł1 (WIDOK OD PÓŁNOCNEGO – ZACHODU)**



**ŁĄCZNIK Ł1 WIDOK DACHU ŁĄCZNIKA, Z LEWEJ STRONY BUDYNEK B**



**ŁĄCZNIK Ł1 (DETAL) ORAZ BUDYNEK B (NA DRUGIM PLANIE),  
WSZYSTKIE KRATKI WENTYLACYJNE DACHU DO WYMIANY**





**SALA GIMNASTYCZNA** WIDOK OD POŁUDNIOWEGO – WSCHODU, ZA SALĄ GIMNASTYCZNĄ BUDYNEK B (Z MASZTEM) W SALI GIMNASTYCZNEJ DO WYMIANY TYLKO OKNA ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TEJ ELEWACJI (OKNA NA POZOSTAŁYCH ELEWACJACH SĄ NOWE)



**SALA GIMNASTYCZNA** (WIDOK OD POŁUDNIOWEGO – ZACHODU), OKNA SALI OD TEJ STRONY SĄ NOWE, POZA ZAKRESEM TERMOMODERNIZACJI



**SALA GIMNASTYCZNA WIDOK WYŻSZEJ CZĘŚCI DACHU, STYK Z ŁĄCZNIKIEM Ł1**



**SALA GIMNASTYCZNA WIDOK OD POŁUDNIOWEGO – WSCHODU, DRZWI WEJŚCIOWE SĄ NOWE, POZA ZAKRESEM TERMOMODERNIZACJI, POZOSTAŁE ELEMENTY (DRABINKA , OBRÓBKI, INSTALACJA UZIEMIAJĄCA – DO WYMIANY), BALUSTRADY STYKAJĄCE SIĘ Z ELEWACJĄ – DO PRZEŁOŻENIA**





**SALA GIMNASTYCZNA** POŁUDNIOWY NAROŻNIK NIŻSZEJ CZĘŚCI BUDYNKU (OKNA NOWE, NIE DO WYMIANY)



**SALA GIMNASTYCZNA** DETAL: INSTALACJA UZIEMIAJĄCA, RURA SPUSTOWA PODŁĄCZONA DO INSTALACJI ODWADNIAJĄCEJ PODZIEMNEJ (INSTALACJA PODZIEMNA DO WYMIANY I PRZEŁOŻENIA, TJ. DOSTOSOWANIA DO NOWEJ GRUBOŚCI ELEWACJI)



**PRZEDSZKOLE** WIDOK OD STRONY ZACHODU, NA ZDJĘCIACH PRZEDSZKOLA WIDOCZNE RURY SPUSTOWE PODŁĄCZONE DO INSTALACJI ODWADNIAJĄCEJ PODZIEMNEJ (DO WYMIANY I PRZEŁOŻENIA - DOSTOSOWANIA DO NOWEJ GRUBOŚCI ELEWACJI)



**PRZEDSZKOLE** WIDOK OD STRONY PÓŁNOCNEGO - WSCHODU





**PRZEDSZKOLE** WIDOK OD PÓŁNOCNEGO – WSCHODU, NA ZDJĘCIU WIDOCZNE USZKODZENIA TYNKU



**PRZEDSZKOLE** WIDOK OD STRONY POŁUDNIA, NA ZDJĘCIU WIDOCZNA ZABUDOWA ALUMINIOWA, PRZEWIDZIANA DO WYMIANY



**PRZEDSZKOLE WEJŚCIE, WIDOK OD STRONY POŁUDNIOWEGO - ZACHODU**



**BUDYNEK PRZEDSZKOLA, DETAL: RURA SPUSTOWA**





**BUDYNEK PRZEDSZKOLA DETAL OGRODZENIA PRZY ELEWACJI (DO PRZEŁOŻENIA)  
INSTALACJA UZIEMIAJĄCA (DO WYMIANY)**



**BUDYNEK PRZEDSZKOLA WYJŚCIE OD STRONY PLACU ZABAW**



**ŁĄCZNIK Ł-2 (W ŚRODKU) BUDYNEK ADM (Z LEWEJ)  
BUDYNEK PRZEDSZKOLA (Z PRAWEJ)**



**BUDYNEK B (CENTRALNIE) BUDYNEK C (Z LEWEJ) ŁĄCZNIK Ł-1 (Z PRAWEJ)**





**BUDYNEK B (NAJWYŻSZY) BUDYNEK C (NA PIERWSZYM PLANIE I Z PRAWYJ STRONY)**



**BUDYNEK ADMINISTRACYJNY KOTŁOWNIA GAZOWA W PIWNICY**



**BUDYNEK ADMINISTRACYJNY KOTŁOWNIA GAZOWA W PIWNICY**



**BUDYNEK ADMINISTRACYJNY KOTŁOWNIA GAZOWA W PIWNICY**





**BUDYNEK ADMINISTRACYJNY KOTŁOWNIA GAZOWA W PIWNICY**



**BUDYNEK ADMINISTRACYJNY KOTŁOWNIA GAZOWA W PIWNICY**



**KORYTARZ SZKOŁY, INSTALACJA GRZEWcza, GRZEJNIKI I OSŁONY GRZEJNIKÓW  
DO WYMIANY NA NOWE**



**PRZEDSZKOLE (CZĘŚĆ STARSZA, PIERWOTNA)**





**PRZEDSZKOLE (CZĘŚĆ STARSZA, PIERWOTNA), SALA LEKCYJNA**



**BUDYNEK ADMINISTRACYJNY (PIWNICA), INSTALACJA GRZEWcza**



**BUDYNEK ADMINISTRACYJNY (PIWNICA), SALA FITNESS/ SIŁOWNIA, INSTALACJA GRZEWcza**



**BUDYNEK ADMINISTRACYJNY (PIWNICA), INSTALACJA GRZEWcza**





BUDYNEK SZKOŁY (PIWNICA, SZATNIE), INSTALACJE



BUDYNEK SZKOŁY (PIĘTRO), OŚWIETLENIE



**BUDYNEK PRZEDSZKOLA OŚWIETLENIE**



**BUDYNEK SZKOŁY (KLATKA SCHODOWA WEWNĘTRZNA), BARIERKI  
ZABEZPIECZAJĄCE PRZY OKNACH – DO DEMONTAŻU NA CZAS WYMIANY OKIEN**





BUDYNEK SZKOŁY, PARAPETY WEWNĘTRZNE– DO WYMIANY