

ul. Drzonków - Rotowa 18, 66-004 Zielona Góra
andrzej.krainski@wp.pl, kom. 604-850-217

Adres: REDLICA.

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Mięższość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
0.60 ▼		0,4			Nasyp niekontrolowany,	w				
						w				
		1	1,2		Piasek drobny,	m				
		2	0,4		Glina pylasta,	w				
			0,6		Piasek drobny,	m				
		3								
		4								
		5	3,4		Glina pylasta,	w				
Głębokość: 6,0										