



Lp.	Nazwa pomieszczenia
2.1	korytarz
2.2	WC
2.3	łazienka
2.4	Kl. schodowa
2.5	pokój 101
2.6	pom. pielęgniarek
2.7	pokój 102
2.8	pokój 103
2.9	pokój 104a
2.10	pokój 104b
2.11	łazienka
2.12	pokój 106a
2.13	pokój 106b
2.14	pokój 107
2.15	pokój 108a
2.16	pokój 108b
2.17	pokój 108c
2.18	pom. magazynowe
2.19	hall
2.20	jadalnia
2.21	pom. terapii zajęciowej
2.22	Kl. schodowa

Obiekt	Budynek centrum rehabilitacji w Osiecznej			Nr rysunku
Tytuł rysunku	RZUT I PIĘTRA - INWENTARYZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH			2
data:	KWIECIEŃ 2024	skala:	1:100	