



Lp.	Nazwa pomieszczenia
3.1	korytarz
3.2	WC
3.3	łazienka
3.4	Kl. schodowa
3.5	pokój 201
3.6	gabinet zabiegowy
3.7	pokój 203
3.8	pokój 204
3.9	pokój 205
3.10	łazienka
3.11	pokój 206
3.12	pokój 207
3.13	pokój 208a
3.14	pokój 208b
3.15	pokój 209
3.16	pokój badań
3.17	dyżurka lekarska
3.18	pom. socjalne
3.19	WC
3.20	pokój 215
3.21	pokój 216
3.22	pokój 217
3.23	pokój 218
3.24	pokój 219
3.25	korytarz
3.26	WC
3.27	pom. hydroterapii
3.28	pom. hydroterapii
3.29	WC
3.30	pom. gospodarcze
3.31	pom. magazynowe
3.32	korytarz
3.33	pom. gospodarcze
3.34	pom. gospodarcze
3.35	pom. magazynowe
3.36	Kl. schodowa

Obiekt	Budynek centrum rehabilitacji w Osiecznej			Nr rysunku
Tytuł rysunku	RZUT II PIĘTRA - INWENTARYZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH			3
data:	KWIECIEŃ 2024	skala:	1:100	