

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Uszkodzenia na drodze nr 220/1117 w leśnictwie Laski w Nadleśnictwie Bardo Śląskie  
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Bardo Śląskie  
ADRES INWESTORA: ul.Noworudzka 9A, 57-256 Bardo  
DATA OPRACOWANIA: 10.04.2026

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
10.04.2026

Data zatwierdzenia

Droga o nr inwentarza 220/1117 w leśnictwie Laski . Uszkodzenia jakie należy naprawić to montaż wodospustów winylowych w ilości 7 sztuk.

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa             | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz.      | Razem         |
|-------------------|----------------------|--|------|--------------|---------------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                      |  |      |              |               |
| <b>1</b>          |                      | <b>Wodospusty</b>  |      |              |               |
| 1<br>d.1          | KNR 2-01<br>0215-02  | Przygotowanie wykopu pod montaż nowych wodospustów<br>- analogia     | m3   |              |               |
|                   |                      | 6 * 7 * 0,4 * 0,4  | m3   | 6,720        |               |
|                   |                      |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>6,720</b>  |
| 2<br>d.1          | KNR 2-01<br>0217-02  | Wyprofilowanie wylotu wodospustów - analogia                         | m3   |              |               |
|                   |                      | 0,3 * 0,3 * 2 * 7  | m3   | 1,260        |               |
|                   |                      |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,260</b>  |
| 3<br>d.1          | KNR AT-03<br>0401-01 | Dostawa i montaż wodospustów winylowych - długości 6 m<br>- analogia | m    |              |               |
|                   |                      | 7 * 6  | m    | 42,000       |               |
|                   |                      |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>42,000</b> |