

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Uszkodzenia na drodze nr 220/616 w leśnictwie Wilcza w Nadleśnictwie Bardo Śląskie
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Bardo Śląskie
ADRES INWESTORA: ul.Noworudzka 9A, 57-256 Bardo
DATA OPRACOWANIA: 09.04.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

09.04.2026

Data zatwierdzenia

Droga o nr inwentarza 220/616 w leśnictwie Wilcza została uszkodzona w powodzi z października 2024 roku. Uszkodzenia jakie należy naprawić to wyrównanie nawierzchni drogi wypłukanej przez wodę, demontaż zniszczonych wodospuławów drewnianych, montaż wodospuławów winylowych w ilości 19 sztuk.



Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Naprawa drogi			
1 d.1	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Kruszywo drogowe - loco kopalnia	t		
		150	t	150,000	
				RAZEM	150,000
2 d.1	KNR AT-06 0108-03	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. III	km		
		450	km	450,000	
				RAZEM	450,000
3 d.1	KNR 2-31 0103-05	Naprawa cząstkowa drogi w postaci rozplantowania kruszywa w największych ubytkach drogi wraz z zagęszczeniem	m2		
		230 * 3,5	m2	805,000	
				RAZEM	805,000
2		Wodospusty			
4 d.2	KNR 2-31 0817-05	Demontaż uszkodzonych wodospustów - analogia	m		
		5 * 6	m	30,000	
				RAZEM	30,000
5 d.2	KNR 2-01 0215-02	Przygotowanie wykopu pod montaż nowych wodospustów - analogia	m3		
		6 * 19 * 0,4 * 0,4	m3	18,240	
				RAZEM	18,240
6 d.2	KNR 2-01 0217-02	Wyprofilowanie wylotu wodospustów - analogia	m3		
		0,3 * 0,3 * 2 * 19	m3	3,420	
				RAZEM	3,420
7 d.2	KNR AT-03 0401-01	Dostawa i montaż wodospustów winylowych - długości 6 m - analogia	m		
		19 * 6	m	114,000	
				RAZEM	114,000