

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Uszkodzenia na przepuście nr 223/1812 w leśnictwie Opolnica w  
Nadleśnictwie Bardo Śląskie  
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Bardo Śląskie  
ADRES INWESTORA: ul.Noworudzka 9A, 57-256 Bardo  
DATA OPRACOWANIA: 11.03.2026

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

11.03.2026

Data zatwierdzenia

Przepust o nr inwentarza 223/1812 w leśnictwie Opolnica został uszkodzony w powodzi z października 2024 roku. Uszkodzenia jakie należy naprawić to podsypywanie przyczółków oraz umocnienie dnia wylotu przepustu.

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Naprawa urządzeń odwadniających przepust</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0230-01	Umocnienie wylotu przepustu-analogia	m3		
		11	m3	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
2 d.1	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m3		
		11	m3	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
3 d.1	KNR 2-01 0237-04	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat. III-IV	m3		
		11	m3	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>