

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Uszkodzenia na drodze nr 220/608 w leśnictwie Wojciechowice w  
Nadleśnictwie Bardo Śląskie  
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Bardo Śląskie  
ADRES INWESTORA: ul.Noworudzka 9A, 57-256 Bardo  
DATA OPRACOWANIA: 10.04.2026

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
10.04.2026

Data zatwierdzenia

Droga o nr inwentarza 220/~~698~~ w leśnictwie Wojciechowice została uszkodzona w powodzi z października 2024 roku. Montaż wodospustów winylowych w ilości 9 sztuk.

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa              | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz.      | Razem         |
|-------------------|-----------------------|--|------|--------------|---------------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                       |  |      |              |               |
| <b>1</b>          |                       | <b>Naprawa urządzeń odwadniających przepust nr 1</b>                 |      |              |               |
| 1<br>d.1          | KNR-W 2-01<br>0201-02 | Roboty ziemne wykonywane wykopu pod osadzenie wodospustów - analogia | m3   |              |               |
|                   |                       | 6 * 9 * 0,4 * 0,4  | m3   | 8,640        |               |
|                   |                       |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>8,640</b>  |
| 2<br>d.1          | KNR AT-03<br>0401-01  | Dostawa i montaż wodospustów winylowych dł 6m jeden - analogia       | m    |              |               |
|                   |                       | 54   | m    | 54,000       |               |
|                   |                       |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>54,000</b> |