

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Uszkodzenia na przepuście nr 223/1807 w leśnictwie Wojciechowice w
Nadleśnictwie Bardo Śląskie
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Bardo Śląskie
ADRES INWESTORA: ul.Noworudzka 9A, 57-256 Bardo
DATA OPRACOWANIA: 02.03.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

02.03.2026

Data zatwierdzenia

Przepust o nr inwentarza 223/1807 w leśnictwie Wojciechowice został uszkodzony w powodzi z października 2024 roku. Uszkodzenia jakie należy naprawić to wykonanie nowego murku przyczółku przepustu.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Naprawa urządzeń odwadniających przepust okularowy			
1 d.1	KNR 2-01 0223-02	Usunięcie namułu wraz wykonaniem robót ziemnych pod ławę murków czołowych przepustu	m3		
		0,2 * 6 * 0,4 + 0,5 * 0,5 * 0,1 * 2	m3	0,530	
				RAZEM	0,530
2 d.1	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa - pod murki oporowe	m3		
		0,1 * 6 * 0,3	m3	0,180	
				RAZEM	0,180
3 d.1	KNR 2-01 0504-04	Analogia zasypanie przestrzeni pomiędzy przepustami a murem przepustu wraz z zasypką - przepust nr 1	m3		
		3 * 0,1 * 1 * 2	m3	0,600	
				RAZEM	0,600
4 d.1	KNR 2-11 0415-04	Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łupanego warstwowo - analogia wykonanie przyczółków - przepust nr 1	m3		
		15 * 0,2	m3	3,000	
				RAZEM	3,000