

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Uszkodzenia na przepuszcach nr 223/321 w leśnictwie Wojciechowice w
Nadleśnictwie Bardo Śląskie
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Bardo Śląskie
ADRES INWESTORA: ul.Noworudzka 9A, 57-256 Bardo
DATA OPRACOWANIA: 10.04.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
10.04.2026

Data zatwierdzenia

Przepust o nr inwentarza 223/321 w leśnictwie Wojciechowice został uszkodzony w powodzi z października 2024 roku. Uszkodzenia jakie należy naprawić to wykonanie nowego murku przyczółku przepustu.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Naprawa urządzeń odwadniających przepust nr 1			
1 d.1	KNR 2-31 0816-05	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy z kamienia łamanego - ścianka czołowa wylotu	m3		
		5 * 0,3	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
2 d.1	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 20 km	m3		
		5 * 0,3	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
3 d.1	KNR 2-31 0605-02	Ława pod ściankę czołową - analogia	m3		
		4 * 0,4 * 0,3	m3	0,480	
				RAZEM	0,480
4 d.1	KNR 2-11 0415-04	Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łupanego warstwowo - analogia wykonanie przyczółków	m3		
		5 * 0,3	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
5 d.1	KNR 2-01 0504-04	Zasypywanie przestrzeni pomiędzy przepustem a ścianą czołową	m3		
		4 * 0,2 * 1,2	m3	0,960	
				RAZEM	0,960