

Poznań, dnia 28.03.2014

PROTOKÓŁ ODBIORU

Chłodno

W obiekcie: przedszkole ul. Kościelna 12

Rodzaj wykonanych prac: naprawa centrali wentylacyjnej VTS, wymiana końcowych przewodów silnika wentylatora (nadpalone przewody) wymiana filtrów powietrza 2 szt oraz demontaż silnika z przekładnią (do wymiany uszczelniające przekładni) i uruchomienie centrali

Dokumenty/Urządzenia/Materiały:

kod towaru	nazwa towaru	ilość
	Filtry powietrze 1250 x 620 x 45	2 szt

Jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie.

UWAGI: Centrala pracuje bez wymienia obrotowego. Silnik z przekładnią zabrano na warsztat od naprawy.

Zlecniodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.

Faktura pa Przedszkole

Przedstawiciele Wykonawcy:
(stanowisko służbowe, telefon kontaktowy)

Przedstawiciele Zlecniodawcy:
(stanowisko służbowe, telefon kontaktowy)

PROTOKÓŁ ODBIORU

Poznań, dnia 16 04 2014

Chłudowo

W obiekcie: Przechodzie ul Koscielna 12

Rodzaj wykonanych prac : Naprawa przedadni silnika
wymiennika obrotowego centrali wentylacyjno
grzewczej VTS, podłączenie elektryczne przewodów
silnika i uruchomienie
Urządzenie działa sprawnie

Dokumenty/Urządzenia/Materiały:

kod towaru	nazwa towaru	ilość

Jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie.

UWAGI:

Zlecniodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.

PROTOKÓŁ ODBIORU

Chłodno 10.06.2014r.

W obiekcie : Przedsiobie w Chłodno, ul. Szkolna 3

Rodzaj wykonanych prac :

Reset alarmu zapchanego filku panelu. Wymiana
 filtrów powietrza w centrali wentylacyjnej. Wymiana
 przesłonię odprężającego za wyprężaniem alarmu
 zapchanego filku
 Wykonane sprawnie

Przedstawiciele Zleceniodawcy :
 (stanowisko służbowe, telefon kontaktowy)

1.

2.

Urządzenia/UWAGI : b/c

Wykaz zużytych materiałów:

kod towaru	nazwa towaru	ilość
	F.l.k 620 x 1250 x 45	2 szt

jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie
 Czynniki chłodnicze :

rodzaj / ilość

Dokumenty :

Zleceniodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.

PROTOKÓŁ ODBIORU

~~Przebieg~~, dnia 30.10.2014
Chłedewo

W obiekcie: Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka

Rodzaj wykonanych prac : Wykonano serwis dwusony

klimatyzatorów „FONKO” 2hp. czyszczenie skraplaczy

filtrów, mycie parowników (płyn grzybobójczy)

spr. odpływu skroplin i parowników pracy

urządzeń. Serwis centrali wentylacyjno-grzewczej

czyszczenie nagrzewnicy spr. naciąg padów klinowych oraz

Dokumenty/Urządzenia/Materiały: wymiana filtrów

kod towaru	nazwa towaru	ilość
	filtry 620 x 1250 x 45	2 szt

Jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie.

UWAGI :

Zlecniodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.

Poznań, dnia 29.09.2015

PROTOKÓŁ ODBIORU

Chłodno

W obiekcie: Przedszkole

Rodzaj wykonanych prac : Reset i alarm wymiennika
obrotowego A21. Zmiana parametru EPAR-ELIM
z 1°C na 0°C

Dokumenty/Urządzenia/Materiały:

kod towaru	nazwa towaru	ilość

Jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie.

UWAGI :

Zlecniodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.

Chłobowo, dnia 27.05.2015

PROTOKÓŁ ODBIORU

W obiekcie: Przedszkole Publiczne

Rodzaj wykonanych prac: Wykonano serwis centrali

wentylacyjno grzewczej wymiana filtrów

opracowanie parametrów pracy urządzeń

Dotychczas wykonano serwis SINCCLAIR Cweta

Model ASGE-12 A WK seria 63229912590

Dokumenty/Urządzenia/Materiały:

kod towaru	nazwa towaru	ilość
	<u>filtry 620 x 1250 x 45</u>	<u>2 szt</u>

Jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie.

UWAGI:

Zleceniodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.

Chudobno, dnia 11.09.2016.

PROTOKÓŁ ODBIORU

W obiekcie: Rudzko Polne ul. Szkolna 12

Rodzaj wykonanych prac : serwis okresowy centrali wentylacyjnej
VTS wymiana filtra powietrza oraz
sprawdzenie parametrów pracy. Zmierzono następujące
temperatury zasilania z $+22^{\circ}\text{C}$ na 27°C
Wydane sprężenie. Poductowo wykonano serwis okresowy
klimatyzatora SINCLAIR w sali gimnastycznej. Wydane sprężenie.

Dokumenty/Urządzenia/Materiały:

kod towaru	nazwa towaru	ilość
—	filtr powietrza 620x1250x45	2szt

Jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie.

UWAGI:

b/v

Zlecniodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.

Chwała
Poznań, dnia 18.09.2019

PROTOKÓŁ ODBIORU

W obiekcie: Zespół Szkół im. O. M. Żelazki ul. Szkolna 3

Rodzaj wykonanych prac: Stwierdono uszkodzenie falownika
napięciownika obrotowego SV004; CS-1F m. nr 5502502067E.
Miejsce falownika naprawić na nowo
Uszkodzenie (centrum wentylacji HS) wynika z
eksploatacji do czasu zakończenia naprawy

Dokumenty/Urządzenia/Materiały: Falownik SV004; CS-1F
input 200-230V 5,5A output 3 fazy (0-380V) 2,5A
0,5HP 10,4kW

kod towaru	nazwa towaru	ilość
—	—	—
		—

Jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie.

UWAGI: —

Zlecający stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.

Poznań ,dnia 07.10.2015r

PROTOKÓŁ ODBIORU

W obiekcie: Przedszkole – Chludowo

Rodzaj wykonanych prac :

Wymiana falownika (przeziennika częstotliwości), konfiguracja falownika, uruchomienie centrali wentylacyjnej VTS

Dokumenty/Urządzenia/Materiały:.....

kod towaru	nazwa towaru	ilość
	Falownik	1 szt.

Jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie.

UWAGI :

Zleceniodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.

PROTOKÓŁ ODBIORU

Poznań, dnia 16.03.2016

Chłudowie

W obiekcie: Przedszkole w Chłudowie

Rodzaj wykonanych prac : Przy naprawie stwierdzonego uszkodzonego falownika wentylatora wywiewu oraz zabrudzone filtry 2st (centrale VTS)

Dokumenty/Urządzenia/Materiały:

1.5 godz.

kod towaru	nazwa towaru	ilość

Jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie.

UWAGI : filtry do wymiany przy montażu nowego falownika

Zleceńodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.

Uchwała dnia 25.03.16r.
Poznań

PROTOKÓŁ ODBIORU

W obiekcie: Zespół Szkół im. O. H. Żelazka dot. Przechodni Publicznej w Uchwie.

Rodzaj wykonanych prac: Serwis klimatyzatora kasetowego SINCLAIR

1 kpl. odgrzanie pomnika, czyszczenie filtra oraz wymienników,
pomiar parametrów pracy urządzenia grzewcze.

Identyfikacja paleniska wentylatora centrali wentylacyjnej VTS 1 szt.
oraz serwis centrali wentylacyjnej z wymianą filtrów powietrza 2 szt.
pomiar parametrów pracy, urządzenie grzewcze (sprężarka wentylator).

Dokumenty/Urządzenia/Materiały:

kod towaru	nazwa towaru	ilość
	palenisko SV	1 szt.
	filtry powietrza 620x125 0x45 mm	2 szt.

Jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie.

UWAGI:

Zlecniodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.

Poznań, dnia 25.09.2016

PROTOKÓŁ ODBIORU

W obiekcie: Zespół Szkół w Chłodzie

Rodzaj wykonanych prac: Wykonano serwis klimatyzatorów FOMKO 2 kpl. Mycie filtrów, parowników, czyszczenie skraplaczy, spr. odpływu skroplin, kontrola urządzeń dot. chłodu serwis centrali wentylacyjnej wymiana filtrów + reset alarmu.

Dokumenty/Urządzenia/Materiały:

kod towaru	nazwa towaru	ilość
	620 x 1250 x 45	2 szt

Jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie.

UWAGI: B/V

Zlecniodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.

Chłodno
Poznań, dnia 26.01.2017.

PROTOKÓŁ ODBIORU

W obiekcie: Przedsiębiorstwo Publium ul. Kowalew 12

Rodzaj wykonanych prac: Prace na zleżenie anion centralki wentylacyjnej.

Wymieniono 2 szt. filtrów powietrza. Reset alarm A3.

Stwierdzono uszkodzenie silnika wymiennika obrotowego - silnik
zdemontowano i odfinansowano zwłokowanie.

Wzajemnie w trakcie naprawy.

Dokumenty/Urządzenia/Materiały: Prośba o wydanie wymiarów silnika na
nowy lub ewentualny napraw.

kod towaru	nazwa towaru	ilość
	Filtry powietrza 620x1750x45	2 szt.

Jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie.

UWAGI: 64

Zleceniodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.

Poznań, dnia 20.02.2017

PROTOKÓŁ ODBIORU

W obiekcie: przedszkole Chłudowo ul. Szkolna 3

Rodzaj wykonanych prac: Wymieniono silnik wraz z przekładnią wymiennika kotłowego. Po uruchomieniu stwierdzono ewentualne uszkodzenie silnika wymiennika kotłowego. Centrale jest wyłączone z pracy do czasu zamontowania nowego falownika. Falownik zebrano do naprawy.

Dokumenty/Urządzenia/Materiały:

kod towaru	nazwa towaru	ilość

Jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie.

UWAGI:

Zleceniodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.

Poznań, dnia 13.03.2017

PROTOKÓŁ ODBIORU

W obiekcie: Predsjakole Chłodowo ul. Szkolna 3

Rodzaj wykonanych prac: Wymiana fotowoltaika (silnika
wzmiennika katodowego) i regulacja wzmiennika
katodowego, sprawdzenie przewoltowej pracy
oraz parametrów. Uzyskanie sprawne.
Wykonano serwis i przegląd klimatyzatora
na sali gimnastycznej. Umyto i odpylono
perownik oraz sprawdzono parametry pracy


Dokumenty/Urządzenia/Materiały: Załącznik do umowy lokalizacji
fotowoltaiki. Prace tych urządzeń w komorach
kontrolnych, przycinanie do czystych ich drzwi

kod towaru	nazwa towaru	ilość


Jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie.

UWAGI: b/c

Zlecniodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.



Rokietnica, 29-05-2023r




Protokół z wykonanych prac
Przedszkole ul. Kościelna 12; 62-001 Chłudowo

W dniu 29.05.2023r. wykonano przegląd centrali wentylacyjnej w zakresie jak poniżej:

- sprawdzenie poprawności działania silników wentylacji
- sprawdzenie zabezpieczeń termicznych
- sprawdzenie presostatów
- sprawdzenie falowników

UWAGI: Brak możliwości uruchomienia systemu wentylacji. Sygnalizowany jest błąd A3 – brak sprężu i zadziałanie zabezpieczenia termicznego silnika. Wentylator chłodzenia falownika jest uszkodzony.

Centrala wymaga gruntownej naprawy. I



brak systemu chłodzenia

Poznań, dnia 06.11.2012

PROTOKÓŁ ODBIORU

W obiekcie: Przedszkole Publiczne w Cieluchowie ul. Kościelna 12

Rodzaj wykonanych prac: Sprawdzenie działania Centrali Wentylacyjnej.
Zmiana nastawy czasu reaktywnego.
Sprawdzenie automatyki oraz sterowanie.
Naprawienie sprężarki.

Dokumenty/Urządzenia/Materiały:

kod towaru	nazwa towaru	ilość
	Robotniczo	1,5h

Jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie.

UWAGI:

klu

Zlecniodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.

Poznań dnia 18.11.13

PROTOKÓŁ ODBIORU

W obiekcie: Przedszkole Chłudowo ul. Kościelna 12

Rodzaj wykonanych prac: Serwis centrali wentylacyjnej zmiana
okresu letniego na zimowy
Umyślenie sprężone

Dokumenty/Urządzenia/Materiały:

kod towaru	nazwa towaru	ilość
	Filtu powietrze 625x1250x45	2szt

Jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie.

UWAGI: Faktura na adres szkoły z dopiskiem przedszkole.

Zlecniodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.

Pr
(sta

1.

2.

2016

Poznań, dnia 20.01.2014

PROTOKÓŁ ODBIORU Chłodno

W obiekcie: Przedszkole Chłodno ul. Kościelna

Rodzaj wykonanych prac : wykonano serwis centrali wentylacyjno-przewodowej, wymiana filtrów powietrza sprężarki paska rekuperatora, silnika wentylatora oraz nastawy pracy urządzenia

Dokumenty/Urządzenia/Materiały:

kod towaru	nazwa towaru	ilość
	filtry powietrze 620x1250x45	2 szt

Jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie.

UWAGI :

Zlecniodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.



Poznań, dnia 28.03.2014

PROTOKÓŁ ODBIORU

Chłodowo

W obiekcie: Przedshole ul. Kościelna 12

Rodzaj wykonanych prac: Naprawa centrali wentylacyjnej VTS, wymiana końcówek przewodów silnika wentylatora (nadpalone przewody) wymiana filtrów powietrza 2szt oraz demontaż silnika z przekładnią (do wymiany uszczelniające przekładnię) i uruchomienie centrali

Dokumenty/Urządzenia/Materiały:

kod towaru	nazwa towaru	ilość
	Filtry powietrze 1250 x 620 x 45	2 szt

Jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie.

UWAGI: Centrala pracuje bez wymienia obrotowego silnik z przekładnią zabrano na warsztat od naprawy

Zlecniodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.

Faktura pa Przedshole

Data zakończenia
dostawy/wykonania usługi: 2014-04-18

Usługa dotyczy : Przedszkole ul. Kościelna 12, 62-001 Chludowo
przegląd serwisowy + naprawa centrali wentylacyjnej
W przypadku opóźnienia zapłaty Kupujący jest zobowiązany zapłacić odsetki ustawowe.

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Jm.	Ilość	
1	Przegląd konserwacyjny centrali wentylacyjnej	kpl.	1	
2	Filtry powietrza 1250x620x45	szt.	2	
3	Regeneracja przekładni wentylatora	kpl.	1	
4	Robocizna	godz.	3	

Razem			

PROTOKÓŁ ODBIORU

Poznań, dnia 16.04.2014

Chłodowo

W obiekcie: Pracownie ul. Koscielną 12

Rodzaj wykonanych prac : Montaż przeładni silnika
wymieniona obrotowego centrali wentylacyjno
grzewczej VTS, podłączenie elektryczne przewodów
silnika i uruchomienie
Urządzenie działa sprawnie

Dokumenty/Urządzenia/Materiały:

kod towaru	nazwa towaru	ilość

Jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie.

UWAGI:

Zleceniodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.

PROTOKÓŁ ODBIORU

Chłodno 10.06

2014r.

W obiekcie:

Predsiobole w Chłodnie, ul. Siohna 3

Rodzaj wykonanych prac:

Reset alarmu zapchanego filtra powietrza. Wymiana
 filtra powietrza w centrali wentylacyjnej. Regulacja
 presostatu odpowiadającego za wywołanie alarmu
 przychodu. Wymiana sprężarki

Przedstawiciele Wykonawcy:
 (stanowisko służbowe, telefon kontaktowy)

Przedstawiciele Zleceniodawcy:
 (stanowisko służbowe, telefon kontaktowy)

1. Paweł P. P. P.

1.

2. Jan O. O.

2.

Urządzenia/UWAGI:

b/c

Wykaz zużytych materiałów:

kod towaru	nazwa towaru	ilość
	filtr 620 x 1250 x 45	2 szt.

jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie

Czynnik chłodniczy:

rodzaj / ilość

Dokumenty:

Zleceniodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.

PROTOKÓŁ ODBIORU

~~Prace~~, dnia 30.10.2014
Chłedawo

W obiekcie: ..Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka.....

Rodzaj wykonanych prac : ..Wykonano serwis dwusony
klimatyzatorów „FONKO” 24p. czyszczenie skraplaczy,
filtrów, mycie parowników (płyn grzybobójczy).
spr. cdytypr. skraplin i parowników pracy
urządzeń. Serwis centrali wentylacyjno grzewczej
czyszczenie nagrzewnic spr. naciąg padów klinowych oraz
Dokumenty/Urządzenia/Materiały: ..wymiana filtrów.....

kod towaru	nazwa towaru	ilość
	filtry 620 x 1250 x 45	2 szt

Jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie.

UWAGI :

Zleceniodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.

Chłudowo 08.01.2015.
Poznań, dnia

PROTOKÓŁ ODBIORU

W obiekcie: Przedsiębiorstwo Publiczne ul. Koszewska 12 Chłudowo

Rodzaj wykonanych prac : Zmiana parametrów centrali wentylacyjnej VTS.
Należy wymienić filtr świeżego powietrza.

Dokumenty/Urządzenia/Materiały:.....

kod towaru

nazwa towaru

ilość

Jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie.

UWAGI :

Zlecniodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.

Poznań, dnia 27.01.2015

PROTOKÓŁ ODBIORU

W obiekcie: Przedzko

Rodzaj wykonanych prac : Reset dawcy wymiennika
obrotowego A21, zmiana punktu EPAR-ELIM
z 1°C na 0°C

Dokumenty/Urządzenia/Materiały:

kod towaru	nazwa towaru	ilość

Jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie.

UWAGI:

Zlecniodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.

Chłubowo, dnia 27.05.2015

PROTOKÓŁ ODBIORU

W obiekcie: Przedszkole Publiczne

Rodzaj wykonanych prac : Wykonano serwis centrali

wentylacyjno grzewczej wymiana filtrów

sprawdzenie parametrów pracy urządzenia

Dotychczas wykonano serwis SINCLAIR Coseta

Model ASGE-12 A WK seria 63229912590

Dokumenty/Urządzenia/Materiały:

kod towaru	nazwa towaru	ilość
	Filtry 620 x 1250 x 45	2 szt

Jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie.

UWAGI :

Zlecniodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.

PROTOKÓŁ ODBIORU

Dokumenty/Urządzenia/Materiały:

UWAGI :

Zleceniodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.

Chwała
Poznań, dnia 18.09.2018

PROTOKÓŁ ODBIORU

W obiekcie: Zespół Szkół im. O. M. Żelazki ul. Siedmiu 3

Rodzaj wykonanych prac: Stwierdono uszkodzenie falownika
wymiaru obrotowego SV004; CS-1F m. nr 5502502067E.
Miejsce falownika wymienić na nowy
Urządzenie (centrum wentylacji WS) wymaga z
eksplotacji do czasu zakończenia naprawy

Dokumenty/Urządzenia/Materiały: Falownik SV004; CS-1F
input 200-230V 5,5A output 3 fazy (0-3 input V) 2,5A
0,5HP 10,4kW

kod towaru

nazwa towaru

ilość

—	2	—

Jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie.

UWAGI: —

Zlecniodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.

Poznań ,dnia 07.10.2015r

PROTOKÓŁ ODBIORU

W obiekcie: Przedszkole – Chludowo

Rodzaj wykonanych prac :

Wymiana falownika (przebiegniennika częstotliwości), konfiguracja falownika, uruchomienie centrali wentylacyjnej VTS

Dokumenty/Urządzenia/Materiały:.....

kod towaru	nazwa towaru	ilość
	Falownik	1 szt.

Jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie.

UWAGI :

h/a

Zleceniodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.

PROTOKÓŁ ODBIORU

Chudowo, dnia 12.12.2017

W obiekcie: Przedkole Publiczne ul. Kościelna 12

Rodzaj wykonanych prac : Zgłoszone wystąpienie alarmu, Brak sprawa

Sprawdzone parametry pracy centrali nadzającej, nie stwierdzono usterek, zadnego podzespołu centrali. Urządzenie sprawne, nadaje się do eksploatacji.

Dokumenty/Urządzenia/Materiały:

kod towaru	nazwa towaru	ilość

Jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie.

UWAGI:

Zlecniodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.

ZLECENIODAWCA

PROTOKÓŁ ODBIORU

Poznań, dnia

16 03 2016

Chłudowie

W obiekcie: Przedszkole w Chłudowie

Rodzaj wykonanych prac : Przy naprawie stwierdzonego uszkodzenia falownika wentylatora wentylacji oraz zabudowane filtry 2st (centrale VTS)

Dokumenty/Urządzenia/Materiały:

1.5 godz

kod towaru	nazwa towaru	ilość

Jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie.

UWAGI:

filtry do wymiany przy montażu nowego falownika

Zlecniodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.

Uchwała
Poznań, dnia 25.03.16r.

PROTOKÓŁ ODBIORU

W obiekcie: Zespół Szkół im. O. H. Żelazka dot. Przedszkole Publiczne w Uklewcu.

Rodzaj wykonanych prac: Serwis klimatyzatora kasetowego SINCRAIR.

1 kpl. odgrzanie promnika, czyszczenie filtra oraz wymiana
pamięci parametrów pracy, ustawienie prędkości.
Identyfikacja falownika wentylatora centrali wentylacyjnej VTS 1 szt.
oraz serwis centrali wentylacyjnej z wymianą filtra powietrza 2 szt.
pamięci parametrów pracy, ustawienie prędkości. (Pracę wentylator).

Dokumenty/Urządzenia/Materiały:

kod towaru	nazwa towaru	ilość
	falownik SV	1 szt.
	filtr powietrza 620x125 0x45 mm	2 szt.

Jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie.

UWAGI:

Zlecniodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.

Poznań, dnia 23 09 2016

PROTOKÓŁ ODBIORU

W obiekcie: Zespół Szkół w Chłodzie

Rodzaj wykonanych prac: Wykonano serwis klimatyzatorów
FONKO 2 kpl. Mycie filtrów, parowników, czyszczenie
skraplaczy, spr. odpływu skroplin, czyszczenie
urządzeń dot. sterowania serwis centrali wentylacyjnej
wymiana filtrów + reset alarmu

Dokumenty/Urządzenia/Materiały:

kod towaru	nazwa towaru	ilość
	620 x 1250 x 45	2 szt

Jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie.

UWAGI: B/V

Zlecniodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.

Chłubano
Poznań, dnia 26.01.2017.

PROTOKÓŁ ODBIORU

W obiekcie: Pracownia Publiczna ul. Thomeusza 12

Rodzaj wykonanych prac: Prace na zgrupowanie anion centralki wentylacyjnej.

Wymieniono 2 szt. filtrów powietrza. Reset alarm A3.

Stwierdzono uszkodzenie silnika wymiennika obrotowego - silnik

zdemontowano i აღწერა zużycie.

Wznowienie w trakcie naprawy.

Dokumenty/Urządzenia/Materiały: Paśba o uciążliwych wibracjach silnika
nowy lub ewentualny naprawa.

kod towaru	nazwa towaru	ilość
	Filtry powietrza 620x1150x40	2 szt.

Jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie.

UWAGI: 6.4

Zlecniodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie. wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.

Poznań, dnia 20.02.2017

PROTOKÓŁ ODBIORU

W obiekcie: przedszkole Chłudowo ul. Szkolna 3

Rodzaj wykonanych prac: Wymieniono silnik wraz z przekładnią wymiennika kotowego. Po uruchomieniu stwierdzono ewentualne uszkodzenie wymiennika kotowego. Centrala jest wyłączona z pracy do czasu zamontowania nowego falownika. Falownik zabrano do naprawy.

Dokumenty/Urządzenia/Materiały:

kod towaru	nazwa towaru	ilość

Jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie.

UWAGI:

Zlecniodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.

Poznań, dnia 13.03.2017

PROTOKÓŁ ODBIORU

W obiekcie: Pedagog. Chłudowo ul. Szkolna 3

Rodzaj wykonanych prac: Wymiana fotowolta (silnika
wymennika kotłowego) i regulacja wymiennika
kotłowego, sprawdzenie przewoltowej pracy
oraz powierzeń. Uszkodzenie sprawne.
Wykonano serwis i przegląd klimatyzatora
na sali gimnastycznej. Klimator odpybić i
prerobnik oraz sprawdzić parametry pracy

Dokumenty/Urządzenia/Materiały: Zaleceń zmianę lokalizacji
fotowolta. Prace tych urządzeń w komorach
centrali, przyczynia się do czystości ich dworcu

kod towaru	nazwa towaru	ilość


Jeżeli nie starczy miejsca na wpis pozostałych materiałów, pozostałe informacje proszę zapisać na drugiej stronie.

UWAGI: 6/4

Zlecniodawca stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z umową, zleceniem i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i jakości wykonanych prac. Niniejszy protokół stanowi podstawę do fakturowania w/w robót.



Rokietnica, 29-05-2023r



Protokół z wykonanych prac


Przedszkole ul. Kościelna 12; 62-001 Chludowo

W dniu 29.05.2023r. wykonano przegląd centrali wentylacyjnej w zakresie jak poniżej:

- sprawdzenie poprawności działania silników wentylacji
- sprawdzenie zabezpieczeń termicznych
- sprawdzenie presostatów
- sprawdzenie falowników

UWAGI: Brak możliwości uruchomienia systemu wentylacji. Sygnalizowany jest błąd A3 – brak sprężu i zadziałanie zabezpieczenia termicznego silnika. Wentylator chłodzenia falownika jest uszkodzony.

Centrala wymaga gruntownej naprawy. I



Rokietnica, 21-03-2025r

Protokół z wykonanych prac

Przedszkole ul. Kościelna 12; 62-001 Chludowo

W dniu 21.03.2025r. wykonano serwis i konserwację klimatyzacji w zakresie jak poniżej:

- wyczesanie lameli skraplacza
- sprawdzenie poprawności działania silników wentylacji
- sprawdzenie zabezpieczeń termicznych
- sprawdzenie pracy sprężarek
- sprawdzenie ilości czynnika.
- sprawdzenie silników jednostek wewnętrznych.
- sprawdzenie oraz udrożnienie odpływów skroplin w jednostkach wewnętrznych.
- sprawdzenie temperatury nawiewu oraz poprawnej pracy klimatyzacji.

Kontroli poddano klimatyzatory:

- | | | | | |
|----|-----------------|---|------------|------------------------------|
| 1. | <u>Sala 1.5</u> | – | MUZ-DM35VA | - Jednostka zew. nr 8052124T |
| | | | MSZ-DM35VA | - Jednostka wew. nr 8048398T |
| 2. | <u>Sala 1.1</u> | – | MUZ-DM35VU | - Jednostka zew. nr 8052141T |
| | | | MSZ-DM35VA | - Jednostka wew. nr 8049406T |
| 3. | <u>Sala 1.2</u> | – | MUZ-DM35VU | - Jednostka zew. nr 8052149T |
| | | | MSZ-DM35VA | - Jednostka wew. nr 8049408T |

4. Sala 1.4 – ASGE-12WK - Jednostka zew. nr 63229912590
ASGE - Jednostka wew. nr
5. Sala 0.9 – CH-S18FTXP-NG - Jednostka zew. nr 63239907120
CH-S18FTXP-NG - Jednostka wew. nr 4Q02790100336
6. Sala 0.8 – CH-S18FTXE-NG - Jednostka zew. Nr 63239907120
CH-S18FTXP-NG - Jednostka wew. nr 4Q02790100367

UWAGI: Wykonano izolację na rurkach miedzianych przy jednostkach zewnętrznych.

Zdjęcia z dnia 21.03.2025r.





Do protokołu z dnia 21.03.2025r

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive name.