

od km	do km	nr toru	Rodzaj naprawy (K; NG;NB)	Zakres robót	Potrzeby zamknięć i ograniczenia prędkości	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
<p align="center"><b>Stacja : Lipa</b>  <b>km. 89,069 – 91,175</b></p>						
89,069	91,175	2 - 6	-	Oznak wskazujących na pogorszenie się stanu podtorza i jego elementów nie stwierdzono.		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 30%;"> <p><b>ISE - 4</b>  09.10.22  ZAWIAĐOWCA  ds. drogowych  Paweł Ordon</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p><b>IZ04DKP 10</b></p> </div> <div style="width: 30%; text-align: right;"> <p>INSPEKTOR DIAGNOSTY  Grzegorz Szewcowski  nr uprawnień OIK-2-K-94/99</p> </div> </div>						