

.....
(pieczęć Sekcji Spółki)

Protokół nr 03/01/2024
oceny stanu technicznego pojazdu kolejowego
kwalifikowanego do wykonania czynności poziomu P4 lub P5 sporządzony na
okoliczność



P4



P5

zaznaczyć właściwe

- Nazwa pojazdu kolejowego: Pług odśnieżny
- Typ pojazdu: 411S, nr fabryczny: 152 ,
identyfikator pojazdu kolejowego PL-PLK 99 51 9 592 031-0,
- Zakład macierzysty IZ Gdynia Sekcja macierzysta pojazdu: ISE Tczew
- Rok budowy pojazdu: 1988
- Producent pojazdu: PP Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Stargard” Stargard Szczeciński
- Data i poziom ostatniej planowej czynności utrzymania P4 lub P5: 21.12.2015r.
- Dokument ostatniego przywrócenia do eksploatacji po przeprowadzonym utrzymaniu poziomu P4 lub P5:
Numer dokumentu przywrócenia : ILK7-12/034/2015
Data wydania 21.12.2015r , ważne do dnia: 20.12.2024r.
- Stan techniczny ważniejszych zespołów i podzespołów:

	Wyszczególnienie	Opis
a)	Rama pojazdu:	do weryfikacji i wykonania czynności zgodnie z DSU
b)	Nadwozie pojazdu:	do weryfikacji i wykonania czynności zgodnie z DSU
c)	Zderzaki i urządzenia cięgłowe:	Do weryfikacji zgodnie z DSU
d)	Ramy wózków:	Do weryfikacji zgodnie z DSU
e)	Zestawy kołowe:	Zestawy kołowe, łożyska i maźnice do weryfikacji i wykonania czynności zgodnie z DSU ,
f)	Urządzenia hamulcowe:	Do weryfikacji zgodnie z DSU
g)	Silnik spalinowy:	Do przeglądu i weryfikacji , wymiana płynów eksploatacyjny.
h)	Agregat prądotwórczy	do weryfikacji i wykonania czynności zgodnie z DSU
i)	Sprzęgło główne:	Nie dotyczy
j)	Skrzynia/przekładnia nawrotna	Nie dotyczy

PKP-PLK 141151142.1