

WSTĘPNA KWALIFIKACJA (ETAP A)
PROTOKÓŁ Nr 1/02/2024

wstępnej kwalifikacji materiałów przewidzianych do pozyskania w ramach prowadzonych usług i robót „Wykonanie robót polegających na remoncie dachu, elewacji i pomieszczeń wewnętrznych nastawni MR w st. Mragowo LK 223 km 33,761”
(nazwa zadania, nr zadania, rodzaj robót, nr linii)

Zamawiający PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie
Nazwa zadania „Wykonanie robót polegających na remoncie dachu, elewacji i pomieszczeń wewnętrznych nastawni MR w st. Mragowo LK 223 km 33,761”
Data sporządzenia protokołu 15.04.2024r w Elku
Czas trwania umowy (w miesiącach)
Termin wszczęcia postępowania 10.06.2024r

INSPEKTOR DIAGNOSTA
Zespół Diagnostyczny
ds. Budynków i Budowli

Komisja w składzie:
1. Mirosław Łakomy Inspektor diagnosta ds. budynków i budowli IZ Olsztyn
2. Zbigniew Jankowski Z-ca Naczelnika ISE Elk

Podpis Członków Komisji:
Mirosław Łakomy

ZASTĘPCA NACZELNIKA
SEKCJI

| Lp. | | JEDNOSTKA WPROWADZAJĄCA | IZ (właściwy terenowo Zakład Linii Kolejowych) | LOKALIZACJA ROBÓT | | | | | | Wypełnia właściwy Zakład Linii Kolejowych | | | | | | | | | | Uwagi**** |
|-----|---------------|-------------------------|--|-------------------|--------------------|---------|---------------|------------|-------------------|---|----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-------------|--|----------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | | | Nr linii | Nazwa linii/stacji | nr toru | km początkowy | km końcowy | dl. odcinka robót | typ nawierzchni (60/49/inne)* | Nazwa materiału** | Jednostka miary | Ilość normatywna | Ilość poddana wstępnej kwalifikacji | Przydatność | zużycie głównki szyny (pionowe/boczne) | Nr inwentaryzowy środka trwałego | Proponowana ilość materiału do zagospodarowania przez IZ | Pozostała ilość materiału do zagospodarowania przez Centralę | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | IZ 12 Olsztyn | | Olsztyn | 223 | Mragowo | | 33,761 | 33,761 | | | Rynna 150 | m | | 10 | 0 | | 102002825 | 1 | 0 | zwrot do ISE Elk |
| 2 | IZ 12 Olsztyn | | Olsztyn | 223 | Mragowo | | 33,761 | 33,761 | | | rura spustowa | m | | 6 | 0 | | 102002825 | 1 | 0 | zwrot do ISE Elk |
| 3 | IZ 12 Olsztyn | | Olsztyn | 223 | Mragowo | | 33,761 | 33,761 | | | obróbki blacharskie | m2 | | 20 | 0 | | 102002825 | 1 | 0 | zwrot do ISE Elk |
| 4 | IZ 12 Olsztyn | | Olsztyn | 223 | Mragowo | | 33,761 | 33,761 | | | gruz betonowy | m3 | | 3,8 | 0 | | 102002825 | 1 | 0 | użyłkacja przez Wykonawcę |
| 5 | IZ 12 Olsztyn | | Olsztyn | 223 | Mragowo | | 33,761 | 33,761 | | | terma wody z baterią | kpl. | | 1 | 0 | | 102002825 | 1 | 0 | zwrot do ISE Elk |

** Faktyczna nazwa materiału

**** Należy wskazać, jeżeli materiał pochodzi z odcinka objętego Umową D50

ZATWIERDZAM

ZASTĘPCA DYREKTORA

Dyrektor Zakładu/
Zastępca Dyrektora ds.
technicznych

16.04.2024r