

Trasa grzewcza 25m w wykonaniu Ex

120 °C – JH3BEX. 3 4 0 0250 4 PTFE 2 0 H L A T O

Rdzeń 4/6 PTFE,

Długość 25m

Końcówki silikonowe

Rdzenie wydłużone



Prüfprotokoll / Test report



20-364164

5PDK017

ELH/asbw-100°C-NW4/6-EX

40-2020-97

25.0 m

Inv. Nr. 66

28.09.2020 15:35

28.09.2020 15:35

10.

Production inspection according to DIN EN 62395-1 / 60079-30-1

[illegible]

Der gemessene Fehlerstrom darf den angegebenen Grenzwert nicht überschreiten.

The dielectric strength is checked by applying test voltage between bus wires and earth conductor. The leakage current measured may not exceed the test specification.

Der Isolationswiderstand wird durch Anlegen einer Spannung zwischen den Versorgungsleitern und dem Schutzleiter gemessen.

The insulation resistance is measured by applying test voltage between bus wires and earth conductor. The resistance measured may not be less than test specification

~~Wir bestätigen hiermit die gewissenhafte Durchführung der Prüfungen.~~ / Accurate testing confirmed

J. Mantei

Prüfer / Tester