

ZESTAWIENIE WSZYSTKICH SYSTEMÓW DETEKCJI GAZÓW														Załącznik nr 4	
Elbląg GAZEX															
Typ modułu alarmowego	Ilość modułów alarmowych w budynku	Sygnalizator	Ilość sygnalizatorów	Model detektora/sensora	Ilość i rodzaj detektorów w poszczególnych budynkach	Tablica ostrzegawcza	Ilość	Rozmieszczenie detektorów w pomieszczeniach	Data montażu (wymiany sensora)	Przegląd ważny do: (spisać datę z sensora)	Stan	Wymiana sensora	Kalibracja sensora	Uwagi	
Budynek nr 1/1077 ul. Podchorążych 1															
MD 2	11	SL	24	DG-61.EN/MS-61. EG	76	-	-	wg. Osobnego zestawienia	31.07.2024	2025	dwa sensory są w trybie awarii	Nie	Tak		
MD 4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dobry	Nie	Tak		
MD 8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dobry	Nie	Tak		
Budynek nr 14/1337 ul. Królewiecka 169															
MD 2	1	SL-32	1	DEX-73/N-X	1	TP-4.AS/H2	3	Magazynek	23.05.2024	09/2026	dobry	Nie	Tak		
-	-	-	-	DEX-73/N-X	1	TP-4.AS/H3	3	Ładownia akumul.	23.05.2024	-	dobry	Nie	Tak		
-	-	-	-	WG-28.EG/A	1	-	-	Hala remont.	23.05.2025	-	dobry	Nie	Tak		
-	-	-	-	WG-28.EG/A	1	-	-	-	23.05.2026	-	dobry	Nie	Tak		
-	-	-	-	WG-28.EG/A	1	-	-	-	23.05.2024	04/2027	dobry	Nie	Tak		

BARTOSZYCE GAZEX												
Typ modułu alarmowego	Ilość modułów alarmowych w budynku	Sygnalizator	Ilość sygnalizatorów	Model detektora/sensora	Ilość i rodzaj detektorów w poszczególnych budynkach	Rozmieszczenie detektorów w pomieszczeniach	Data montażu (wymiany sensora)	Przegląd ważny do: (spisać datę z sensora)	Stan	Wymiana sensora	Kalibracja sensora	Uwagi
KNW 0326 Bartoszyce Budynek nr 15 ul. Wojska Polskiego 4												
MD-2	1	SL-21	1	DEX-9E/N	2	3	2016-12-29	04.2025	-	TAK	TAK	
MD-4-Z	1	-	-	DEX-22/NL	3	pom. 21 (w kanałach)	2016-12-29	04.2026	-	TAK	TAK	
-	-	-	-	DEX-3R/N	2	23	2016-12-29	04.2027	-	TAK	TAK	
KNW 0328 Bartoszyce Budynek nr 8 ul. Wojska Polskiego 4 (drugi kompleks)												
MD-8A	1	SL-32v-24	2	WG-22-NG	4	1	2023-05-17	02.2023	-	TAK	TAK	
-	-	-	-	DEX-72/N	2	9	2023-05-17	02.2024	-	TAK	TAK	
-	-	-	-	DEX-72/N	3	11	2023-05-17	02.2025	-	TAK	TAK	
-	-	-	-	DEX-72/N	1	12	2023-05-17	02.2026	-	TAK	TAK	
-	-	-	-	DEX-72/N	2	13	2023-05-17	02.2027	-	TAK	TAK	
KNW 0328 Bartoszyce Budynek nr 17 ul. Wojska Polskiego 4 (drugi kompleks)												
MD-2	7	-	-	DEX-22/NL	4	1	2020-12-17	07.2023	wyświetla awarię	TAK	TAK	
MD-4	1	-	-	DEX-71/N	1	9	2020-12-18	07.2024	wyświetla awarię	TAK	TAK	
-	-	-	-	DEX-71/N	1	9	2020-12-19	07.2025	O.K	TAK	TAK	
-	-	-	-	DEX-72/N/X	1	10	2020-12-20	07.2026	O.K	TAK	TAK	
-	-	-	-	DEX-72/N/X	1	10	2020-12-21	07.2027	wyświetla awarię	NIE	TAK	
-	-	-	-	DEX-31/N/X	2	12	2020-12-22	-	wyświetla awarię	NIE	TAK	
-	-	-	-	DEX-31/N/X	2	13	2020-12-23	-	wyświetla awarię	NIE	TAK	
-	-	-	-	DEX-72/N	4	S 10 (STRAŻ)	2020-12-24	06.2023	wyświetla awarię	NIE	TAK	

Morąg Gazex												
Typ modułu alarmowego	Ilość modułów alarmowych w budynku	Sygnalizator	Ilość sygnalizatorów	Model detektora	Ilość i rodzaj detektorów w poszczególnych budynkach	Rozmieszczenie detektorów w pomieszczeniach	Data montażu (wymiany sensora)	Przegląd ważny do: (spisać datę z sensora)	Stan	Wymiana sensora	Kalibracja sensora	Uwagi
Budynek nr. 30- warsztat, ul. Wojska Polskiego 33												
MD-4	1	SL-21	1	DEX/F4-C	1	6 pom. warszt.	-	06.2026	ok	Nie	Tak	
-	-	-	-	DEX/F4-C	1	1 pom. warszt.	-	06.2026	ok	Nie	Tak	
-	-	-	-	DEX-3R/N	2	5 ładownia	-	06.2026	ok	Nie	Tak	
MD-4	1	SL-32	1	DG/F	2	hala napraw. 1	-	06.2026	ok	Nie	Tak	

Braniewo Gazex												
Typ modułu alarmowego	Ilość modułów alarmowych w budynku	Sygnalizator	Ilość sygnalizatorów	Model detektora	Ilość i rodzaj detektorów w poszczególnych budynkach	Rozmieszczenie detektorów w pomieszczeniach	Data montażu (wymiany sensora)	Przegląd ważny do: (spisać datę z sensora)	Stan	Wymiana sensora	Kalibracja sensora	Uwagi
Budynek nr 6/1131												
-	-	tablice ostrzegawcze	3	WG-22 EN	11	bramy 2-6 pod sufitem	-	-	ok	TAK	TAK	
-	-	tablice ostrzegawcze	3	WG-22 EN	6	bramy 2-6 pod sufitem	.12.2019	-	ok	TAK	TAK	
-	-	-	-	WG-22 EN	5	bramy 2-6 pod sufitem	-	wyswietla awarie	TAK	TAK		
Budynek nr 14/1131												
MD-8.B	1	SL-21	1	Dex 71-C-2	8	-	.09.2009	-	ok	TAK	TAK	
-	-	SL-32	1	-	-	-	-	-	-	TAK	TAK	
Budynek nr 12/1132												
MD-1	4	SL-32	8	DG-22/NL	4	brama 1-8	-	.11.2025	ok	NIE	TAK	
MD-4	1	SL-32	2	DG-22/NL	3	brama 9 (1szt. w kanale)	-	.06.2027	ok	NIE	TAK	
Budynek nr 94/1132												
-	-	Tablica ostrzegawcza typ TP-4 Ds./H2	3	WG-22-EG	8	hala garażowa bramy (1-7) na wysokości wzroku	-	.02.2017	ok	TAK	TAK	
-	-	Tablica ostrzegawcza typ TP-4 Ds./H2	3	WG-22-EG	8	hala garażowa bramy (8-15) na wysokości wzroku	-	.02.2017	ok	TAK	TAK	
-	-	Tablica ostrzegawcza typ	2	WG-22-EG	3	hala obsługi	-	.02.2017	ok	TAK	TAK	
Budynek nr 95/1132												
-	-	Tablica ostrzegawcza typ TP-4 Ds./H2	2	WG-22-EG	7	hala garażowa bramy (1-6) na wysokości wzroku	-	.02.2017	ok	TAK	TAK	
-	-	Tablica ostrzegawcza typ TP-4 Ds./H2	3	WG-22-EG	8	hala garażowa bramy (8-15) na wysokości wzroku	-	.02.2017	ok	TAK	TAK	
-	-	Tablica ostrzegawcza typ TP-4 Ds./H2	2	WG-22-EG	2	hala obsługi na wysokości wzroku	-	.02.2017	ok	TAK	TAK	