

Adres korespondencyjny: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

tel. 225665555, 801 102 102, fax 22 4102102

e-mail: kontakt@pzu.pl

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY nr 5926

wykonał(a): Robert Sudol, dnia 2025-12-03

do szkody nr: PL2025112581401 z dnia 2025-11-07

nr licencji: 18007, wersja danych: 12.2025 wydrukowano dnia: 2025-12-03

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU

SIENKIEWICZA 65/

15-003 BIAŁYSTOK

DANE POJAZDU

Marka	OPEL	Nr rejestracyjny	[REDACTED]
Model	Corsa E Hatchback 14-19	Nr nadwozia	W0L0XEP68G4317807
Typ	Corsa 1.6 T OPC		
Kod EC	0124541	Data 1. rejestracji	2016-10-13
		Rok produkcji	2016
Przegląd ostatni		Przebieg	116400
Przegląd następny		Sposób ustal. przeb.	Odczytany
Lakier			

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY - POZYCJE

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
Okładzina zderzaka tylnego		TS	0,60	[REDACTED]
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Spojler zderzaka tylnego		WZ	1,00/0,00	[REDACTED]
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX				
Zderzak tył-przebrojenie do lak.		WZ	1,40	[REDACTED]
Okładzina zderzaka tylnego				
Nakładka haka holowniczego				
Spojler zderzaka tylnego				
Kpl. czujników odstepu pojazdu				
Lampy tylne zewnętrzne kpl. (obie)				
Oświetlenie tabl.rej.	L			
Oświetlenie tabl.rej.	R			
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX				
Łącznie			2,00	[REDACTED]

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
Spoiler tylny, dolny d-e		200	K3	1,10	[REDACTED]
Zderzak tylny, kompletny k		200	K3	1,60	[REDACTED]
Przygot.tworzyw(Tylko wybudow.elementy)		200	L	1,40	[REDACTED]
Łącznie				4,10	[REDACTED]

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Materiał lakierniczy	55%		
Blacharz	0,60		
Lakiernik	4,10		
Prace dodatkowe	1,40		
Naprawa [ryczałt - PLN]			
Wartość łącznie (netto)			
VAT (Materiał) 23%			
VAT (Robocizna) 23%			
Wartość łącznie (brutto)			

Kwota słownie: jeden tysiąc czterysta dwa zł, groszy 27/100

W wyliczeniu zastosowano 45% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

Brak części do optymalizacji

Rodzaj materiału lakierniczego

200 2-warstwowy

Dodatkowe objaśnienia

F - pozycje wprowadzone z ręki
M - części z modułu MONEX
100% - wartość przygotowania do lakierowania
Dane - baza oryginalna: 12.2025, baza użyta do przeliczenia 12.2025

W celu naprawy pojazdu w zakresie uszkodzeń powstałych w wyniku opadów gradu (pozycje kosztorysu oznaczone symbolem PDR) i w kwotach, jakie zostały podane dla tych operacji, prosimy o kontakt z firmą ATUM PLUS za pośrednictwem adresu e-mail: zlecenia@atumplus.pl lub telefonicznie pod numerem: Kontakt Center (t) 500 351 110 w godzinach (8.00 – 16.30), www.atumplus.pl

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,

W przypadku:

- zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody,

prosimy o kontakt z IGP: pzu@innovation.group lub pod nr telefonu: 22 270 30 15

- chęci zakupu materiału lakierniczego w ww. cenach,
- chęci zakupu części zamiennych w ww. cenach

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: kontakt@pomocnonstop.pl lub pod nr telefonu: 801-105-075.

Pytania o dostępność części można przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego www.pomocnonstop.pl wybierając temat „Dostępność części zamiennych i materiałów lakierniczych”.

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102 .

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 1 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata.

Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577 - 581).

Notatka

Uszkodzenia bez związku: Wylicznie na podstawie zdjęć od klienta