

# PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI - ROCZNEJ

Nr protokołu: M06 / 2025

z przeglądu podstawowego obiektu mostowego

Warszawa; dnia: 28.10.2025

## Dane identyfikacyjne obiektu

1	Nr ewidencyjny (JNI):	[-]	5	JAD: Gmina Siechnice	
2	Numer drogi:	G65D	6	Najbliższa miejscowość:	Prawocin
3	Kilometraż:	[-]	7	Rodzaj i nazwa przeszkody:	rzeka Zielona
4	Materiał konstrukcji dźwigarów:	stal	8	Całkowita długość obiektu:	[-] [m]

## STAN TECHNICZNY OBIEKTU MOSTOWEGO

Lp	Element obiektu	Kod rodzaju uszkodzenia	OCENA stanu	EKSPERTYZA	
				Potrzeba wykonania **	Tryb wykonania
01	Nasypy i skarpy	WT, NT, UT, PT	2,0	NIE	
02	Dojazdy w obrębie skrzydeł	NA, WA, RA, DA	3,0	NIE	
03	Nawierzchnia jezdni	NA, WA, RA, DA	3,0	NIE	
04	Nawierzchnia chodników				
05	Balustrady, bariery, osłony	NS, AS, KS, DS, ZS	1,0	NIE	
06	Belki podporęczowe, gzymsy	NB, WB, UB, KZ	3,0	NIE	
07	Urządzenia odwadniające	NA, WA, DA	3,0	NIE	
08	Izolacja pomostu		5,0	NIE	
09	Konstrukcja pomostu	NB, OB	4,0	NIE	
10	Konstrukcja dźwigarów	NS, AS, KS	3,0	NIE	
11	Łożyska i podpory				
12	Urządzenia dylatacyjne				
13	Przyczółki	NB, OB, UB, RB, PB	2,0	NIE	
14	Filary				
15	Koryto rzeki	WT, NT, UD	3,0	NIE	
16	Przeguby				
17	Konstrukcje oporowe				
18	Urząd. ochrony środowiska				
19	Zakotwienia ciąglen				
20	Cięgna				
21	Urządzenia obce				

Stan pogody:	Opady deszczu	Średnia ocena obiektu mostowego:	<b>2,91</b>	<b>Ekspertyza niekonieczna</b>
Temperatura:	10+15 °C	<b>OCENA CAŁEGO OBIEKTU:</b>	<b>2,00</b>	

Stwierdzone uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego:	Awaria balustrady
Stwierdzone uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną:	Nie stwierdzono

Parametr	Ograniczenie	OCENA
01. Bezpieczeństwo ruchu publicznego.	Przegląd roczny (podstawowy) nie obejmuje oceny przydatności obiektu inżynierskiego do użytkowania.	
02. Aktualna nośność obiektu mostowego.		
03. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów.		
04. Szerokość skrajni na obiekcie.		
05. Wysokość skrajni na obiekcie.		
06. Skrajnia / światło pod obiektem		

## ESTETYKA obiektu i jego otoczenia \*\*\*

Przegląd roczny (podstawowy) nie obejmuje oceny estetyki obiektu.

## WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:

Brak danych.

## WNIOSKOWANE ZALECENIA

Nr protokołu: M06 / 2025

z przeglądu podstawowego obiektu mostowego

Warszawa; dnia: 28.10.2025

Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania **	Tryb
01. Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE	-
02. Konieczne zmniejszenie nośności mostu do:	NIE	-
03. Konieczne ograniczenie prędkości ruchu do:	NIE	-
04. Ograniczenia skrajni poziomej na obiekcie do:	NIE	-
05. Ograniczenia skrajni pionowej na obiekcie do:	NIE	-
06. Ograniczenia skrajni poziomej pod obiektem do:	NIE	-
07. Ograniczenia skrajni pionowej pod obiektem do:	NIE	-
08. Konieczność oznakowania obiektu	NIE	-
09. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów	NIE	-
10. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów	NIE	-
11. Wykonanie prac porządkowych	TAK	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach **:	Obiekt dopuszczony do eksploatacji	

## WYKONAWCA PRZEGLĄDU:

Tytuł, Imię i nazwisko	Numer uprawnień budowlanych	Data wykonania przeglądu:	27.10.2025
01. Ryszard Konop	UAN-2-2367/87	PODPIS RYSZARD KONOP	
02. Andrzej Osysko		KIEROWNIK BUDOWY	
		Budownictwo Inżynieryjno-Drogowe	28.10.2025
		oraz Kubaturowe	
		UAN-2-3343-217/37	28.10.2025

## WNIOSKI WYKONAWCY PRZEGLĄDU:

Konieczne wykonanie prac wyszczególnionych w wykazie potrzeb (punkt 05) do planu bieżącego utrzymania i remontów robót, z zakresu bieżącego utrzymania i w ramach planu następnego roku. Nie stwierdzono występowania uszkodzeń zagrażających katastrofą budowlaną. Stan techniczny balustrady zagraża bezpieczeństwu ruchu publicznego. Zalecenia: należy usunąć stwierdzone uszkodzenia w zakresie balustrady.

Dyrektor ds. Technicznych

Andrzej Osysko

Podpis:

RYSZARD KONOP  
KIEROWNIK BUDOWY  
Budownictwo Inżynieryjno-Drogowe  
oraz Kubaturowe  
UAN-2-3343-217/37

Data: 28.10.2025

## DECYZJA ZARZĄDCY OBIEKTU MOSTOWEGO:

Data:

Podpis:

Podstawa prawna: Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2025r. Poz. 418 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 pkt 10 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r. Poz. 320 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Instrukcją Przeprowadzania Przeglądów Drogowych Obiektów Inżynierskich, stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich.

## Załączniki do protokołu przeglądu podstawowego:

- Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – załącznik nr 1.
- Dokumentacja fotograficzna obiektu – załącznik nr 2 (a+).
- Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń – załącznik nr 3 (a+).
- Protokół kontroli instalacji odgromowej<sup>2</sup>.
- Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej<sup>2</sup>.
- Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych<sup>2</sup>.

\* - niepotrzebne skreślić, \*\* - wpisać „tak” lub „nie”, \*\*\* - wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

## Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – obiekt mostowy

sporządzony na podstawie wniosków z przeglądu podstawowego obiektu mostowego

Zał. do protokołu nr: M06 / 2025

Lp	Element	Zalecenie
01	Nasypy i skarpy	Regulacja skarp i nasypów. Oczyszczenie i inne zabiegi odtworzeniowe
02	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Remont częściowy nawierzchni
03	Nawierzchnia jezdni	Remont częściowy nawierzchni
04	Nawierzchnia chodników	
05	Balustrady, bariery, osłony	Wymiana lub remont generalny balustrad (barier)
06	Belki podporęczowe, gzymsy	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni gzymsów
07	Urządzenia odwadniające	
08	Izolacja pomostu	
09	Konstrukcja pomostu	
10	Konstrukcja dźwigarów	Oczyszczenie mechaniczne i zabezpieczenie antykorozyjne
11	Łożyska i podpory	
12	Urządzenia dylatacyjne	
13	Przyczółki	Naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne przyczółków i uzupełnienie ubytków gruntu
14	Filary	
15	Koryto rzeki	Pielęgnacja nadmiernej ilości roślinności
16	Przeguby	
17	Konstrukcje oporowe	
18	Inne pozostałe	
		OGÓŁEM PROGNOZOWANA WARTOŚĆ ROBÓT [zł]:
		NIE DOTYCZY

<b>WYKONAWCA PRZEGLĄDU:</b>		<b>RYSZARD KONOP</b>	<b>Data wykonania przeglądu:</b>
<b>Tytuł, Imię i nazwisko</b>	<b>Numer uprawnień budowlanych</b>	<b>Budowa i utrzymanie drogi wojewódzkiej i powiatowej oraz kubatury</b>	<b>Data</b>
01. Ryszard Konop	UAN-2-2367/87	UAN-2-3345-217/37	28.10.2025

<b>Z propozycjami potrzeb planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:</b>				
<b>Stanowisko</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Data</b>	<b>PODPIS</b>	<b>Uwagi</b>
01.				

<b>Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:</b>				
<b>Stanowisko</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Data</b>	<b>PODPIS</b>	<b>Uwagi</b>
01.				
02.				





Fot. 1. Widok ogólny na most i na nawierzchnię jezdni



Fot. 2. Widok na balustradę





Fot. 3. Widok boczny na obiekt



Fot. 4. Widok na most z perspektywy dolnej





Fot. 1. Deformacja nawierzchni jezdni



Fot. 2. Awaria balustrady





Fot. 3. Korozja dźwigarów głównych



Fot. 4. Peknięcie betonu, przemieszczenie konstrukcji skrzydła