

Wiatra Garażowa 22
dz nr. 529 obręb Kozielice, nr inw. 1060130001, gmina Golczewo



Ogólna charakterystyka:

Ruina budynku. Pozostałości po budowlu wiaty garażowej, brak informacji o konstrukcji budowli.

Budowla w dzierżawie. Brak kontaktu z dzierżawcą, z informacji uzyskanych od sąsiadów, dzierżawca wyjechał za granicę. Oddział zamiejscowy w Gryficach wysyłał wielokrotnie pisma do Dzierżawcy jednak pisma nie zostały odebrane i wracały do Oddziału w Gryficach.

Dzierżawca : Sylwia Łukaszczyk; zam. Dargoszewo 9; 72-410 Golczewo

Budowla

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy

ok. 220,00 m²

Kubatura

ok. -----

Łukasz J. Jankowski
upr.bud. ZAP/0056/OHOK/11

Opis poszczególnych elementów obiektu

fundamenty: -----

ściany zewnętrzne: z kamienia naturalnego oraz cegły czerwonej

ściany wewnętrzne: -----

strop: drewniany

konstrukcja dachu: -----

pokrycie dachu: -----

podłogi: -----

okładziny zewnętrzne: -----

tynki wewnętrzne: -----

Stolarka – -----

instalacje: w ----

Stan techniczny: zły

*Wzrost i rozwój
organizmów żywych*

Wiata Garażowa 22
dz nr. 529 obręb Kozielice, nr inw. 1060130001, gmina Golczewo



