

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego **nr 01/KPO/2024** –Przykładowe niedopuszczalne defekty regranulatu oraz folii

Zdjęcie nr 1.



Zdjęcie nr 2.



Zdjęcie nr 3.



Zdjęcie nr 4.



Zdjęcie nr 5.



Zdjęcie nr 6.





Zdjęcie nr 7.



Zdjęcie nr 8.




Zdjęcie nr 9.



Zdjęcie nr 10.



Zdjęcie nr 11.



Zdjęcie nr 12.



Zdjęcie nr 13.



Zdjęcie nr 14.



Zdjęcie nr 15.

