



Fot.1 Elewacja południowa



Fot.2 Elewacja wschodnia





Fot.3 Elewacja północna



Fot.4 Elewacja zachodnia





Fot.5 Dolny fragment elewacji południowej



Fot.6 Zniszczenia w elewacji południowej





Fot.7 Dolny fragment elewacji wschodniej



Fot.8 Zniszczenia w elewacji wschodniej





Fot.9 Zniszczenia w elewacji wschodniej



Fot.10 Dolny fragment elewacji północnej





Fot.11 Zniszczenia w elewacji północnej



Fot.12 Dolny fragment elewacji zachodniej





Fot.13 Zniszczenia w elewacji zachodniej



Fot.14 Zniszczenia ściany wewnętrznej parteru





Fot.15 Klatka schodowa



Fot.16 Pomieszczenie w poziomie parteru





Fot.17 Strop nad parterem



Fot.18 Pomieszczenie na 1 piętrze





Fot.19 Pomieszczenie na 2 piętrze



Fot. 20 Widok na poziom 3 piętra