



## Objaśnienia

- Badania geologiczno-inżynierskie
- Otwór wiertniczy
- Otwór wiertniczy wraz z sondowaniem CPTu
- 0,8(0,4) Głębokość do stropu gruntów słabo przepuszczalnych [m p.p.t.] (wraz z ich sumaryczną miąższością [m])

## SKALA

0 5 10 m

układ współrzędnych 2000 strefa 7

Wykonawca	 BARG Centrum Sp. z o.o. ul. Kamińskiego 28, 05-850 Ożarów Mazowiecki	
Lokalizacja	dz. nr ew. 1/2 obreb 84, gm. Siedlce, pow. Siedlce, woj. mazowieckie	
Obiekt	Budowa dołu kompensacyjnego i fundamentów pod maszyny do cięcia wzdłużnego blachy	
Opracowanie	Dokumentacja geologiczno-inżynierska	
Tytuł załącznika	Mapa głębokości stropu gruntów słabo przepuszczalnych	
	Nr. zał. 2.4	
Opracował:	Imię i nazwisko	Uprawnienia
	Monika Nowakowska	VII-2119
	Podpis	Data
		sierpień 2025
		Skala 1:500